永福县“2·22”较大交通事故调查报告

2019年2月22日2时许，在永福县永安风力发电场内铜盆山四号风机附近一弯道路段，一辆川XF005G汉腾牌小型普通客车坠崖，造成3人当场死亡，1人受伤，车辆严重损坏的较大交通事故。

一、基本情况

（一）车辆基本情况

肇事车辆号牌：川XF005G，车辆类型：小型普通客车，品牌型号：汉腾牌GXQ6460AT，发动机号：SST9208，车辆识别代号：LK5A5C1S1HA015505，车辆所有人：范晓蓉,住址：四川省岳池县九龙镇xx巷xx号x栋x单元x楼x号。使用性质：非营运，初次登记日期：2017年10月25日，检验有效期至2019年10月31日，该车保险情况：机动车交通事故责任强制保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司广安市分公司，保险单号：PDZA201851160000118695，保险期间：2018年10月25日18时起至2019年10月25日18时止；机动车第三者责任商业保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司广安市分公司，保额100万元，保险单号：PDAA201851160000066087保险期间：2018年10月26日0时起至2019年2月25日24时止。经聘请桂林市琴潭机动车检测有限公司对川XF005G小型普通客车进行机动车安全技术性能检验鉴定：该车肇事前转向系统正常，制动系统正常，灯光信号正常，喇叭正常。外观：正常。

（二）驾驶员基本情况

余正岳，男，川 XF005G 小型普通客车驾驶员，1963 年 x 月 xx 日出生，汉族，住址：四川省岳池县九龙镇 xx 路 xx 号 x 栋 x 单元 x 楼 x 号，公民身份证号：5129**********15，持 A1A2 类机动车驾驶证，档案编号：511600005029，初次领证日期：1986 年 1 月 20 日，有效期限：2011 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 20 日，驾驶证正常。

（三）道路情况

事故现场位于永福县百寿镇铜盆山永安风力发电站场内道路（GPS 定位情况，北纬 2503'0"，东经 109051'25"），砾石泥土道路，呈东西走向，东往 1 号施工工地方向，西往独洲村方向，路面宽约 800㎝，弯道半径约为 2696㎝。夜间无路灯照明，道路南侧为山体，北侧为山崖。是一条扩宽新建的道路，原先是一条小道，属伐木用的道路，只能走摩托车，不能通行机动车。施工前期涉事故单位为了施工的需要对原有道路进行扩宽，属临时用的道路，主要供工程施工期间施工用的道路。

（四）驾驶员血液酒精浓度检验情况

中国人民解放军第一八一医院司法鉴定所司法鉴定意见书（解放军第一八一医院司鉴所[2019]毒鉴字第 0225014 号）：鉴定余正岳的血液中乙醇含量为<5.00mg/100ml，不属于饮酒后驾驶机动车。

（五）涉事故单位基本情况

涉事故单位为四川省岳池送变电工程公司，该公司地址为四川省岳池县九龙镇xx大街xx号，经济性质:集体所有制,于1990年4月4日成立,经营范围:电力工程施工总承包二级(限送变电);土木工程建筑(含公路、桥梁、隧道工程);铁路工程总承包;铁路电气化工程;铁路电务工程专业承包、机电安装、给水管道、房屋装修、园林绿化工程;电力器材销售;电力、建筑施工劳务分包;地基基础工程施工。2016年12月19日取得四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》,编号为(川)JZ安许证字[2015]000779,证件有效期至2016年12月19日至2019年12月19日，许可范围：建筑施工。

二、事故经过及事故救援情况

（一）事故经过

2019年2月21日从早上8点开始，永福永安风电场工程II标段施工单位四川省岳池送变电工程有限公司在浇灌一号风机的水泥基座基础，晚上9点多的时候，四川省岳池送变电工程有限公司执行经理唐九林打电话给其岳父余正岳驾驶川XF005G小型普通客车来接他下山，直至2月22日0时40分许,当一号风机基座水泥浇灌差不多时,唐九林等人准备下山,由于天冷雾大,原计划安排接送施工民工的皮卡车还未到,施工民工罗华义对唐九林说能否载他们下山，于是公司技术员贺阳驾驶蒙D17N55小轿车搭乘唐九林共4人在前面，余正岳搭乘潘宜强、邓建德、罗华义共4人在后面。2月22日2时许,余正岳驾驶川XF005G小型普通客车行驶至铜盆山四号风机附近一弯道路段时,余正岳驾驶的车辆翻下右侧山崖,造成余正岳、

邓建德、罗华义等3人当场死亡，潘宜强受伤，车辆损坏的非道路交通事故。

（二）应急救援情况

2019年2月22日凌晨3时整，永福县公安局交警大队百寿中队接110指挥中心指令，百寿中队接警后迅速出警，接到汇报后，县交警大队长张世杰指示立即启动《处置重特大道路交通事故预案》，并组织警力赶赴事发现场开展紧急救援、现场勘查、调查走访和向上级汇报等工作，同时，永福县副县长、公安局局长王树生、副局长朱桂波赶赴现场指挥刑警大队、消防大队、永安派出所、百寿派出所等搜救，增援警力开展救援处置工作。永福县委、县政府高度重视，县委常委、常务副县长赵家维率县安监、永安政府、百寿政府等人员第一时间赶赴事故现场指导事故处置及伤亡人员家属的安抚工作。

接到报告后，桂林市安全监管局党组成员曹正泉、桂林市公安局交警支队政委唐昕带领相关科室人员从桂林赶到现场指导事故应急救援、善后处理等工作。

三、事故造成的人员死伤情况

（一）死亡人员情况

1.余正岳，男，汉族，1963年xx月xx日出生，公民身份证号：5129**********15，住址：四川省岳池县九龙镇xx路xx号x栋x单元x楼x号。

2.邓建德，男，汉族，1970 年 xx 月 xx 日出生，公民身份证号：4523**********15，住址：广西永福县百寿镇 xx 村 xxx 屯 xx 号。

3.罗华义，男，汉族，1959 年 xx 月 xx 日出生，公民身份证号：4523**********36，住址：广西永福县永安乡 xx 村 xx 屯 xx 号。

（二）受伤人员情况

潘宜强，男，汉族，1963 年 xx 月 xx 日出生，公民身份证号：4523**********14，住址：广西永福县永安乡 xx 村 xx 屯 xx 号。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

余正岳驾驶川 XF005G 小型普通客车，夜晚在山上沙石泥土弯道路面行驶时，因山上雾大能见度低，择路不当，导致车辆驶出路外坠落山崖，是造成此事故的直接原因。

（二）间接原因

一是余正岳安全意识淡薄，漠视《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规；二是乘座人员安全意识淡薄，在天黑雾大，能见度低等恶劣天气的情况下，仍然乘座小车。以上两点是造

成此事故的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组通过对事故的调查，认为：川 XF005G 小型普通客车为私家车，该车辆事故发生前 5 天（2019 年 2 月 17 日）由外省进入桂林旅游（属非企业租车），司机驾驶该车到工地接其女婿属个人行为，不属于单位派车。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《关于进一步加强全区生产安全事故统计直报工作的通知》（桂安监管〔2018〕23 号）和《永福县公安局交通警察大队道路外交通事故认定书》（第 450326120190000028 号）的有关规定，调查组一致认定：永福县“2·22”较大交通事故不属于生产安全事故。

五、对有关责任人员的处理建议

余正岳，川 XF005G 小型普通客车驾驶员，夜晚在山上沙石泥土弯道路面行驶时，因山上雾大能见度低，择路不当，导致车辆驶出路外坠落山崖，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，对事故的发生负有全部责任。因其在事故中死亡，不予追究其责任。

六、事故防范和整改措施

永福县“2·22”较大交通事故给人民群众生命财产带来了较大损失，该事故发生在春节后复工复产期间，造成了一定的社会负面影响，教训十分深刻，为认真吸取事故教训，举一反三，全

面排查，采取有效的防范措施，防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）永福永安风电场工程II标段工程项目，建议永福县人民政府建设行政主管部门依法依规加强对项目的监管，督促企业落实安全生产主体责任，确保生产安全。

（二）永福永安风电场工程II标段施工单位四川省岳池送变电工程有限公司，落实企业安全生产主体责任，全面开展安全隐患排查治理。加强安全管理，规范安全生产台帐。加强从业人员的安全教育，提高广大从业人员的安全意识。做好事故应急预案和演练等应急管理工作，确保企业生产安全。

（三）建设单位永福县中翔能源有限公司，应加强对该项目分包单位的安全生产工作的统一协调管理，督促分包单位落实企业安全生产主体责任，确保项目施工现场的生产安全。

永福县“2·22”较大交通事故调查组

2019 年 4 月 12 日