道路交通事故调查报告

事故时间：2023年12月05日　19时08分

事故地点：307国道802km+0m（后王家山村段）

天　　气：晴

（一）交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

1、当事人情况

[redacted]，男，汉族，家住陕西省吴堡县薛下村乡李家沟村1区18号，身份证号[redacted]驾驶[redacted]“东风牌”重型半挂牵引车、[redacted]“腾运牌”重型自卸半挂车，联系方式：[redacted]

田[redacted]平，女，汉族，家住陕西省吴堡县宋家川镇西山村1号，身份证号：[redacted]，行人，联系方式：[redacted]

2、车辆情况

[redacted]“东风牌”重型半挂牵引车、[redacted]“腾运牌”重型自卸半挂车，保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，保险凭证号：[redacted]，登记车主：榆林市利升物流有限公司，事实车主：李[redacted]

3、道路情况

现场位于307国道802km+0m（后王家山村段），道路呈东西走向，东往吴堡城区方向，西往绥德方向。沥青，路面完好，干燥，视线良好。道路南侧为山沟，北侧是建筑物。

（二）交通事故的基本事实：

2023年12月05日19时08分，机动车驾驶人[redacted]7“东风牌”重型半挂牵引车/[redacted]“腾运牌”重型自卸半挂车，沿307国道由南向北行驶至307国道802km+0m（后王家山村段）附近处，与

行人田[redacted]平发生刮碰，致田[redacted]平受伤之交通事故。

（三）交通事故的证据、检验、鉴定结论：

上述事实有以下证据予以证实：

1、受案登记表：证明事故发生时间、地点。

2、现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。

3、行车记录仪视频。

4、当事人询问材料及证人证言。

5、事故成因分析：机动车驾驶人李[redacted]驾驶机动车未按照法律法规安全驾驶文明驾驶是造成事故的直接原因。

（四）适用法律、法规及责任划分意见：

根据以上情况，李[redacted]其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，建议李[redacted]承担此次事故的全部责任，田[redacted]平不承担责任。

建议加强对国道的巡逻管控，加大对重型半挂车辆驾驶人的安全法律宣传。

办案民警：[redacted]

2023年12月19日

道路交通事故调查报告

事故时间：2024年08月29日06时20分

事故地点：307国道801公里650米（后王家山村段）

天　　气：晴

（一）交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

1、当事人情况

　　男，汉族，家住山西省柳林县留誉镇惠家坪村043，身份证号：　　“陕汽牌”重型半挂牵引　　“正源牌”重型仓栅式半挂车，联系方式：

2、车辆情况

　　晋　　“陕汽牌”重型半挂牵引车/晋　　“正源牌”重型仓栅式半挂车，保险公司：泰山财产保险股份有限公司，保险凭证号：　　登记车主：汾阳市利帆运输有限公司。

3、道路情况

　　现场位于307国道801公里650米（后王家山村段），道路呈东西走向，东往吴堡方向，西往绥德方向。沥青，路面完好，干燥，视线良好。道路南侧为山沟，北侧是山崖。

（二）交通事故的基本事实：

　　2024年8月29日6时20分，机动车驾驶人　　驾驶　　“陕汽牌”重型半挂牵引车/　　“正源牌”重型仓栅式半挂车，沿307国道由西向东行驶至307国道801km+650m（后王家山村段）时，由于操作不当，车辆失控，坠下路南山崖，致　　受伤及该车受损之交通事故。

（三）交通事故的证据、检验、鉴定结论：

上述事实有以下证据予以证实：

1、受案登记表：证明事故发生时间、地点。

2、现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。

3、当事人询问材料及证人证言。

4、事故影像资料。

5、事故成因分析结果如下：惠[redacted]驾驶机动车操作不当，未遵守安全文明驾驶是造成事故的直接原因。

（四）适用法律、法规及责任划分意见：

根据以上情况，惠[redacted]其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，建议惠[redacted]承担此次事故的全部责任。

加大对307国道的巡查力度，切实做到“降事故，保平安”的宗旨。

办案民警：[redacted]

2024年10月17日