覃塘区东龙镇红日木片厂“4.8”车辆伤害事故调查报告

2018-06-29 10:33 来源：覃塘区安监局 作者：覃塘区安监局

2018年4月8日19时左右，在覃塘区东龙镇红日木片厂厂门附近发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，经覃塘区人民政府同意，成立了区政府办、安监、工会、监察委、公安、人社、林业等单位组成的事故调查组，对该起事故开展

事故调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了事故防范建议，现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位人员和车辆情况

1、东龙镇红日木片厂，位于国道209线旁边，法人韦家欢，家庭住址：覃塘区东龙镇罗马村朝南留屯207号。实际经营者韦家扩（韦家欢的弟要经营木粒，厂里共有4名员工。

2、赣CB9460重型大货车，登记单位：江西省铜鼓县辉鹏汽运有限公司。

3、潘炳银，男，家庭住址：覃塘区东龙镇罗农昌村昌平屯217-1号，赣CB9460重型大货车实际使用人。2017年5月9日，潘炳银通过按揭的西省铜鼓县辉鹏汽运有限公司按揭赣CB9460重型大货车。

4、潘炳办，男，为潘炳银的哥哥，家庭住址：覃塘区东龙镇罗农昌村昌平屯217-1号，事发当日驾驶赣CB9460重型大货车的司机。

5、韦天令，男，家庭住址：覃塘区东龙镇长岭村，日常驾驶赣CB9460重型大货车的司机。

6、韦福新，男，家庭住址：覃塘区东龙镇罗马村朝南留屯207号，事发前为东龙镇红日木片厂夹机司机。

二、事故发生的经过及救援情况

2018年4月8日下午15时左右，韦天令驾驶赣CB9460重型大货车到东龙镇红日木片厂泊车后就回家休息，大货车在厂区内的操作交由潘炳办，木粒运输到广东湛江。19时左右，东龙镇红日木片厂停工，工人陆续回家，厂里还剩黎君扶、黎炳译、韦福新三名工人在忙其他事情。此时，赣C型大货车已经装好木粒，潘炳办把车辆驾驶至东龙镇红日木片厂厂门附近的一段带斜坡的土路驻车，熄火，也离开红日木片厂回家吃晚饭，在赣C

型大货车驻车位置驾驶室外的路旁生长有几株粗壮的速生桉树。按照惯例，赣CB9460重型大货车的钥匙仍插在锁眼，待韦天令从家中吃过晚饭、到红日木片厂给赣CB9460重型大货车覆盖篷布，就可以驾驶至广东湛江。

19时20分左右，黎炳译工人发现赣CB9460重型大货车停放的位置跟日常停放的不一样，车辆似乎后溜了，就走近观察，看见韦福新被赣CB9大货车驾驶室打开的车门同路旁的其中一棵速生桉树夹住，不省人事。黎炳译大声呼喊：“出事了”。在厂里的黎君扶、韦家扩陆续赶到事发现场，来一捆木芯垫赣CB9460重型大货车的车轮，防止车辆继续后溜。知道发生事故后，周边厂的其他工人拿来油锯锯桉树，期间有群众拨打“120”、话，住在附近的潘炳银、潘炳办也赶到事发现场参与救援。

在救援过程中，油锯没能完全锯断桉树就被卡住了，紧接着潘炳银使用钢丝绳捆绑桉树，再借助铲车把桉树扯断才把韦福新救出来。经覃塘区心卫生院医护人员现场紧急施救，后确认韦福新已无生命体征。

事故发生后，东龙镇政府、东龙派出所、覃塘区公安分局、覃塘区安监局等单位先后赶到事发现场开展处置调查工作，经覃塘区公安分局刑侦现场，对韦福新死亡过程排除他杀。

三、事故死亡人员情况

韦福新，男，38岁，壮族，家庭住址：覃塘区东龙镇罗马村朝南留屯207号，东龙镇红日木片厂夹机司机。

四、经济补偿情况

事发后，2018年4月28日东龙镇人民调解委员会组织韦福新亲属何妹田、韦家扩、潘炳银进行调解，出于人道主义韦家扩补偿200000元给何炳银补偿100000元给何妹田，补偿款项已当场付清。

五、事故原因分析

据事故调查组向老板韦家扩了解，韦福新属于东龙镇红日木片厂的老员工，工资相对较高，责任心强，厂里的很多琐碎事他都会帮忙处理。据发当日，熄火处在半坡位置的赣CB9460重型大货车发现后溜，据现场推测，韦福新有可能是发现车辆后溜就试图去刹车制止后溜，他在打开赣C型大货车车门的瞬间被后溜车辆的车门及路旁粗壮的桉树夹压是导致事故发生的原因。

六、事故性质

覃塘区东龙镇红日木片厂“4.8”车辆伤害事故，由于事故发生的地点不在工作场所，也不是在工作时间，不存在生产经营行为。经调查认定，产安全责任事故。

七、工作建议

1、各乡镇、各部门要牢固树立科学发展、安全发展理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，进一步加强领导，落实责任求，建立健全安全监管体系，切实加强源头治理，解决突出问题。

2、覃塘区东龙镇红日木片厂要加大宣传教育力度，督促从业人员增强安全意识，提高防灾避险能力，防止类似事故发生。

覃塘区东龙镇红日木片厂“4.8”车辆伤害事故调查组

2018年6月6日

政府网站找错