乐业县同乐镇乐业县恒森木材有限公司 “6•3”一般机械伤害事故调查报告

2025-10-15 10:00 来源：乐业县应急管理局

2025年6月3日13时22分许，乐业县同乐镇乐业县恒森木材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成立乐镇乐业县恒森木材有限公司“6·3”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长杨*林任组民政府办公室联系副主任、县应急管理局局长、县公安局副局长任副组长，县应急管理局、县人社局、县工会和同乐镇人民政府等单位有关负责员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县人民检察院派人参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场查看、调阅资料、调查取证，查发生的经过、原因、人员受伤情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题事故防范措施建议。

一、申请事故调查及事故核实情况

2025年6月3日22时21分，乐业县应急管理局指挥中心值班室接群众电话举报，称：2025年6月3日13时30分许，乐业县同乐镇乐业县恒森木材发生一起机械伤害事故，造成1人受伤，该受伤人员目前在百色市人民医院救治，请乐业县应急管理局调查处置该起事故。

收到举报信息后，县应急管理局高度重视，于2025年6月4日8时50分许到达乐业县恒森木材有限公司事故现场核实情况。2025年6月5日乐业府成立乐业县同乐镇乐业县恒森木材有限公司“6·3”一般机械伤害事故调查组，对举报内容进行全面调查核实。

调查核实结果：1.2025年6月3日13时22分许，乐业县同乐镇乐业县恒森木材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人右手掌部毁损伤；2.后，乐业县恒森木材有限公司厂长、安全管理员第一时间拨打了120，后因考量救治时效自行送医，乐业县恒森木材有限公司负责人没有电话或书业县同乐镇人民政府、乐业县应急管理局。

二、基本情况

（一）乐业县恒森木材有限公司基本概况

乐业县恒森木材有限公司，成立于2023年3月2日，统一社会信用代码：91451028MACA60L63Q（1-1），法定代表人：农*芳，住所：广西壮族色市乐业县同乐镇平寨村什岩工业区“一照多址”，类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：许可项目：木材采运。（依法须经批准的项关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：木材加工；木材收购；木材销售；建筑用木料及加工；林业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关人员基本情况

陈*情，男，住址：广西乐业县同乐镇武称村**屯**号，身份证号：452629********0336，乐业县恒森木材有限公司成品车间梳齿工，在本手掌部毁损伤。

黄*由，男，住址：广西乐业县新化镇磨里村**屯**号，身份证号：452629********0916，乐业县恒森木材有限公司厂长、安全管理员。

农*样，男，住址：广西乐业县同乐镇三乐街**号，身份证号：452629********091X，乐业县恒森木材有限公司安全生产分管负责人。

农*芳，女，住址：广西乐业县同乐镇三乐街**号，身份证号：452629********0942，乐业县恒森木材有限公司法定代表人。

三、经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年6月3日13时许，陈*情启动其岗位梳齿机开始工作，期间发现梳齿机出现带料故障；13时21分51秒许（依据现场监控），陈*情按下梳机按钮”后，在未确认梳齿机完全停止运转情况下，即走到梳齿机传送带末端挪开吸尘管；13时22分07秒许（依据现场监控），陈*情将右手伸入清除木料残渣，13时22分09秒许（依据现场监控），其右手手掌被未完全停止运转的梳齿机搅伤。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场工友立即对陈*情进行止血，并将其转移至成品车间门口，车间主任陈*第一时间电话告知厂长、安全管理员黄*由事故情况从锯料车间赶到后，拨打了120，观察陈*情伤情后，决定企业自行送医；随后在车间主任陈*、工友罗*兰陪同下，黄*由驾车将受伤的陈*情送往乐医院救治。

在乐业县人民医院，急诊室医生对陈*情进行了止血、包扎等紧急处理，陈*情家属赶到乐业县人民医院后，遵医嘱于2025年6月3日14时20分急救车将陈*情转往百色市人民医院进一步治疗，当晚实施右手腕关节处截肢手术。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，乐业县恒森木材有限公司垫付了陈*情住院期间的治疗费（21404元）和生活费（5000元）；2025年7月7日乐业县人力资源和社受理乐业县恒森木材有限公司提交的陈*情工伤认定申请（乐业工伤受字〔2025〕40号）；截至当前，乐业县恒森木材有限公司与陈*情就工伤赔偿达成一致。

（四）人员受伤情况

陈*情，男，住址：广西乐业县同乐镇武称村**屯**号，身份证号：452629********0336，在本次事故右手掌部毁损伤，后从右手腕关节处截

（五）事故直接经济损失

根据《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628-2023）关于事故直接经济损失的估算规定，经调查，此次事故能统计的直接经济损失为森木材有限公司垫付的医疗费和生活费共26404元；因乐业县恒森木材有限公司与陈*情就工伤赔偿事宜尚未达成一致，事故调查组目前难以客观、算统计事故直接经济损失。

四、事故发生的原因

（一）事故的直接原因

陈*情安全意识淡薄、违规操作，无视梳齿机“切断注意 请勿将手伸入”危险警示标志，将手伸入梳齿机内清除木料残渣。

（二）事故的间接原因

乐业县恒森木材有限公司未切实履行安全生产主体责任，一是安全生产教育和培训不到位，未能切实提高从业人员安全生产技能、事故预防理能力；二是成品车间安全管理不到位，对陈*情违规操作行为没有及时发现和制止。

五、事故性质

经调查认定，乐业县同乐镇乐业县恒森木材有限公司“6·3”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.陈*情，作为乐业县恒森木材有限公司成品车间梳齿工，安全意识淡薄、违规操作，无视梳齿机“切断注意 请勿将手伸入”危险警示标志入梳齿机内清除木料残渣，导致右手手掌被未完全停止运转的梳齿机搅伤，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中造成右手腕关节处截肢，对活、工作能力造成难以逆转的削弱，从人文关怀与综合考量角度出发，建议免于行政处罚，由乐业县恒森木材有限公司依照内部规定进行处理。

2.黄*由，作为乐业县恒森木材有限公司厂长、安全管理员，

未切实履行安全管理员职责，生产车间安全管理不到位，未及时发现和制止违规操作行为，建议由乐业县恒森木材有限公司依照内部规定进行处理。

3.农*样，作为乐业县恒森木材有限公司安全生产分管负责人，未有效组织实施本单位安全生产教育和培训，检查本单位的安全生产状况不及时排查生产安全事故隐患，建议由乐业县恒森木材有限公司依照内部规定进行处理。

4.农*芳，作为乐业县恒森木材有限公司法定代表人，未严格履行单位主要负责人安全生产工作职责，组织实施本单位安全生产教育和培训督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规给罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

乐业县恒森木材有限公司未切实履行安全生产主体责任，一是安全生产教育和培训不到位，未能切实提高从业人员安全生产技能、事故预防理能力；二是成品车间安全管理不到位，未及时发现和制止违规操作行为。建议根据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条和《国家安全监管总关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）规定，依法进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）乐业县恒森木材有限公司要切实履行安全生产主体责任，全面开展事故隐患排查整治工作，加强生产车间安全巡查，及时发现并消患；加强从业人员安全生产教育和培训，提高从业人员安全意识。

（二）同乐镇人民政府要落实属地监管责任，加强对辖区内木材加工企业的巡查检查，发现违法违规行为及时通报行业主管部门。

（三）县应急管理局要组织全县木材加工企业召开乐业县同乐镇乐业县恒森木材有限公司“6·3”一般机械伤害事故警示会，介绍本次事过，详细分析本次事故原因以及暴露出的突出问题，督促各相关单位深刻吸取事故教训，举一反三，认真对照查摆问题，全面防范化解安全风险。

乐业县同乐镇乐业县恒森木材有限公司“6·3”一般机械伤害事故调查组

2025年9月26日