关于广西龙达木业有限公司“2•14”一般坍塌事故调查报告

2025-03-28 15:25　来源：贵港市港南区市场监督管理局

2025年2月14日上午9时40分许，广西龙达木业有限公司发生一起一般坍塌事故，导致1名工人死亡。依照《中华人民共和国安全生产法》《事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《港南区人民政府办公室关于成立龙达木业2·14事故调查组的通（以下简称“2·14”事故），成立了由何**同志（区委常委、副区长）担任组长，区应急局、区工信局、区市场监管局、区人社局、区总工会局、港南公安分局、桥圩镇人民政府、桥圩派出所等部门相关人员组成的事故调查组。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责责任人员的处理建议和事故防范措施建议。现将调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及其相关人员情况

1.广西龙达木业有限公司基本情况

广西龙达木业有限公司（以下简称龙达木业）成立于2023年03月09日，统一社会信用代码：91450800MACBP4LY8E；法定代表人：宋某义；限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广西壮族自治区贵港市港南区桥圩镇蒙垌村小垌心屯（宋某某房屋内）；注册资本：陆佰万元整；经营般项目：木材加工；木材收购；木材销售；家具制造；人造板制造；人造板销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

2.相关人员情况

（1）宋某义，男，35岁，汉族，居民身份证号码：450**********58，户籍：广西贵港市港南区桥圩镇**村***屯***号，龙达木业法定负责该公司日常管理等全面工作。

（2）蒙某文，男，45岁，壮族，居民身份证号码：452**********36，户籍：广西罗城仫佬族自治县**镇**社区**屯***号，龙达木业工司机（持有特种设备作业人员证，证件编号：4502B****）。

（3）死者：廖某恒，男，47岁，汉族，居民身份证号码：4525**********10，户籍：贵港市港南区桥圩镇**村**队，龙达木业工人，负包磨边工作。

（二）事故经过

2025年2月14日上午9时上班后，廖某恒来到公司锯边区域收集木糠粉用于板材的磨边工作。9时40分许蒙某文驾驶叉车在锯边区进行木板时，将木板堆放过高，且未采取加固措施，导致堆垛重心失衡发生坍塌，位于坍塌区域的廖某恒躲闪不及时被木板压倒。事故发生后，现场其他人救援，并拨打急救电话，但廖某恒因伤势过重，经抢救无效死亡。

（三）人员伤亡情况

该起事故造成廖某恒死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，桥圩镇人民政府、区应急局、区市场监督管理局、桥圩派出所、贵港市第二人民医院立即组织人员第一时间赶到现场开展事作，拉好警戒线，同时向上级汇报了有关情况。

（二）善后处置情况

接到事故报告后，桥圩镇人民政府、区应急管理局、区市场监督管理局等相关单位指派专人负责协调企业与死者家属进行沟通，积极对死者安抚，稳定死者家属情绪。2025年2月14日，龙达木业和廖某恒家属就经济赔偿问题进行了协商，达成了一致赔偿意见，并签订了赔偿协议书，赔家属**万元人民币，该公司当日便支付**万元人民币给死者家属，余下**万元人民币于2025年2月17日已支付完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因

叉车司机蒙某文将木板堆放高度过高，导致木板稳定性不足发生坍塌。

（二）间接原因

龙达木业未严格落实安全生产主体责任：一是安全管理制度缺失，未明确堆垛高度、加固方式等操作规范； 二是未对员工进行安全教育培考核，员工安全意识淡薄；三是现场安全监管缺位，未安排专人巡查堆垛作业；四是未在危险区域设置安全警示标识、堆垛防倾倒设施（如挡等）。

四、事故性质认定

经调查认定，龙达木业“2·14”木板坍塌事故是一起因安全管理缺失、员工安全意识淡薄等因素导致的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

（一）龙达木业未对特种设备安全管理人员、作业人员进行安全教育和技能培训，导致发生生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律法规，龙达木业对该起事故负有责任，建议由港南区市场监督管理局依照相关法律法规对该理。

（二）龙达木业法定代表人宋某义，安全生产主体责任落实不到位，在日常管理中缺乏对作业人员必要的安全培训教育，未制止和纠正违章履行安全管理职责导致1人死亡，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由港南区应急管理局依照相关法律法规对宋某义予以处理

六、事故整改和防范措施

（一）龙达木业要严格按照事故“四不放过”原则，认真分析事故原因，深刻吸取“血”的教训。认真加强从业人员特别是一线从业人员的教育和培训，提高从业人员安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解作业场所的危险因素。

（二）各乡镇（街道）、各行业主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的职尽责，加强对企业的安全监管；要吸取事故教训，抓好安全生产排查整治工作，加强风险管控，堵塞监管漏洞，确保安全生产形势稳定。

广西龙达木业有限公司

“2·14”事故调查组

2025年3月14日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府 承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码：4508030001