九龙坡区张*宇豆制品厂“7·4”触电一般事故调查报告

日期：2025-01-24 来源：区应急局

2024年7月4日7时40分许，在九龙坡区华岩镇，九龙坡区张*宇豆制品厂发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失90万元人民币（死亡赔偿金）

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，受重庆市九龙坡区人民政府委托，区应急局任组长单位的九龙坡区张*宇豆制品厂“7·4”触电一般事故调查组，区公安分局、区总工会、华岩镇派员参加，并邀请区纪委监委机关、区人社局派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则深入开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证，并邀请电力专家技术组，协助开展调查工作，提交事故调查技术勘察报告。查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范措施建议。

调查认定本次事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

事故单位：九龙坡区张*宇豆制品厂（以下简称张*宇豆制品厂），注册日期：2007年10月09日，经营者：张*宇，公司类型：个体工商户，经营场所：重庆市九龙坡区中梁山石堰村六社（拱背桥），经营范围：加工、销售：非发酵豆制品（凭许可证在许可范围和期限内经营），统一社会信用代码：92500107MA5XWKGP11。该公司股东两人，分别为张*宇、姚*国。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过。

2024年7月4日7时许，张*宇豆制品厂的工人何*兵在厂食堂吃完早饭，前往豆干车间上班，离开时工人廖*先刚到厂食堂吃早饭。7时18分许，廖*先用水杯告知何*兵去接水喝。8时许，何*兵寻找廖*先来上班，随即发现廖*先扑倒在纯水机附近地面（见图1），遂喊来曹*能（廖*先丈夫）及其他工人救援。

（二）事故救援情况。

事故发生后，张*宇豆制品厂工人和曹*能在救援过程中，立即拨打120、110，9时06分许，120急救车到达事故现场，现场对伤者进行抢救，后经抢救于9时40分许死亡。

（三）事故报告情况。

事故发生后，张*宇豆制品厂工人和曹*能在救援过程中，立即拨打120、110，9时06分许，120急救车到达事故现场，现场对伤者进行抢救，后经抢救于9时40分许死亡。

华岩派出所到现场进行了勘察。张*宇豆制品厂向应急部门进行了报告。

（四）死者基本情况。

廖*先，女，身份证号：51022319630*46X，户籍所在地：重庆市綦江区三角镇桐垭村*。

（五）善后事况。

事故发生后，事故相关单位积极处理善后，双方已达成赔偿协议，死者家属情绪稳定，现死者已下葬。

点击我，为您语音播报

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成廖泽先1人死亡，直接经济损失90万元人民币（死亡赔偿金）。

四、事故原因

经过勘查和综合分析，判断死者廖*先在纯水机取样口接用纯水时，左手臂接触到左侧意外带电的金属框架，电流通过金属框架-左手臂-身体-腿-地面，形成触电通道，发生触电事故；廖*先触电倒地后，脸部和左肩膀卡在金属框架与水罐之间，大面积接触地面及其他金属设施，受到更严重的电击伤亡。

（一）直接原因。

张*宇豆制品厂在纯水机安装、使用过程中，未安装设备接地接零线，当纯水机金属框架和外壳意外带电时，导致在工厂生产设备处取水饮用的死亡。

（二）间接原因。

张*宇豆制品厂隐患排查不到位。未对纯水机进行隐患排查，没有采取技术、管理措施及时发现纯水机运行过程中金属外壳短时带电隐患，没有及事故隐患，导致事故发生。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员。

廖*先，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任。鉴于其已在本次亡，建议对其免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员。

张*宇豆制品厂，隐患排查不到位，未对纯水机进行隐患排查，没有发现纯水机运行过程中金属外壳短时带电隐患，没有采取技术、管理措施，及并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法一十四条第一款第一项[3]的规定，因此次事故死亡一人，且事故单位积极善后，主动配合事故调查并及时推进事故隐患整改，建议由区应急局按照相关处理。

六、相关监管单位的履职情况及处理建议

在本次事故调查中，未发现区应急局、华岩镇人民政府相关监管人员存在履职不到位的问题。

七、防范措施及建议

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）张*宇豆制品厂要深刻吸取事故教训，举一反三，落实安全生产主体责任，一是对本单位进行一次全面深入的隐患排查，发现的问题和安全落实整改。二是负责人要督促、检查本单位的安全生产工作，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施谨慎购买生产设备，落实设备管理维护。四是要加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安能。

（二）华岩镇人民政府要进一步加强事故防范工作。结合安全生产治本攻坚三年行动，将监管对象用电作业环节作为检查执法的重要内容。组织生产大排查大整治大执法行动。扎实开展安全生产宣传教育培训。

（三）区应急局要督促轻工行业企业切实履行好安全生产责任，严格落实各项安全生产规章制度，督促企业及时发现并消除事故隐患。

九龙坡区张*宇豆制品厂“7·4”触电一般事故

2024年11月28日

点击我，为您语音播报

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（

