关于海角水产码头“9•5”安全事故的调查报告

2019-11-13 11:12 来源：海城区人民政府

关于海角水产码头“9·5”安全事故的调查报告

2019年9月5日11时左右，在北海市**********水产码头内，发生一起一名作业人员在清理桂北渔39988渔船的螺旋桨时，被螺旋桨打伤的安全事故。为查清事故原因，明确责任，防止类似事故的再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》，海城区安全生产监督管理局于2019年9月11日牵头组织海城区农业农村和水利局、海城区总工会、北海市公安局水上派出所、海城区海角街道办事处等单位并邀请海城区检察院成立事故调查组，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

桂北渔39988渔船的所有人为李立娟（身份证号：450**********），已取得《渔业捕捞许可证》（（桂北）船捕（2018）HY-100347号）、《船舶检验证书》（（桂北）船登（籍）（2018）HY-100391号）、《渔业船舶检验证书》（编号：4505000171293），最后一次船舶检验日期为2018年

二、事故发生的经过及救援情况

2019年9月5日上午11时左右，潘积远被桂北渔39988渔船的船员庞贤国请来**********水产码头为该渔船清理螺旋桨上的烂网，潘积远及其家属在船尾的庞贤国两次确认渔船发动机是否停止，庞贤国称副机在运行，但副机不带动螺旋桨车叶，可以下水，随后潘积远下水准备作业。同时，该渔船船长重新靠近码头，螺旋桨随之启动打伤了当时刚潜至螺旋桨位置的潘积远，潘积远佩戴的氧气面罩的气管也被螺旋桨车叶卷入，潘积远用携带的刀将气管切后被送至医院治疗。目前伤者潘积远已脱离生命危险，还继续在北海市人民医院接受治疗。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这次事故造成潘积远一人受伤，直接经济损失约9万元（主要为医疗费，事故相关人员尚未就赔偿费用达成一致意见）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1. 船员庞贤国未及时向船长庞继永报告潘积远下水作业的情况，而庞继永启动渔船前未向船员了解船舶适航情况，导致庞继永启动渔船时，螺旋桨

2. 船舶所有人李立娟未建立健全渔船安全生产责任制，招用未经过专门机构培训并取得船员证书、不具备渔业船舶安全知识的庞贤国作为船员，这是

（二）事故性质

依据上述事故原因分析，这是一起因渔业船员未遵守渔船安全规定、船舶所有人未建立健全安全生产责任制以及船舶所有人招用未取得船员的人员全责任事故。

五、事故责任的认定和处理建议

（一）船长庞继永未在渔船开航前未确保渔业船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条部门依法给予行政处罚。

（二）船员庞贤国未及时报告潘积远下水作业情况，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十一条第（六）项的相关规定，对事故负次要

（三）渔船所有人李立娟未建立健全安全生产责任制、招用未取得船员的人员在渔船上工作，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第三十管理部门依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

李立娟要认真吸取这次事故教训，制定安全生产责任制，加强对本渔船从业人员教育和管理，未经专门机构培训合格并取得渔业船员证书的从业人

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各市网站 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004