全州县锋鑫铁合金有限责任公司“7•27”触电死亡事故调查报告

2026-10-08 11:30　来源：全州县应急管理局

2026年7月27日14时30分左右，全州县锋鑫铁合金有限责任公司内发生一起触电死亡事故，造成1人死亡。

为查明事故原因，防止类似事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号规定，经县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县工业和信息化局、县公安局、县总工会、龙水镇人民政府等单位组成的全州县锋鑫铁合任公司“7·27”触电死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。

事故调查组根据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了事故过、原因、人员伤亡及善后处置情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并对事故原因及暴露的问题，提出和整改措施。

一、基本情况

（一）生产经营及出租情况

全州县锋鑫铁合金有限责任公司（以下简称“锋鑫公司”）从2024年3月开始停产，2025年12月22日，锋鑫公司与唐*平签订了租赁合同，将房、场地、设施全部出租给自然人唐*平生产经营使用，约定每年承包费70万元，并约定：“自签订合同之日起乙方对租赁甲方的设施、设备以及营管理负责，不论乙方在租赁期间出现任何安全事故和其他经济纠纷均与甲方无关，由乙方自行承担一切责任及损失。”2026年3月30日，唐*平注全州县裕鑫铁合金有限责任公司（以下简称“裕鑫公司”），唐*平以裕鑫公司名义开展生产经营活动。2026年3月开始维修冶炼炉，时长约半个月于停业状态，预计2026年8月份开工。出租后，锋鑫公司未参与实际生产经营管理，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中明安全生产管理职责。

2026年7月中旬，唐*平联系唐国军协商维修生产车间顶棚作业事宜，于2026年7月23日以锋鑫公司名义与承包方代表唐国军签订了《盖书》，合同是唐*平利用锋鑫铁合金有限公司盖有印章的白纸进行套打和填写，锋鑫公司不知情。唐*军、谢*辉、唐*龙、蒋*姣四人口头约定：扣成本后，四人平均分配利润。签订合同当日，唐国军四人开始进行维修车间顶棚作业，2026年7月27日搭棚子收尾工作时事故发生。

（二）事故发生相关单位概况

1.出租方：锋鑫公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：唐*为，统一社会信用代码：91450324*********Y（1-1）期：2003年8月21日，登记机关：全州县市场监督管理局；经营住所：全州县龙水镇亭子江村委（位于龙水镇内），经营范围：生产和销售：硅锰碳、锰矿、富锰渣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.承租方：裕鑫公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法人代表：唐*平，统一社会信用代码：91450324*********AY（1-1），成2026年3月30日，登记机关：全州县市场监督管理局；经营住所：桂林市全州县龙水镇亭子江村委（亭子江粮所后），经营范围：一般经营项目；炼；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）相关人员情况

1.唐*平，男，59岁，19**年8月出生，高中文化，身份证号：452323********3739，住址：全州县全州镇环城路80号，联系电话：138****鑫公司法定代表人、自然人独资，同时系锋鑫公司承租经营人，实际掌控该公司生产经营活动。

2.唐*明，男，62岁，19**年11月出生，初中文化，身份证号：452323********3739，住址：全州县凤凰镇大坪村委高车村03—17号，联136****9082，现任裕鑫公司值守人员，负责维修生产车间顶棚作业现场的安全管理，事故发生时未在现场。

3.钟*，男，50岁，19**年3月出生，小学文化，身份证号：452525********0012，住址：广西容县容州镇一巷23号—2，联系电话：134****鑫公司值守人员，负责维修生产车间顶棚作业现场的安全管理，事故发生时未在现场。

4.唐*军，男，51岁，19**年10月出生，初中文化，身份证号：452323********3136，住址：全州县全州镇龙岩村委彰家村60号，151****1099，裕鑫公司维修生产车间顶棚作业人员，事故发生时在现场，无高处作业特种作业操作证。

5.谢*辉，男，44岁，19**年1月出生，初中文化，身份证号：452323********2554，住址：全州县龙水镇同安村委北底拉村20—001号，联151****8793，裕鑫公司维修生产车间顶棚作业人员，事故发生时在现场，无高处作业特种作业操作证。

6.唐*龙，男，50岁，19**年6月出生，中专文化，身份证号：452323********255X，住址：全州县龙水镇同安村委北底拉村，137****2176，裕鑫公司维修生产车间屋顶棚作业人员，事故发生时在现场，无高处作业特种作业操作证。

7.蒋*姣，男，38岁，19**年3月出生，身份证号：450324********2535，住址：全州县龙水镇塘前村委江口田村，裕鑫公司维修生产车间顶员，本次事故中的死者。无高处作业特种作业操作证。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2026年7月23日起至事故发生时，唐*军、谢*辉、唐*龙、蒋*姣4人一直在裕鑫公司进行维修生产车间顶棚作业。2026年7月27日14时左右，*辉、唐*龙、蒋*姣4人到全州县裕鑫铁合金有限责任公司进行行车车间棚子维修收尾工作，4人施工时未告知现场管理人员，导致负责现场管理的*未在施工场地，14时40分左右蒋*姣通过行车横梁到新盖的铁瓦上面打螺丝，当走到横梁尽头时触碰到带电的槽钢设施，触电后倒在行车围栏里，到后立即跑去炉子旁断了电，谢*辉和唐*龙先后走到行车上对蒋*姣进行按压胸口抢救。同时，唐*明拨打了110报警，并按接警员提示拨打120急

119消防救援电话。龙水镇派出所、消防救援、龙水镇人民政府工作人员接报后相继赶赴现场。2026年7月27日15：20时左右，县人民医院救护人
场，抢救了40分钟左右，确认蒋英姣已无生命体征。

（二）事故救援情况

事故发生后，唐*明第一时间拨打了110报警，并按接警员提示拨打120急救电话和119消防救援电话，裕鑫公司负责人唐*平和现场值守人员
*在事故发生后立即赶往现场，约20多分钟后全州县人民医院120急救车和119消防车赶到事故现场，对蒋*姣现场抢救后，确认蒋*姣已无生命体征
水派出所公安民警及龙水镇政府等相关单位领导、综治工作人员赶到现场，对事故进行了善后处置。

（三）事故善后情况

事故发生后，全州县龙水镇人民政府积极组织裕鑫公司法定代表人唐*平与死者家属协商善后和赔偿事宜，对死者家属进行了妥善安抚，对
造成不良影响。

（四）事故现场勘察情况

事故现场位于锋鑫公司行车上面，现场有电线和电控箱，事发点行车周边存在带电的槽钢设施，蒋英姣在行车横梁上行走时触碰带电的槽钢
致触电，触电后倒在行车围栏内。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

1. 事故伤亡情况

死亡1人，死者蒋*姣，男，38岁，19**年3月出生，广西全州县龙水镇塘前村委江口田村人，身份证号450324********2535。

2. 直接经济损失

事故造成直接经济损失约102万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经调查认定，蒋*姣安全意识淡薄，不具备高处作业特种作业操作证，在没有告知现场管理人员、未采取安全断电措施的情况下，在行车横
时触碰行车周边带电的槽钢设施，导致触电死亡。

（二）间接原因

1.裕鑫公司，作为承租生产经营单位；未建立安全生产责任制和安全管理规章制度；未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理
对从业人员进行安全教育和培训；允许无高处作业特种作业操作证人员上岗作业；未建立风险分级管控和隐患排查治理制度；将生产经营项目发包
相应资质的个人。

2.锋鑫公司，作为出租方，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责；出租后未对承租方的安全生产工作
协调、管理和定期检查。

3.唐*平，作为裕鑫公司法定代表人/投资人，同时作为锋鑫公司实际承租经营人，未履行安全生产管理职责，未建立安全生产责任制和安全
制度和操作规程，未对从业人员进行安全教育和培训，未消除作业现场事故隐患。

4.唐*明、钟*，裕鑫公司值守人员，未全程在生产车间顶棚维修作业现场进行安全管理。

（三）事故性质

经调查认定，锋鑫公司“7·27”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故单位和相关人员的责任认定和处理意见

1. 蒋*姣，安全意识淡薄，不具备高处作业特种作业操作证而从事高处维修作业，未告知安全监管人员并做好断电安全防护措施就开始生产维修作业，导致触电死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，免予追究其相关责任。

2.裕鑫公司，作为承租生产经营单位，未建立安全生产责任制和安全管理规章制度；未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理
对从业人员进行安全教育和培训；允许无高处作业特种作业操作证人员上岗作业；未建立风险分级管控和隐患排查治理制度；将生产经营项目发包
相应资质的个人。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十四条、第二十八条、第三十条、第三十五条、第四十一条、第四十
定，对事故发生负有直接责任。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定
管理部令第14号）第十四条第二项进行行政处罚。

3. 锋鑫公司，作为生产经营单位，未与唐水平签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，出租后未对承租方的安全
进行统一协调、管理和定期检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。对事故发生负有责任。建议由县应急管理部门依
人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款进行行政处罚。

4. 唐*平，作为裕鑫公司法定代表人/投资人，同时作为锋鑫公司实际承租经营人，未履行安全生产管理职责，未建立安全生产责任制和安
章制度和操作规程，未对从业人员进行安全教育和培训，未消除作业现场事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一
项、第三项、第五项之规定，对事故发生负有管理责任。因裕鑫公司是自然人独资有限责任公司，且已建议由应急管理部门对该公司进行了行政处
《行政处罚法》第二十九条的规定，建议不再对其进行行政处罚；

5. 唐*明、钟*，裕鑫铁合金有限责任公司值守人员，未全程在生产车间顶棚维修作业现场进行安全管理。对事故的发生负有监管责任，建
公司根据其内部管理规定进行处理。

（二）事故暴露出来的其他问题

龙水镇人民政府作为属地管理责任主体，属地安全监管职责落实存在短板，对本次事故负有属地监管责任。特别是对辖区内企业以包代管违
察，未能及时发现和制止。建议龙水镇人民政府向全州县人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）全州县裕鑫铁合金有限责任公司，要深刻汲取本次事故教训，在未依法建立安全生产责任制和规章制度、配备安全生产管理人员、具
全生产条件之前，不得从事金属冶炼生产经营活动。

（二）龙水镇人民政府，要深刻汲取此次事故教训，压紧压实属地安全监管责任。重点排查辖区内企业是否存在以包代管违法违规行为，一
立即制止并报告有关部门依法查处。防止类似事故再次发生。

全州县锋鑫铁合金有限责任公司“7·27”

触电死亡事故调查组

（全州县应急管理局代章）

2026年9月23日