广西南宁万华建筑工程劳务有限公司 “9.5”高处坠落事故调查报告

2021-09-27 11:20 来源：港南区应急管理局

2021年9月5日8:20许，港南区妇幼保健院扩建项目（二期）工地发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。依照《中华人民共和国安全生产法产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，从区政府办、区应急管理局、港南公安分局、区总工会、区住建局、区人社局、江南街道办等部门调人员组成事故调查组对“9·5”事故进行调查。经过对事故现场勘察、取证、核实等工作，查明了事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、有关建设项目、单位、负责人概况

（一）有关建设项目及单位：

1、港南区妇幼保健院扩建项目（二期）建设项目工程2020年11月发包给广西莲城建设集团有限公司。工程内容包括：建设妇幼健康服务中及室外道路、停车场、绿化、给排水、电气、消防等工程，双方于2020年11月签订《建设工程施工合同》。

2、广西莲城建设集团有限公司2020年11月25日将港南区妇幼保健院扩建项目（二期）建设工程施工劳务分包给广西南宁万华建筑工程劳司，双方2020年11月25日签订《建设工程施工劳务分包合同》。

（二）公司基本情况：

广西南宁万华建筑工程劳务有限公司2014年5月19日注册成立，法定代表人：谭某某，公司注册资本：伍佰万元整，注册地址：南宁市兴宁区号金源城.金源悦府35号楼1906号，统一社会信用代码：914501000999034360U，注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建程；砌筑作业分包、抹灰作业分包、模板作业分包、钢筋作业分包、混凝土作业分包、木工作业分包、脚手架搭设作业分包、焊接作业分包、水暖业分包。

（三）项目负责人基本情况：广西莲城建设集团有限公司安全总监、副总经理谭某某，男，今年34岁，身份证号码：450803XXXXXXXX67住址：广西贵港市港南区桥圩镇永梧村长兴屯157号。其主要负责项目工程的安全管理工作。

二、事故发生经过、救援情况

（一）事故发生经过：

9月5日早上6：30许广西南宁万华建筑工程劳务有限公司聘用工人黄某某、陆某某等7人在港南区妇幼保健院扩建项目（二期）妇幼健康服务楼八楼进行搭设外架作业，其中黄某某单独一人在综合楼北面搭架子，其他6人以2人一组分别在综合楼的东、南、西面作业。约8:20黄某某不慎从服务中心综合楼八楼掉落到地面，其他人听到叫喊声后跑过去，看到黄某某掉落在地面失去意识。现场工人见状立即拨打120求救，并打110报警，急救人员现场抢救无效死亡。

三、事故人员伤亡及善后处理情况

死者黄某某，男，汉族，35岁，身份证号码：450803XXXXXXXX9196，贵港市港南区江南街道办南江社区人，系广西南宁万华建筑工程劳司聘用的工人，主要从事建筑架子搭设工作。

事故发生后经江南街道人民调解委员会调解，于9月10日广西南宁万华建筑工程劳务有限公司与死者家属达成赔偿协议，目前死者善后处理成。

四、事故原因分析

（一）直接原因

黄某某安全防范意识淡薄，自我保护意识不强，未能采取有效的安全防护措施，没有及时发现并消除安全隐患，造成其不慎坠落时因安而掉落地面死亡，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、广西南宁万华建筑工程劳务有限公司对安全生产管理工作中存在的安全隐患和问题排查治理不细致，未能及时发现并消除作业现场存在患，是导致本起事故发生的间接原因。

2、广西连城建设集团有限公司安全总监、副总经理谭某某未严格履行法定安全生产管理职责，对港南区妇幼保健院扩建项目（二期）工程工作督促检查不到位，未能及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，是导致本起事故发生的间接原因。

五、事故性质

经过事故调查组人员对事故现场勘查、取证、核实，认定广西南宁万华建筑工程劳务有限公司“9.5”高处坠落致人死亡事故为一般生产安故。

六、事故责任认定及处理意见

（一）黄某某安全防范意识淡薄，自我保护意识不强，未能采取有效的安全防护措施，没有及时发现并消除安全隐患，造成其不慎坠落时因落而掉落地面死亡，对该起事故发生负主要责任，建议应急管理部门免于对其处以行政处罚。

（二）广西南宁万华建筑工程劳务有限公司对安全生产管理工作中存在的安全隐患和问题排查治理不细致，未能及时发现并消除作业现场存隐患，对该起事故发生负有责任，是事故的责任单位，建议港南区应急管理局依法依规对广西南宁万华建筑工程劳务有限公司处以行政处罚。

（三）广西连城建设集团有限公司安全总监、副总经理谭某某未严格履行法定安全生产管理职责，对港南区妇幼保健院扩建项目（二期）工产工作督促检查不到位，未能及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，对该起事故发生负有责任，建议港南区应急管理局依法依规对谭某某进罚。

七、事故防范和整改措施

广西南宁万华建筑工程劳务有限公司发生“9.5”高处坠落致人死亡事故，说明广西南宁万华建筑工程劳务有限公司对安全生产管理工作中存隐患和问题排查治理不细致，未能及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。在今后工作中要进一步贯彻落实科学发展观，务必把生产安全工作抓最大限度保障人民群众的生命财产安全，促进企业的健康发展。为认真吸取此次事故的教训，严防类似事故再次发生，现提出如下整改措施：

（一）广西南宁万华建筑工程劳务有限公司要严格履行安全管理职责，全面排查生产作业中存在的安全隐患，及时消除作业现场存在的事故隐

（二）相关部门和单位要认真履行职责，积极开展安全生产大检查，对排查出来的安全隐患必须采取有效措施进行整改。

港南区政府“9.5”事故调查组

2021年9月23日

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001