广西贵港市蓝越木业有限公司“2•22”触电一般事故调查报告

2024-04-19 10:10　来源：港南区市场监督管理局

2024年2月22日，广西贵港市蓝越木业有限公司（以下简称蓝越木业）发生一起触电事故，致一人身亡。依照《中华人民共和国安全生产法安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据贵港市港南区人民政府办公室《关于成立广西贵港市蓝越木业有限公司“2·22”事查组》要求（以下简称“2·22”事故），成立了由何**同志（区委常委、副区长）担任组长，港南公安分局、区市场监管局、区应急局、区工信社局、区总工会、区林业局、八塘街道办事处、工业园区管理委员会等部门相关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术勘察和综合分析，故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题事故防范措施。现将调查结果报告如下:

一、事故发生单位及个人基本情况

（一）事故发生在蓝越木业锅炉房内，蓝越木业营业执照注册日期为2020年04月15日；统一社会信用代码：91450800****DLN890；法定代表文；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：三聚氰胺板、单板、胶合板、生态板、家具生产销售（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营活动）；注册资本：伍佰万元整；登记机关：贵港市市场监督管理局。

（二）李*文，男，汉族，李*文为蓝越木业法定代表人，也是该公司安全生产的主要负责人，全面负责该公司安全生产工作。

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

2024年2月22日凌晨0点50分左右，蓝越木业锅炉房内锅炉与喷木糠装置的连接管起火，该公司生产主管方*岸听到防火警报后立即灭火，初粉灭火器，发现作用不大后改用水将火扑灭。由于喷木糠装置的电线线路被烧坏，造成漏电，方*岸用水灭火后，走到灭火区域，与地面的积水接触电身亡。

事故发生后，与方*岸一起灭火的该厂工人廖*波尝试拉了他两次，都因有触电麻木感未能成功。随后廖*波立马去把总闸拉下来，但是该锅有两个电源总闸，廖*波只找到一个，未能找到另外一个电源总闸。方*岸触电摔倒时是2时18分，廖*波分别于2时20分和2时36分拨打120急救电话。31分打给厂长郑*军，郑*军大约二十分钟后到达事故发生地，将未关闭的电源总闸关闭，并对方*岸采取心脏按压等急救措施直到救护车到达。3右，方*岸经医务人员抢救无效宣告身亡。

（二）事故现场处置情况

2月22日2点48分接到横岭派出所报告，八塘街道办事处、横岭派出所立即组织人员赶往现场处置。接到事故报告后，区应急局、区市场监管立即赶到现场开展事故处置工作，在现场拉好警戒线，同时向上级汇报了有关情况。

（三）应急处置情况

1.责令蓝越木业停炉整顿

事故发生后，贵港市港南区市场监督管理局责令蓝越木业停止使用未经监检合格以及改造后未经检验合格的（锅炉）设备，锅炉需监检合格入使用。

2.成立事故调查组，开展事故调查

2月22日，贵港市港南区市场监督管理局对现场进行勘查，并作出记录。2月22日、26日贵港市港南区市场监督管理局对企业负责人、安全管作人员分别进行了调查询问，提取有关材料。2月27日，贵港市港南区人民政府办公室牵头成立了广西贵港市蓝越木业有限公司“2·22”事故联合

3.安抚死伤者家属情绪，磋商赔偿问题

事故发生后，贵港市港南区八塘街道办事处、工信局、司法局、人力资源社会保障局积极指导蓝越木业对死者方*岸的家属进行安抚，及时赔偿问题。目前，蓝越木业已与死者亲属达成和解，签订《工亡支付协议书》，约定赔偿死者亲属120.68万元。

三、事故造成伤亡情况

死亡人员：方*岸，男，汉族，身份证号：520122198510254***，住址：贵州省贵阳市息烽县流长镇******，是蓝越木业生产主管。根据贵医院出具的《居民死亡医学证明书》，方*岸于2024年2月22日03:20死亡，死亡原因：电击伤。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

方*岸安全意识淡薄，自我保护意识差，在未切断电源的情况下，就用水灭火，导致漏电，触电身亡。方*岸发现喷木糠装置连接管着火后，时间切断电源，是事故发生的直接原因。

2.事故的间接原因

蓝越木业：锅炉与喷木糠装置连接管发生火情，燃烧时把喷木糠装置的线路烧坏，造成漏电；工人用水灭火后，走到灭火区域，与地面的积导致触电身亡。蓝越木业使用的锅炉违规加装喷木糠装置造成连接管起火。锅炉在投入使用前或者投入使用后三十日内未办理特种设备使用登记证监督检验就使用。安全管理不到位，未履行安全生产工作职责。安全教育培训不到位，未严格落实安全生产主体责任。在日常管理中缺乏对员工必生产培训及教育，致使员工安全意识淡薄。以上是这起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，该起事故是一起由于工人安全意识淡薄导致的一般生产安全事故。

五、事故责任划分及处理意见

（一）广西贵港市蓝越木业有限公司：锅炉在投入使用前或者投入使用后三十日内未办理特种设备使用登记证，未通过监督检验就使用；违木糠装置；安全管理不到位。以上行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》“第三十三条特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。”“第四十七条进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。”“第十三条特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责产、经营、使用的特种设备安全负责。特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理员、检测人员和作业人员，并必要的安全教育和技能培训。”蓝越木业对该起事故负有责任，建议由贵港市港南区市场监督管理局依照相关法律法规对该公司予以行政处罚。

（二）广西贵港市蓝越木业有限公司负责人李*文：作为企业安全生产负责人和具体组织者，执行安全生产有关法律法规和标准规范不到位《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。李*文对该起事故负有安全管理责任，建议由贵港市港南区应急管理局依照相关法律法规对李*文予罚。

（三）贵港市港南区工业园市场监督管理所：贵港市港南区工业园市场监督管理所对辖区特种设备监管不到位，未能及时发现并消除安全隐患贵港市港南区工业园市场监督管理所向贵港市港南区市场监督管理局作书面检讨；2.由贵港市港南区市场监督管理局对贵港市港南区工业园市场监予以批评教育。

六、防范措施和意见

（一）贵港市港南区市场监督管理局：要加强对辖区内特种设备的安全检查，督促特种设备使用单位认真做好“三落实、两有证、一检验、（即：落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度，设备有使用证、作业人员有上岗证，对设备依法按期检验，制定特种设备应急预案），加强备的检测、维护、保养和使用的安全管理，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以人为本，确保特种设备安全运行。

（二）广西贵港市蓝越木业有限公司：要认真吸取本次事故教训，查找事故原因，举一反三，加强管理，建立健全安全生产管理制度，制定规程，落实安全生产责任制，采取切实有效措施，杜绝类似事故再次发生。

1.建立健全安全生产教育培训制度。严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律法规，加强安训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，严格遵守安全生产规章制度及操作规程。

2.加强对特种设备的监督管理。特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更可继续使用。

（三）贵港市港南区八塘街道办事处：对辖区企业落实属地监管职责，全面开展安全生产大排查，确保辖区人民生命安全。

（四）贵港市港南区林业局：木业企业的主管部门，要严格落实“三管三必须”要求，根据本行业特点，开展安全生产排查整治，确保企产。

广西贵港市蓝越木业有限公司“2.22”事故调查组

2024年4月16日

党政机关

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001