襄阳樊城民发盛特区“7·21”一般触电事故调查报告

来自：区应急管理局 时间：2023-08-22

2022年7月21日22时左右，襄阳市樊城区王寨办事处辖区内民发盛特区物业一名电工在民发盛特区小区13号楼1单元负一层维修照明设备时，
无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省
有关法律法规的规定，樊城区人民政府依法成立了由区应急管理局、市公安局樊城分局、区纪委监委、区总工会等有关部门组成的襄阳樊城民发盛
事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，认定了事故性质。
下：

一、基本情况

（一）事故单位和人员相关情况

湖北民发物业服务有限公司，统一社会信用代码：91420600739123XXXX，成立于2002年4月23日，法定代表人孙某，类型：其他有限责任
仟万圆整，经营范围：物业管理；居民日常生活服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自动售货机销售；家政服务；餐饮管理；环境应急
务；专业保洁、清洗、消毒服务；食品经营；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可
事经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

孙 某，湖北民发物业服务有限公司法定代表人。

吴 某，湖北民发盛特区物业服务中心小区经理。

郑 某，湖北民发物业服务有限公司盛特区服务中心工程维修班水电工。

（二）事故现场情况

事故现场位于民发盛特区小区13号楼1单元负一层电梯口，电梯口上方高约4米是各类并排的管道，照明灯在电梯口上方的管道处，梯子在管道
上，当时已无意识。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年7月21日19时50分左右，民发盛特区物业服务中心监控室值班人员张某某接到13号楼1单元业主报修电话，反映该单元负一层电梯口照明行安全，张某某立即打电话给工程维修班值班水电工郑某，让郑某去现场维修。

20时40分左右，张某某再次给郑某打电话询问维修情况，但郑某一直没接电话，张某某便将情况告知小区经理吴某，吴某安排秩序队值班班长层电梯口寻找，贾某某到现场后，只看到了梯子，未见人，便将情况告知吴某，吴某到达监控室，通过调取监控视频发现：20时10分左右，郑某接赶到13号楼1单元负一层电梯口，由于照明灯在负一层顶部，郑某使用梯子爬上管道后，便一直没有下来。随后吴某立即赶到现场查找，发现郑某倒在电梯口上方的管道上，人已无意识。

（二）事故善后情况

事故发生后，吴某立即拨打了报警电话120、110、119，22时左右，119和110同时赶到现场，119消防队员将郑某从13号楼负一层电梯口的管道上送往襄阳市中心医院北区抢救，23时左右，郑某经抢救无效死亡。

2022年7月25日上午，湖北民发物业有限公司与死者家属签订了赔偿协议，并进行了赔偿，保持了社会稳定。

三、事故综合分析和性质

（一）事故分析

经现场勘察和调查分析：一是事故现场只有死者郑某一人，无其他目击者；二是事故现场位于管道之上，在视频监控范围之外；三是事故调查（襄阳中心医院北区）调取伤者病历，并走访救治医生，了解到当时医院为进一步排查死亡原因，需要对死者进行尸体解剖，但死者家属不同意尸检无法查清；四是经襄阳市樊城区公安司法鉴定中心对郑杰尸表检验，郑某左手中指指腹处见电流斑，余体表未见明显外伤性改变，要确定具体死亡原剖并做病理检验，但死者家属未申请尸体解剖检验，故无法确定郑某具体死亡原因。

综上分析，郑某死亡原因无法确定，触电死亡证据不足，不能判定此起事故是一起一般触电生产安全责任事故。

（二）事故性质

经调查认定，襄阳樊城民发盛特区“7·21”一般触电事故不能认定为一般生产安全责任事故。

襄阳樊城民发盛特区“7·21”一般触电事故调查组

2023年8月15日

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹 责任编辑：骆克晓