天心黑石铺雅礼融城学校新建工程（一期）项目“8·31”一般其他伤害事故调查报告

天心区政府事故调查组

2025年10月31日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）事故有关合同及协议情况.....3
（三）事故有关人员情况.....4
（四）事故相关单位安全管理情况.....5
（五）事故发生经过.....8
（六）事故现场情况.....8
（七）人员伤亡和直接经济损失.....8
（八）其他可能因素排除.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）事故应急处置评估.....10
三、事故发生原因和性质.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....10
（三）事故性质.....11
四、相关责任人员和单位责任认定及处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员.....12
（二）建议给予行政处罚的单位及人员.....12
五、事故防范及整改措施建议.....13
（一）必须强化从业人员教育培训和施工现场管理.....13
（二）必须压实企业安全生产主体责任.....14
（三）必须全方位加大监管力度.....14

天心黑石铺雅礼融城学校新建工程（一期）项目“8·31”一般其他伤害事故调查报告

2025年8月31日13时05分许，天心区黑石铺街道雅礼融城学校新建工程（一期）项目工地临建板房安装作业过程中发生一起不慎摔落事故，造成1人死亡，直接经济损失约138万元。

为尽快查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及省、市、区人民政府有关规定，区人民政府决定成立天心黑石铺“8·31”坠落事故调查组（天心黑石铺雅礼融城学校新建工程（一期）项目“8·31”其他伤害事故调查组）。调查组由区应安委办主任、区应急局局长邓欣任组长，区应急局、区公安分局、区总工会、区住建局、黑石铺街道办事处为成员单位并邀请区纪委监委、区检察院派人参与事故调查工作。

通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查分析认定，天心黑石铺雅礼融城学校新建工程（一期）项目“8·31”其他伤害事故是一起在集装箱活动板房楼梯安装作业过程中因企业（分包单位）未认真履行安全生产主体责任，安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄、私自违章作业，导致人

员死亡的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.工程建设单位

长沙市天心区公共工程建设中心，类型：事业单位，办公地址：长沙市天心区湘府中路298号，法定代表人：蒋X，统一社会信用代码：12430103591039651L。经营范围：推进项目建设，促进城市发展，负责政府投资的公益性建设项目、重点工程建设项目及非经营性工程的组织实施和代建管理。

2.项目施工单位

湖南建工联旺施工有限责任公司（以下简称“建工联旺公司”）。该公司成立于2002年3月20日，企业注册地址为韶山市高新技术产业开发区创业大厦1516号，企业法定代表人殷X，统一社会信用代码：91430000736764660B。经营范围：建筑劳务分包：房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用及养护维修工程、桥梁工程、隧道工程、公路工程、铁路工程、机场工程、强弱电工程、景观工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、通讯工程、机电安装工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、特种工程、幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程、土石方工程、园林绿化工程、高空作业工程、环保工程、公路路面工程、公路交通工程、河湖整治工程、管道工程、附着升降脚手架工程、高耸构筑物工程、金属门窗工程、机具与辅材、可再生能源工程、建筑智能化工程、农业改造工程、吊装工程、

模板脚手架工程、木工作业、砌筑作业、抹灰作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、焊接作业、石制作、楼板制作、水暖电安装作业、钣金工程作业、不限于电力、堤防、航道、港口、码头等；模板脚手架专业承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.**板房安装专业分包单位**

长沙鲲跃钢结构有限公司（以下简称鲲跃公司）。该公司成立于2018年8月22日，企业注册地址为湖南省长沙县黄兴镇黄兴新村农场组，企业法定代表人王X兵。统一社会信用代码：91430100MA4PUDAK3U；经营范围：金属制品的批发；铝合金制品、铝合金型材、钢材、环保设备、门、窗、活动板房及组件、五金机电产品的销售；建材零售；集装箱租赁服务、设备销售；钢结构工程专业承包；围栏、护栏设计与安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故有关合同及协议情况

湖南建工联旺施工有限责任公司（甲方，需方）与长沙鲲跃钢结构有限公司（乙方，供方）签订了《雅礼融城学校新建工程（一期）施工第一标段的集装箱采购安装合同》（以下简称“合同”），合同暂定总价为人民币178,976.00元（含税）。工程地点位于长沙市天心区新开铺路1361号。合同约定产品需符合国家标准，乙方负责送货至甲方指定项目位置，运输及卸货由乙方承担。货款结算方式为供货完成后一次性支付100%，但支付时间与建设单位向甲方的拨款进度挂钩。合同还包含三个重要附

件:《风险共担协议书》《廉政协议书》《安全生产管理协议书》。

合同约定，双方的责任与义务划分如下：甲方主要负责保证施工现场条件畅通、组织材料验收、并依据合同及建设单位付款情况向乙方结算支付货款。乙方则承担产品质量、运输安全、现场作业安全等责任。在运输和卸货安装过程中发生的任何车辆故障、交通安全及人身伤害事故，其全部经济及法律责任均由乙方承担。《安全生产管理协议书》规定，乙方必须为自聘员工办理工伤保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。若发生生产安全事故，乙方须立即报告甲方并配合调查，对于因乙方自身管理不善或其人员过失所造成的安全事故，由乙方承担全部责任。甲方对施工现场安全生产负有全面责任并进行统一管理，但因乙方不服从管理导致的事故，由乙方承担责任。

（三）事故有关人员情况

1.郭X生，男，43 岁，身份证号 3729XXXXXXXXXX6030，户籍所在地：山东省鄄城县彭楼镇郭老庄行政村郭老村 138 号，鲲跃公司聘请临时用工，未与鲲跃公司签订《用工协议》，在集装箱活动板房楼梯安装作业中不慎意外坠落当场死亡。

2.王X锋，男，54 岁，身份证号 3729XXXXXXXXXX681X，户籍所在地：山东省郓城县李集乡高才刘行政村高才刘村人，作业现场人员。

3.王X兵，男，34 岁，身份证号 3729XXXXXXXXXX6853，户籍所在地：湖南省长沙县黄兴镇保利东郡小区 16 栋 504 房，鲲跃公司法人。

（四）事故相关单位安全管理情况和履职情况

1.鲲跃公司安全管理和履职情况

事故发生后，调查组立即对长沙鲲跃钢结构有限公司展开调查，通过对该公司主要负责人王X兵调查询问和查阅公司安全培训和教育、安全生产管理制度台账、安全生产隐患排查治理登记等资料。经核查，该公司安全生产组织机构不健全，未按规定配备专职或兼职安全管理人员[1]；未落实安全管理制度和操作规程，未落实岗位安全生产责任，对从业人员异常行为防范不到位，在教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程上存在不到位；在监督和教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品上存在不到位。事故发生前未发现郭X生未佩戴、使用劳动防护用品（安全帽）[2]。

事故发生后，该公司积极配合警方调查，主动安抚死者家属，妥善处理善后事宜，支付丧葬费及一次性工亡补偿金共计138万元，获得家属认可。对公司存在的安全责任、安全制度、安全教育和培训等落实不到位等问题进行全面整改。

2.建工联旺公司安全管理和履职情况

事故发生后，通过对该公司项目经理吴赞等调查询问和查阅公司安全培训教育资料、安全生产管理制度台账、安全生产隐患排查治理登记等资料。经核查，该公司制定了安全生产全员责任

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。”

制度、业务操作规程、管理制度，建立了隐患排查治理制度和生产安全事故应急救援预案，定期开展了安全教育培训，与分包公司签订了劳动合同，但该公司作为项目发包方，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[3]，存在疏漏，未及时发现消除分包公司聘请人员未在规定时间私自作业的安全隐患。

事故发生后，该公司配合各级部门调查，与分包公司共同处理死者善后事宜。同时，全面停工停产，立即组织全体人员（包括管理人员和一线工人）开展警示动员，并针对性再培训，进行高空作业防坠落专项安全再培训，全面排查风险隐患。

3.有关单位安全监管情况

天心区公共工程建设中心在资质严审上，要求总包所选分包提供对应安装资质与安全生产许可证，杜绝无资质、超范围承揽；同步核查管理人员健康证明，确保准入合规。方案审查上，现场明确临建（含板房）搭设需编制详尽的专项施工方案，并经监理审核后报中心审核后予以实施；重点核查防火、防触电、防坠等措施；要求进场设备设施附合格报告，监理验收后并留存记录。交底应急上，督促总包单位在临建搭设前需对分包作业人员进行详细的安全技术交底，项目安全员全程监督，并推动完善消防、坍塌、触电、临边等应急预案，明确应急组织、流程及物资落地。

天心区住房和城乡建设局于 8 月 25 日蓝天保卫战巡查中发现该项目当时处于场地平整、土方外运、临时板房搭建等施工准

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

备阶段，未办理施工许可证。于2025年8月28日在项目现场下达《责令改正通知书》、《停工令》，要求立即停止施工，依法向天心区住建局申请办理施工许可证方能进行后续基坑支护及土方开挖施工。

黑石铺街道办事处于6月24日对该项目进行施工前安全生产检查，要求施工单位尽快办理施工许可；7月30日街道自然资源和城市建设事务中心对项目进行安全检查，要求做好安全生产前工作准备，完成周边围墙建设，尽快完成施工许可办理；8月12日街道自然资源和城市建设事务中心组织召开雅礼融城安全生产工作会议，会议要求施工单位尽快完成施工许可证办理，做好安全生产工作；8月31日事故发生后，9月1日在街道组织召开辖区所有在建工地安全生产会议；9月8日城建中心组织辖区内各建筑工地负责人在雅礼融城学校项目召开警示会；10月办理完成施工许可后，街道向该项目下达整改通知书1份。

通过全面查阅该项目的监督记录，该项目系分包单位进场施工前准备（临建板房楼梯安装），各相关监管部门对项目危大工程、施工现场各类危险源、责任主体单位安全生产主体责任落实情况等均按要求按频率开展了监督检查，对在监督检查中发现的各类安全隐患，均按程序按要求下发相应监督措施并要求责任主体单位进行整改，责任主体整改完成并提交整改报告后，监督组到项目现场进行了复查，有相关的复查记录，形成了完整有效的闭环监督管理，监管部门监督工作履职到位。

（五）事故发生经过

2025 年 8 月 31 日 13 点 05 分，雅礼融城学校新建工程（一期）施工第一标段项目临建板房进行**集装箱活动板房楼梯安装作业过程中**，工人郭 X 生站在人字楼梯上（距地面 1.6 米左右，未达到高处作业基准面）利用绳索拉动集装箱楼梯平台（平台为铁质品尺寸约为 1m×1m），工友王 X 锋在地面配合用撑杆顶着平台往上送。在提升过程中，郭 X 生不慎意外摔倒在地，当时头部撞击地面流血，经 120 急救医护人员抢救无效后死亡。

（六）事故现场情况

事发现场位于天心区黑石铺街道雅礼融城学校新建工程（一期）项目工地临建板房楼梯处。事发时正值中午，未在规定的作业时间段内。作业人员郭 X 生站在人字楼梯上进行集装箱活动板房楼梯安装作业过程中不慎摔倒在地，其头部着地撞击地面流血，经 120 急救医护人员抢救无效后宣告死亡。



图 1 事发现场照片

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 138 万元。

（八）其他可能因素排除

1.经长沙市公安局天心分局刑侦大队法医现场勘查和尸表检验，结合派出所调查访问等工作，核实郭X生死亡系意外身亡，排除他杀，家属无异议。


死亡证明

图 2 死亡证明

2.经现场勘查、调查询问，作业地面平整，临建板房高约2米，人字楼梯搭靠稳固，平台未出现松动不稳等情况。



图 3 事发板房照片

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13时10分，现场工友王X锋拨打110报警及120急救电话，

湖南建工联旺施工有限责任公司相关负责人、黑石铺街派出所民警第一时间到达现场处理；13 时 23 分，120 救护车到达现场；13 时 30 分，经 120 救护车医护人员现场急救处置，抢救无效后宣告死亡；13 时 50 分，街道、社区领导等相继到达事故现场处理；14 时 20 分，长沙市鲲跃钢结构公司法人王 X 兵到达现场配合处理；14 时 59 分，死者被送往明阳山殡仪馆。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友王X锋第一时间拨打 120 急救，湖南建工联旺施工有限责任公司第一时间到达现场，并向有关单位报告事故情况，同时划定警戒区，保持现场原状，避免无关人员靠近，并清理排查附近可能造成二次伤害的危险源，配合相关部门现场救援和调查工作，做好家属安抚工作。长沙鲲跃钢结构有限公司积极与死者家属达成赔偿协议，完成赔付及相关善后工作。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，湖南建工联旺施工有限责任公司立即组织开展事故救援工作，救援处置及时有力，且事后主动作为，督促长沙鲲跃钢结构有限公司做好赔偿等善后工作，未造成负面舆情。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因分析

作业人员（死者）在进行集装箱活动板房楼梯安装作业时不慎意外摔落撞击头部死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.从业人员个人防护意识薄弱。作业人员（死者）个人防护安全意识淡薄，自我保护意识差，存在麻痹侥幸心理，为赶工期（当时承包6个楼梯安装任务，共计600元钱），未在规定作业时间内，不顾天气炎热，在未佩戴安全帽、未系安全绳等基本安全防护措施的情况下，私自进行作业。

2.企业安全生产主体责任落实不到位。鲲跃公司作为直接的用工单位和作业任务的分包方，管理组织架构不健全（公司仅有法人及其妻子二人），未按规定配备专职或兼职安全管理人员，并进行旁站，缺乏有效的安全管理制度和操作规程。未进行必要三级安全教育培训，对临时雇佣的作业人员仅停留在口头嘱咐“注意安全”。未有效落实风险防控和隐患排查治理机制，劳务用工不规范，与死者仅为临时性的“叫活”关系，未及时采取有效措施要求作业人员佩戴、使用劳动防护用品等安全措施。

3.企业安全管理不到位。现场作业安全管理有漏洞，建工联旺公司作为项目发包方，安全生产统一协调管理存在疏漏。建工联旺公司虽进行了安全交底，但未能采取有效措施（如日常巡查、现场监护等）确保这些安全要求在施工现场得到落实。鲲跃公司在未告知的情况下私自午间作业，建工联旺公司未能及时发现并制止。

（三）事故性质

经调查分析认定，天心黑石铺雅礼融城学校新建工程（一期）项目“8·31”其他伤害事故是一起在集装箱活动板房楼梯安装作业过程中因企业（分包单位）未认真履行安全生产主体责任，安

全管理不到位，作业人员安全意识淡薄、私自违章作业，导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

四、相关责任人员和单位责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律及规定，建议对天心黑石铺雅礼融城学校新建工程（一期）项目“8·31”一般其他伤害事故有关责任人员及单位作如下处理:

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员

郭X生，男，43岁，在进行集装箱活动板房楼梯安装作业时，为赶工期，安全意识淡薄，在未佩戴安全帽、未系安全绳等基本安全防护措施的情况下进行私自作业，不慎摔落时头部着地，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予对其进行责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.长沙鲲跃钢结构有限公司。公司安全生产管理组织架构不健全，未按规定配备专职安全管理人员[4]；未有效督促从业人员严格执行安全操作规程[5]；未签订劳动合同，违规使用临时工，未对作业人员进行必要的安全生产教育和培训[6]；未有效落实安

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[7]，是事故发生的直接责任单位。对事故发生负有责任，建议由长沙市天心区应急管理局依法进行处理。

2.湖南建工联旺施工有限责任公司。该公司作为项目发包方，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[8]，虽然与分包单位签订了安全生产管理协议并进行了安全交底，但未能采取有效的现场监督措施，未能及时发现并制止分包单位在午间高温时段违规冒险作业的行为，存在安全管理漏洞，对事故发生负有责任。建议由长沙市天心区住房和城乡建设局依法进行处理。

3.王X兵，男，长沙鲲跃钢结构有限公司法人。未认真履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任。建议由长沙市天心区应急局依法进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）必须强化从业人员教育培训和施工现场管理。**长沙鲲跃钢结构有限公司**要根据本单位安全生产状况、岗位特点、人员结构组成有针对性地开展安全生产教育和培训工作，保证教育和培训质量加强从业人员的日常培训，特别是做好新招聘员工或临时用工人员的安全教育培训，开展经常性安全警示教育，提高从

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

业人员安全素质和意识。同时，强化作业现场安全管理，现场管理人员、安全员必须按要求进行旁站，落实好检查、监督、提醒责任，坚决制止“三违现象”，确保安全作业。

（二）必须压实企业安全生产主体责任。**湖南建工联旺施工有限责任公司要**对每个作业项目必须张贴监管责任公示牌，明确建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等及其负责人，责任到单位、到个人，出了事故，对牌追责。尤其是针对规模较小的分包公司要督促加强安全生产主体责任落实，加强安全生产工作统一协调、管理，特别是作业现场管理日常检查督促和问题整改闭环管理。**长沙鲲跃钢结构有限公司**要深刻吸取事故教训，要建立健全本单位的安全生产责任制，组织制定健全安全生产规章制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证安全生产资金的投入，督促、检查安全生产工作，不断完善安全生产规章制度和操作规程，杜绝“三违”现象发生。

（三）必须全方位加大安全监管力度。区住建局、区公共工程建设中心、街道办事处要深刻汲取事故教训，举一反三，全方位加大监管力度，始终把安全贯穿发展的各领域、全过程，严格落实建筑施工安全生产“七条硬措施”，督促建设、勘察、设计、施工、监理、劳务等单位落实安全生产主体责任，加强安全防范措施落实、风险隐患排查及人员培训教育，确保监管全覆盖、隐患无遗漏。同时，深入企业一线开展精准执法检查，集中打击惩治一批无证上岗作业、非法分包、作业现场安全管理措施不到位等非法违法、违规违章行为。督促企业健全完善安全风险隐患分

级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全企业事故隐患内部报告奖励机制，提升本质安全水平，构筑安全生产领域人民防线。

天心黑石铺雅礼融城学校新建工程（一期）项目

“8·31”一般其他伤害事故调查组

2025年10月31日