关于北海市海城区中街街道海堤街龙川海景餐厅路段“1•30”事故

2023-08-31 15:05 来源：北海市海城区应急管理局

海城区中街街道海堤街龙川海景餐厅路段“1·30”一般道路交通事故调查报告

2023年01月30日16时25分左右，位于海城区中街街道办事处辖区海堤街龙川海景餐厅路段，发生一起机动车驾驶员驾驶车牌号为桂E10377的重型厢餐厅路段时，与电动自行车驾驶员驾驶的北海38873号电动自行车同向行驶发生碰撞，造成一人受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》海城区中街街道办事处辖区海堤街龙川海景餐厅路段“1·30”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由海城区应急管理局、北海市公安局交通警察支队第一大队、海城区总工会、海城区司法局、中街街道办事处组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

事故调查组认定，海城区中街街道办事处辖区海堤街龙川海景餐厅路段“1·30”道路交通事故是一起重型厢式货车驾驶员驾驶重型厢式货车未伤的一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂E10377乘龙牌LZ**********重型厢式货车，车辆所有人：林日强，住址：广西北海市海城区**********，发动机号：JA********** 8000kg，整备质量：7815kg，核定载质量：10.055kg，外廓尺寸：9100×2550×3850毫米，经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）检验有效期至2023年

（二）事故车辆驾驶员情况

1、桂E10377重型厢式货车的驾驶员翁同旺，男，**岁，住址：广西浦北县**********，持有中华人民共和国机动车驾驶证，证号：45**********族自治区钦州市公安局交通警察支队，有效期限：2015年7月27日至2025年7月27日。持有中华人民共和国道路运输从业人员资格证（证号：45**********，证日期：2017年9月30日）。

2、北海38873号电动自行车，车主姓名：龙起芝，身份证号：45**********，广西北海人。

（三）事故现场情况

事故现场位于北海市海堤街由东向西行驶至海堤街龙船海景餐厅路段。

（四）事故发生经过和事故救援情况

2023年1月30日16时25分许，翁同旺驾驶桂E10377号重型货车沿北海市海堤街由东向西行驶至海堤街龙船海景餐厅路段时，与同向行驶的龙起芝120以及保险公司的电话，次日翁同旺和林日强去了医院看望龙起芝，当事人双方达成赔偿协议。

（五）相关人员基本情况。

1、龙起芝，男，广西北海市，19年**月**日**出生，身份证号码为45**********，系北海38873号电动自行车驾驶员，伤者。

2、林日强，男，汉族，19年**月**日**出生，身份证号码为45**********，身份证住所地广西浦北县**********。系桂E10377重型厢式货

3、翁同旺，男，汉族，19年**月**日**出生，身份证号码为45**********，身份证住所地广西浦北县**********。系E10377重型厢式货车

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成一人受伤。

2.直接经济损失。事故造成直接经济损失约为2.5万元，主要为伤者的补偿费用。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因。

翁同旺驾驶重型厢式货车上道路行驶，未注意观察周围车况与电动车发生碰撞，导致驾驶北海38873号电动自行车的龙起芝受伤。

（二）事故性质。

调查认定，海城区中街街道办事处辖区海堤街龙川海景餐厅路段“1·30”道路交通事故是一起重型厢式货车驾驶员驾驶重型厢式货车未注意观般道路交通事故。

四、相关单位和人员存在的问题及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安责任人员作如下处理：

翁同旺驾驶重型厢式货车未注意观察周围车况导致电动自行车驾驶员受伤，是造成此事故的主要原因，承担事故的主要责任，建议由北海市公安应急管理部门备案。

五、事故防范措施和建议

翁同旺要认真吸取本次事故教训，深入贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和规章，不断加强道路交通安全意识，防止类似

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004