建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司“2·7”一般触电事故调查报告

建昌县人民政府事故调查组

2025 年 2 月 21 日

2025 年 2 月 7 日上午 10 时 30 分许，建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司在维修调试回收泵过程中，发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 221 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《中华人民共和国安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《辽宁省安全生产条例》等规定，2025 年 2 月 7 日，建昌县人民政府成立了建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司“2·7”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由建昌县应急管理局、建昌县公安局、建昌县总工会等有关人员为成员，对该起事故依法展开调查，同时邀请建昌县纪委监委介入调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、

查阅资料，查明了事故原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对生产经营单位及有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经事故调查组认定，建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司“2·7”一般触电事故是一起因维修人员违章作业，未穿戴安全防护用品，在未断电情况下进行维修作业，双手碰触带电线缆导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位为：建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司，成立于2013年11月01日，统一社会信用代码91211422081114391D。住所：葫芦岛八家子经济开发区八家子村，法定代表人为张某某（因身体原因，不能担任法定代表人，变更法定代表人手续办理中），主要负责人、厂长陈某（公司有任命文件）。经营范围包括从尾矿砂中回收金属及加工、金属铸造、矿产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2025年1月25日停产，2月3日公司组织检维修，事故发生时处于停产检维修状态。

（二）事故发生单位安全管理情况

建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司主要负责人、厂长陈某持有主要负责人安全管理资格证书，专职安全管理人员郭某，

生产段长项某某，设备段长李某某，电气工程师李某某。公司制定了全员岗位安全生产责任制，覆盖了 11 个部门和岗位，公司制定实施了各项安全生产规章制度和操作规程共计 6 项，公司安全教育培训由安全（环保）科负责，2025 年 1 月 6 日，公司组织一次全体员工安全生产教育培训。

（三）事故发生现场有关情况

事故发生在隔离泵房一号事故池平台上，事故池主要用于处理过剩的料渣，共设置三个事故池，三个事故池串联，每个事故池配有回收泵，停产时，事故池内承装水，利用回收泵将事故池里面的水循环，冬季防止结冰冻坏设备。事发时，电气工程师李某某对一号事故池回收泵进行维修作业，在未断电的情况下徒手接电缆线，导致发生触电事故。





事故现场照片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.该起事故造成 1 人死亡，死者：李某某，男，50 岁，身份证号 211XXXXXXXXXXXXXX，职务：电气工程师。

2.事故直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），经估算，事故直接经济损失约 221 万元。

（三）司法鉴定情况

鉴定书（建）公（司）鉴（法医）字〔2025〕005 号，鉴定意见：根据对李某某尸体检验所见及病志记载，结合案情介绍，李某某符合触电致呼吸循环衰竭死亡。

二、事故发生经过及救援过程

事故调查组对现场作业人员及救援人员调查询问,事故发生经过：2025 年 2 月 7 日 9 时 20 分许，隔离泵房岗位工人袁某某发现 1 号事故池回收泵偷停，随即袁某某向生产工段班长吴某某汇报故障情况，然后吴某某找电气工程师李某某前往处理故障，生产工段班长吴某某负责协助。9 时 30 分左右，维修故障处理完毕后，试运行时发现水泵反转，需要再次处理故障，10 时 30 分左右，维修过程中，李某某接了一个电话，李某某在接电话时，吴某某转过身背对着李某某，过了一会，吴某某回身发现李某某倒在平台上，随后吴某某

马上进行断电并呼喊厂房内人员前来施救，救援人员将李某某挪移到南侧空地上，并由设备工段长李某某进行心肺复苏抢救处理。同时，厂长陈某到达现场联系医院，并组织人员将李某某送往建昌县第四医院进行抢救，11 时 58 分，经医院抢救无效死亡。

三、事故应急处置情况及评估情况

2025 年 2 月 7 日 11 时 33 分，建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司向八家子经济开发区应急局报告发生一起触电事故，12 时左右八家子经济开发区向建昌县人民政府和建昌县应急管理局报告事故情况，随后建昌县应急局、建昌县公安局、建昌县总工会工作人员到达现场，对现场进行勘察，对相关人员进行询问调查。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

李某某作为电气工程师，违反公司制定的《劳动防护用品管理规定》、《电工安全生产责任制》[1]，在维修调试作业时，未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品，在未断电的情况下进行带电维修作业，双手直接碰触带电线缆，导致触电事故发生。

（二）间接原因分析

1.建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司对员工穿戴劳动防护用品监督不到位。

2.建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司安全管理人员对作业

人员违章监督管理不到位，未及时发现并制止违章作业行为。

3.建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司安全教育培训不到位从业人员的安全意识、岗位操作规程、隐患处理和自我防护能力，未入脑入心落实到行动中。

五、事故发生单位及监管部门存在的问题

建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司安全教育培训不到位，从业人员的安全意识、岗位操作规程、隐患处理和自我防护能力，未入脑入心落实到行动中。企业对员工穿戴劳动防护用品监督不到位。

【1】《建昌磊子沟尾矿综合利用电工安全生产责任制》6.工作中必须佩戴好劳动防护用品，并确保正确使用劳动防护用品。8.严禁带电作业，因工作需要必须带电作业，必须经主管领导批准后，由经验丰富的电工进行作业，并派专人监护。

八家子经济开发区应急管理局在贯彻落实《建昌县应急管理局关于印发全县冶金等工贸行业今冬明春风险隐患排查整治工作方案的通知》（建应急【2024】79号）文件精神不到位，特别是在重点时段对企业安全检查力度不到位。

六、对相关责任人员及事故责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.建议免于责任人员

李某某，男，建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司电气工程安全意识淡薄，在维修调试设备时，未按照有关规章制度和

操作规程穿戴绝缘手套，绝缘鞋等劳动防护用品，违章作业，在未断电的情况下进行带电维修作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对该起事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

2.建议给予行政处罚人员

（1）陈某，男，建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司主要负责人、厂长，负责公司全面工作，未有效履行公司本岗位安全生产责任制，在监督、教育作业人员按照公司规定佩戴劳动防护用品以及从业人员遵守公司岗位操作规程方面不到位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五款规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条第一款第一项规定，建议由县应急局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款，计人民币 22219.2 元（贰万贰仟贰佰壹拾玖元贰角）（依据企业提供的上一年年收入证明）。

（2）郭某，男，建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司专职安全管理人员，未有效履行公司本岗位安全生产责任制，在监督、教育作业人员按照公司规定佩戴劳动防护用品，未及时制止和纠正作业人员违反操作规程的行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条规定，建议暂停安全生产管理人员资格证 3 个月，建议由县应急局对其处以上一年年收入百分之二十的罚款，计人民币 8448.8

元（捌仟肆佰肆拾捌元捌角）（依据企业提供的上一年年收入证明）。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

1.建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司，虽然制定了公司各岗位操作规程，为员工提供了劳动防护用品，但员工违反操作规程、未穿戴防护用品，公司对员工监督管理不到位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十五条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款规定，建议由县应急管理局对其处以 51 万元（伍拾壹万元整）的罚款。

（三）其他处理建议

1.吴某某，男，建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司生产工段班长，在作业现场监督不到位，未能起到互保作用。建议建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司按照企业内部规定处理，并将处理情况报送事故调查组。

2.李某某，男，中共党员，八家子经济开发区应急局科员，在贯彻落实《建昌县应急管理局关于印发全县冶金等工贸行业今冬明春风险隐患排查整治工作方案的通知》（建应急【2024】79 号）文件精神不到位，特别是在重点时段对企业安全检查力度不到位。建议由建昌县纪委监委依纪依规作出处理。

六、事故防范和整改措施

（一）建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，深刻剖析事故暴露出的问题。要强化全员安全生产责任制的落实，企业主要负责人、安全管理人员要依法履行职责，担负起安全生产责任，强化对安全生产责任制的监督考核，保证全员岗位安全生产责任制有效落实；

（二）建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司，应制定年度教育培训计划，应当加强对主要负责人，安全管理人员及从业人员的安全教育培训，尤其对从业人员要严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违章作业、违章指挥、冒险蛮干，增强全体从业人员对危险因素的辨识及处置能力，全面提高从业人员的安全意识、隐患处理和自我防护能力。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施；应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员因行为异常导致事故发生。

（三）建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司，要强化现场管理，严格落实特种作业安全措施，并按规定审批、实施。要制定并落实设备检维修、吊运、登高、电气焊等特种作业的施工方案、审批流程、现场管理、及防护措施。加强特种作业环节安全管控，作业人员必须严格执行“安全操作规程”，并在监护人员监控或指挥下进行作业。

（四）建昌磊子沟尾矿综合利用有限公司要结合目前开展的“工贸行业安全生产治本攻坚三年行动”，组织一次全方位风险辨识和隐患排查工作，坚持以问题为导向，自查自改常态化，全面提升公司整体安全水平。

（五）八家子经济开发区应急管理局要认真贯彻落实《建昌县工贸行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》（建安委办【2024】40 号）文件，认真履行安全生产监管责任，加强辖区内企业安全生产日常监管工作，汲取本次事故教训，举一反三，持续深化安全生产治本攻坚三年行动，对辖区内企业全面细致的开展隐患排查治理工作，确保安全生产持续稳定。