广西XXXX科技有限公司“9•21”机械伤害事故调查报告

2023-11-17 09:00　来源：广西XXXX科技有限公司“9·21” 机械伤害事故调查组

2023年9月21日18时许，广西XXXX科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，扶绥县委、县政府高度重视，县领导先后作出批示，要求及时做好事故善后事宜，开展事故调查处理工作，尽快查明事故原因，取措施，排查治理安全隐患，坚决防范遏制生产安全事故。

9月25日，扶绥县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由分管任组长，县政府办副主任、县应急局局长为副组长，县应急局、县公安局、县工信局、青年产业园管委会、县总工会、县社保中心等部门相关人员XXXX科技有限公司“9·21”机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），全面开展事故调查处理工作，并邀请县纪委监委参加事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、谈话询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范措施和整改建议。现果报告如下:

一、事故发生单位概况

广西XXXX科技有限公司（以下简称“XX公司”）成立于2015年10月30日，注册地址：崇左市扶绥县渠黎镇广西中国－东盟青年产业园上龙大道统一社会信用代码：91451421MA5K9MPN0B，法定代表人：刘X昆，注册资金18000万人民币，经营范围：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品火封堵材料生产；防火封堵材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；橡胶制品制造；橡售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；建筑工程用机械销售；废旧沥青再生技术研制造(不含危险化学品)；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；工程管理服务:技术服务、技术开发、技术术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口；技术进出口；各类工程建房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关文件或许可证件为准)。现有员工35人，2条卷材生产线，主要设备有锅炉1台，叉车2台，码垛机2台等。

任X玉，男，60岁，山东陵县人，身份证号码：37142119630807XXXX，于2023年9月18日入职“XX公司”负责卷材生产线设备维护工作，未签同，系事故死者。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

9月21日17时50分许，任X玉对卷材生产1号线码垛机进行设备维护，维护过程中未关停码垛机。维护期间码垛机将防水卷材码到托盘转运时，卷材掉落到码垛机内部的地上，任X玉发现后在未关停机器的情况下，试图将掉落的卷材取出。但在任X玉进入码垛机内取出卷材时，码垛机托盘开任X玉来不及退出码垛机，随后被回位的托盘将其头部挤压到码垛机架上，造成头部受伤。18时许，车间内一名员工（姓名不详）路过1号线码垛机情况，并向周边呼救“出事了”。此时在卷材生产2号线上工作的黄X超听到呼喊声后，立即赶到1号生产线，发现任X玉躺在码垛机外，双脚与一卷卡在码垛机内，头部已变形，流了大量血，并且伴有脑浆流出。其他赶到现场的工人按下急停按钮关停码垛机。黄X超查看情况后走出1号生产线将到场的工人，因场面比较血腥，除了黄X超外无其他员工前去查看。随后在场的工人（姓名不详）将情况报告给厂长刘X东，此时正在县城采购材料收到消息后立即通知办公室主任陆X卫，安排陆X卫先前往现场组织救援，并驱车赶往现场。

（二）事故救援情况

18时12分许，陆X卫在下班开车回家的路上，接到刘X东电话通知，得知车间1号生产线发生事故后，立即返回公司。回到公司时，门卫告知任X经死亡，陆X卫随即拨打120急救电话请求救援和110报警电话报案，并将情况报告县应急管理局、青年产业园管委会。18时30分许，广西中医药大康医院空港院区120救护车到达现场，经医护人员现场检查确认，任X玉已无生命特征。

（三）应急处置情况

接到事故报案后，扶绥县公安局、应急管理局、青年产业园管委会立即组织工作人员赶往事故现场，开展相关工作。

（四）事故善后事宜

事故发生后，事故发生单位“XX公司”与死者家属就事故善后处理等相关事宜进行协商，达成了赔偿协议。死者任X玉于2023年9月26日在崇左火化。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成任X玉一人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故直接经济损失约80万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

任X玉安全生产意识淡薄，违规作业，是导致事故发生的直接原因。

经查，任X玉在设备未关停的情况下，对卷材生产1号线码垛机进行维护，并在维护期间违反操作规程，未停机的情况下擅自进入码垛机内取出材，导致其头部被机器碰撞并夹伤，造成其死亡。

任X玉安全生产意识淡薄，没有深刻地意识到在机器未停止运行的情况下进行维修检查及进入机器内部，极易造成人身伤害；其不遵守操作规进行维护作业，造成该起事故。任X玉安全生产意识淡薄，违规作业的行为，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

“XX公司”未按相关法律法规规定落实安全生产主体责任，在日常的安全生产管理工作中存在以下违法行为：

1.安全生产管理工作落实不到位。

经查，“XX公司”虽然建立了安全生产管理制度和有关安全操作规程，但是在组织实施方面做不到位。在日常生产工作中，存在设备未完全停情况下进行维修检查的情况，有关管理人员在安全生产巡查检查的时候未能做到及时发现、制止和纠正违反操作规程的行为。

2.安全生产教育培训工作不到位。

经查，“XX公司”安全生产教育不到位，未对新入职员工进行三级安全教育培训及考核，也未制定安全教育和培训计划、未建立安全生产教育案，导致员工安全生产意识淡薄，掌握相关岗位安全生产防范知识不足，存在工作中出现忽视安全生产、冒险违规操作的行为，造成该起事故的发

3.安全生产责任制不健全。

经查，“XX公司”虽已建立安全生产责任制，但安全生产责任制中未明确各岗位的责任范围和考核标准等内容。各岗位员工不了解自身的安全位操作风险，相关责任人员对具体要求不清楚，导致安全生产责任未落到实处。

综上所述，“XX公司”安全生产管理不到位、安全生产教育培训工作不到位、安全生产责任制不健全，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查组认定，这起事故是因“XX公司”安全生产管理工作落实不到位、安全生产教育培训工作不到位、安全生产责任制不健全，导致员工安全淡薄，违规作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

“XX公司”安全生产教育培训工作和安全生产管理工作不到位、安全生产责任制不健全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二第二十八条第一款之规定，对事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由扶绥县应急该公司给予行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

任X玉，“XX公司”设备维修工，安全生产意识淡薄，不遵守操作规程，冒险违规进行维修检查作业，造成死亡事故，违反了《中华人民共和产法》第五十七条的规定，对这起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

刘X东，“XX公司”厂长，生产负责人，对该公司安全生产管理工作落实不到位。未按规定履行安全生产管理职责，未及时发现和纠正、制止行为。对广西XXXX科技有限公司“9·21”机械伤害事故的发生负有一定的管理责任，建议“XX公司”依据本企业的有关管理规定给予其处分并处罚

六、事故防范和整改措施

为吸取血的教训，防止此类事故再次发生，“XX公司”需要进行以下安全生产整改工作:

（一）加强安全生产管理工作

“XX公司”需进一步细化、明确安全管理人员的分工和职责，不断提高安全管理人员的责任感和积极性，营造员工之间互相提醒、互相制止违为、保障安全生产的氛围，做到生产现场安全问题全方位无遗漏、有人管、敢于管和及时管，及时发现和制止违规违章作业，杜绝违章违规行为。

（二）认真开展安全生产教育培训工作

“XX公司”定期组织安全生产管理人员参加安全生产教育培训。聘请有相应资质的中介机构对员工进行规范的安全生产教育培训，加强员工的生产教育和岗位操作技能培训。教育培训工作不能流于形式，应付了事，要注意方式方法，做到扎实有效；要让员工切实受到教育，认识到安全事，无旁观者，都是参与者，不断增强安全生产意识，掌握相关岗位安全生产防范知识和技能，在工作中自觉遵守有关规章制度和操作规程，做产。

（三）建立健全安全生产责任制

“XX公司”要建立健全各级领导安全生产责任制，主要负责人负总责，其他副职领导既要对分管业务工作负责，也要对分管领域内的安全生责。层层签订《安全承诺书》，将安全生产责任层层分解落实到车间、工段、班组，班组落实到岗位和职工个人。通过签订《安全承诺书》让每一明确自己在安全生产活动中应享有的权利和应担负的义务，让职工感到安全责任的压力和安全生产的重要，时时刻刻牢记安全生产。

（四）认真吸取事故教训，防范各类事故发生

“XX公司”开展职工安全警示教育工作，认真吸取事故教训，严防类似事故的再次发生。依法依规配备相应的专职安全生产管理人员，确保安理人员持证上岗，加强安全生产巡查工作。要保证维修人员进行设备清扫、机修等维修保养工作时，设备要完全处于停止运行，由工段长或班组长开展工作。要杜绝麻痹大意、工作松懈、侥幸心理，从源头上防范各类事故发生。

（五）属地政府和行业主管部门应强化执法力度，切实加强事故多发易发领域监管

渠黎镇政府要进一步强化属地监管责任，进一步加强日常监督管理和安全生产法律宣贯，推动企业强化安全生产法主体责任，落实各项安全风施，确保安全生产；崇左市广西中国－东盟青年产业园管理委员会要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”则，要以广西XXXX科技有限公司“9·21”机械伤害事故为警醒，认真举一反三，充分运用警示教育、约谈提醒等手段，全方位、多角度督促本生产经营单位切实提升安全生产管理水平，严查事故隐患、严堵事故隐患、严堵事故漏洞，推动企业安全生产发展。

广西XXXX科技有限公司“9·21”

机械伤害事故调查组

2023年11月7日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室

桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005

互联网违法和不良信息在线举报

中国互联网违法和不良信息举报中心