

广西富强木业有限公司“5•24”死亡事故的调查报告

2020-07-17 16:50 来源：应急局 【字体：大 中 小】

强木业有限公司“5·24”死亡事故的

告

2020年5月24日19时50分左右，广西富强木业有限公司在生产作业过程中发生一起叉车翻车事故,造成1人死亡。

事故发生后，区委区政府依法成立由区应急管理局牵头，区林业局、百色市公安局田阳分局、区总工会、田州镇人民政府等单位组成的事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，按程序开展事故调查取证工作。经现场勘察，查阅相关资料台账，人员及相关工作人员笔录以及技术分析等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质及责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，故防范措施。现将事故调查结果报告如下：

一、事故概况

(一) 事故单位:广西富强木业有限公司。

(二) 事发时间：2020年5月24日19时50分左右。

(四) 死亡情况：死亡1人，死者纳*超，男，瑶族，1994年11月出生，身份证号码：452729**********,河池市巴马县人，未婚，系广西富限公司刨板工和叉车司机。

（五）事故类型：车辆伤害。

（六）直接经济损失：30万元。

二、事故单位基本情况

广西富强木业有限公司系自然人投资或控股企业，于2019年09月03日成立，位于百色市田阳区田州镇那凸屯原华商能源旁边，营业执照统用代码为91451021MA5PIUFR2A，法定代表人宾*能，主要经营原木、木材、木制品、竹制品的采购、加工生产及销售；农副产品、林副产品、板地板、复合木地板、装潢材料的销售。该公司今年春节后2月2日复工复产，纳*超今年3月底到该公司做工，从事刨板工和开叉车将刨下来的废料间外面。

三、事故主要经过

2020年5月24日19时50分左右，纳*超在厂区的杂树皮堆放区开叉车铲杂树皮时，因操作不当，叉车冲上了杂树皮堆的顶部，导致叉车车身身翻倒在地，纳*超被碾压在翻倒叉车下方。当时安全生产部主任陈*良在离纳*超20米左右的厂房内修理另一台抓车，突然听到叉车翻车响声，意翻车了，就赶紧往厂房外跑。当跑到厂房外面时，看见纳*超开的叉车侧翻在地上，纳*超被叉车压着侧身躺在地上，已经说不出话，嘴吧流出很多良立即大声呼喊；“叉车翻车压到人了”，一边挥手示意给离事发点10多米远开抓车卸木皮的陆*诚过来救人，一边打电话报告厂长宾*能。在饭堂准的宾*能接到陈*良电话后，立刻组织人员到现场开展施救，安排陆*诚开抓车将压在纳*超身上的叉车大臂抬起来，把纳*超从叉车下面拉出来，运方。当时纳*超已经没有反应，呼吸急促，宾*能马上安排人员拨打120急救。20时30分左右,120的医护人员到达现场，经医护人员现场抢救，最终超已经没有生命特征，认定其死亡。

在区工作组的协调下，5月25日凌晨3点，广西富强木业有限公司与死者家属双方达成了死亡赔偿协议,一次性赔偿人民币30万元并于当日履行月25日凌晨5点 ，死者家属把纳*超尸体运回巴马老家下葬。至此，善后工作结束。

四、事故现场勘察情况

经事故调查组勘察，现场有一辆叉车侧翻在地上，叉车大臂高约1.3米，叉车的抓架长约2.5米，叉车旁边的平地上躺着一具尸体，叉车正前高约5米的杂树皮。(后附现场照片)。

事故原因

（一）直接原因

纳*超安全意识淡薄，开叉车作业时，不系安全带，操作不当，叉车冲上了杂树皮堆的顶部，导致叉车车身倾斜而侧翻在地，自己被碾压方，是造成本次事故的直接原因。

间接原因

广西富强木业有限公司落实安全生产主体责任不到位，公司主要负责人和安全生产管理人员均未参加安全生产教育培训并取得相应的合格证备从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。作业现场没有安全员，安全管理不到位，是造成本次事故的间接原因。

六、事故性质

经调查认定，广西富强木业有限公司“5·24”死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）纳*超，作为叉车司机，安全意识淡薄，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）宾*能，作为广西富强木业有限公司的法人代表、主要负责人，安全管理措施不到位，对本次事故的发生负有主要领导责任，建议由阳区应急管理局按《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其进行处罚。

（三）广西富强木业有限公司落实安全生产主体责任不到位，对本次事故的发生负有管理责任，建议由百色市田阳区应急管理局按《中华人安全生产法》相关规定对其进行处罚。

八、防范措施

为了避免类似事件发生，提出如下建议：

1.区林业局、工信局，要督促企业落实安全生产主体责任及安全生产“五落实五到位”，强化日常安全监管。

2.区市场监管局要加强对特种作业人员的安全教育培训，务必依法执证上岗。

3.区应急管理局要加强对企业安全生产监管和安全生产隐患排查。

4.田州镇政府要履行属地监管职责，对辖区企业安全生产加强监管和隐患排查。

5.各企业必须加强现场监督管理，做好作业现场危险点分析和安全风险评估。危险作业场所施工作业要指派专人在现场指挥管理，杜绝“三违

6.各企业要认真吸取此次事故教训，岗位操作人员务必依法执证上岗，严格按操作规程及方案要求操作。严格落实员工“三级”教育，强化员术教育培训，提高员工安全意识和自我保护意识。特别是危险作业场所无专门安全管理人员的，一律禁止作业。

参加事故调查报告讨论人员名单：_____

附件：1.事故现场照片

田阳区广西富强木业有限公司

“5·24”死亡事故调查处理工作组

2020年6月22日