桂平市南江机械制造有限公司“5.28”工人坠落事故调查报告

2017-12-27 10:59　来源：桂平市安全生产监督管理局　作者：桂平市安全生产监督管理局

2017年5月28日上午9时左右，在桂平市南江机械制造有限公司发生一起一名工人在铸工车间二楼坠落，经送往桂平市人民医院抢救无效死亡故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，以及《桂平市人民政府关于授权市安全生产监督管理局负责市内一般生产安全事故调查处理的通知》（浔政发[2007]35号）的规定，桂平市安监局依法牵头组织市监察局、市公安局、市总工会、市工信局、府等单位成立了事故调查组，同时邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查明了事故发生的经过、原伤亡和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定了事故的性质，提出了对有关责任单位和责任人的处理和事故防范措施建议。现将有关情况报告

一、事故发生单位概况

桂平市南江机械制造有限公司（简称南江公司）位于桂平市寻旺乡河南经济开发区，公司法定代表人：薛某；营业执照代码：914508817884286业期限2006年6月8日至2026年6月7日；经营范围为，机械零配件的生产、铸造、销售；普通机械设备销售。

二、事故发生经过和救援情况

2017年5月28日上午，南江公司技术部安排工模车间主任宾某光和工模组工人刘某强、黄某全共三人去铸工车间二楼拆除变压器上的星铁棚，即是星铁棚，以便用吊机吊换变压器。上午7时30分工模车间主任宾某光和工模组工人刘某强和黄某全拉了两支氧割枪来到铸工车间二楼，刘某强和黄铁棍捅变压器上的星铁棚，但是捅不动。同在工模组做工的工人林某伟不知何时过来的，见到刘某强和黄某全捅不动二楼房顶星铁棚时就提出，让房顶星铁棚面进行氧割。林某伟就自己上到二楼房顶星铁棚，并叫黄某全在星铁棚割了个孔，把氧割枪交给在二楼房顶星铁棚面的林某伟让他在上割。之后刘某强和黄某全也上到星铁棚面，林某伟就把氧枪交给黄某全，让黄某全继续割，林某伟就走到旁边离地面约5米高的一个平台休息。因整块星铁棚，当第一块星铁棚移动时发现有两个螺钉未割，林某伟提出把氧枪给他，林某伟割掉螺钉后，就将星铁棚拖向原先休息那个平台方向，后方帮拉，一边用铁棍帮撬开还未与主棚分开的星铁棚，在撬开过程中，林某伟在旁边平台上踩到用来盖洞口的石棉瓦，因石棉瓦破裂，林某伟从到地面。刘某强马上向宾某光汇报，宾某光立即打电话给公司领导，公司领导接报后马上去到林某伟跌落的位置，公司副董事长薛X和总经理薛XX赶到现场，薛X拨打“120”电话呼叫救护车，并按医生指导对林某伟进行了简单的救援处置等待救护车到达，大约半个小时后救护车到达现场，送往医院抢救无效死亡。

三、事故人员伤亡情况

林某伟，男，60岁，广西桂平市寻旺乡人。林某伟是桂平市南江机械制造有限公司员工，从事电焊、氧割工作,在事故中死亡。

四、事故原因分析及事故性质认定

调查组根据现场勘察、询问相关人员、查阅证人笔录、存档资料，得出事故原因：

（一）直接原因

1、桂平市南江机械制造有限公司员工林某伟安全生产意识极其淡薄，在进行高空作业时没有做好相关安全措施，导致其坠落后死亡，是造成事故因之一，对事故的发生负有责任。

2、桂平市南江机械制造有限公司安全管理有漏洞，在安排员工到铸工车间二楼拆除星铁棚时未安排专门人员进行现场安全管理，未督促从业人员本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、未按规定向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施，安排未取得特种作业操作资格证人员进行作业，是造成事故的直接原因之一。

（二）间接原因

1、桂平市南江机械制造有限公司法定代表人薛某，作为该公司安全生产主要负责人，未认真履行安全职责，未督促检查本单位的安全生产工作，生产安全事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对本单位安全生产检查不到位，是造成事故的间接原因;

2、桂平市南江机械制造有限公司工模车间主任宾某光未严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，没有制止和纠正林某伟违反规章制操作规程的行为，并且带领未取得特种作业操作资格证书的员工黄某全、刘某强、林某伟等人从事高空作业和电焊氧割等特种作业，是造成事故的之一。

（三）事故性质

经事故调查组认定，桂平市南江机械制造有限公司“5.28”工人坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1、桂平市南江机械制造有限公司员工林某伟安全生产意识极其淡薄，在进行高空作业并没有做好相关安全措施，导致其坠落后死亡，对事故的发任。鉴于林某伟已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、桂平市南江机械制造有限公司安全管理有漏洞，在安排员工到铸工车间二楼拆除星铁棚时未安排专门人员进行现场安全管理，未督促从业人员本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、未按规定向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施，安排未取得特种作业操作资格证人员进行作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第四十条、第四十一条的规定，对“5.28”事故的发生负有责任。建议由桂平

产监督管理局依法对桂平市南江机械制造有限公司进行行政处罚。

3、桂平市南江机械制造有限公司法定代表人薛某，作为该公司安全生产主要负责人，未认真履行安全职责，未督促检查本单位的安全生产工作，生产安全事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对本单位安全生产检查不到位，违反《中华人民共和国法》第十八条第（五）项的规定，对“5.28”事故的发生负有责任。建议由桂平市安全生产监督管理局依法对薛某进行行政处罚。

4、桂平市南江机械制造有限公司工模车间主任宾某光未严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，没有制止和纠正林某伟违反本单位和安全操作规程的行为，并且带领未取得特种作业操作资格证书的员工黄某全、刘某强、林某伟等人从事高空作业和电焊氧割等特种作业，违反了民共和国安全生产法》第二十二条第六项的规定，建议由桂平市南江机械制造有限公司对宾某光作出处理，并将处理意见报桂平市安全生产监督案。

六、事故防范措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化工贸行业安全生产管理，促进全市工贸行业安全健康发展，提出如下建议：

1、桂平市南江机械制造有限公司要加强作业场所的安全管理，教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加强监督绝“三违”行为；加强生产安全事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患；认真吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止同类事生。

2、桂平市工业贸易和信息化局作为行业主管部门，要加强工贸行业安全生产大检查和生产安全事故隐患排查治理工作，对发现违章作业的必须责作，严厉打击违法违规行为，切实消除各类事故隐患，保障工贸行业良好发展。

3、桂平市寻旺乡人民政府按照属地管理原则，认真开展安全生产大检查和生产安事故全隐患排查治理工作，严厉打击各类安全生产违法违规行为旺乡安全生产工作健康发展。

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001