宾阳县中华镇“1·22”一般农机事故调查报告

发布时间：2025-08-19 16:00 来源： 宾阳县农业农村局

宾阳县中华镇“1·22”一般农机事故调查报告

2025年1月22日15时40分许，在宾阳县中华镇中华社区新四村发生一起轮式联合收割机（甘蔗收割机）作业时致人死亡的事故，造成1人死亡。业农村局、县公安局、中华镇人民政府等单位负责同志先后到达现场统筹、协调、指挥事故处置、伤者救治，部署善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《农业机械安全监督管理条例》等法律法规的有关规定，宾阳县人民政府成立了由县人民政府办公室、县农管理局、县司法局、县公安局、县人社局、县总工会、中华镇人民政府等部门有关人员组成的宾阳县中华镇“1·22”一般农机事故调查组，全面负责下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和笔录询问等工作，查过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理以及事故防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过及现场情况

2025年1月22日共有两台甘蔗收割机在中华镇中华社区新四村甘蔗地（以下简称“涉事甘蔗地”）收割甘蔗，分别是周军、白家洁驾驶操作甘蔗蔗地负责捡拾掉落甘蔗的分别是胡清华、阮氏（越南籍），按照当天工作情况，胡清华跟周军的甘蔗收割机捡拾掉落的甘蔗，阮氏跟白家洁的甘蔗收蔗。15时40分许，白家洁（车主兼驾驶员）驾驶操作桂0112952号轮式联合收割机在涉事甘蔗地收割甘蔗作业时，其驾驶操作的甘蔗收割机卷入华，造成胡清华死亡。

事故现场位于宾阳县中华镇中华社区新四村甘蔗地，事故发生时白天，天气晴。

（二）事故现场及应急救援处置情况

事故发生后，县农业农村局、县公安局、中华镇人民政府、120等单位负责同志先后到达现场指导协调事故现场救援处置，部署做好死者家属作，死者已于当晚送往县殡仪馆。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人遇难。事故调查组依据《2024年广西壮族自治区道路交通事故人身损害赔偿项目计算标准》（桂公通〔2024〕64号）标准统计，经济损失为50.4万元。

（四）农业机械基本情况

桂0112952号轮式联合收割机（本文简称“甘蔗收割机”），号牌号码：桂0112952，机型：轮式联合收割机，品牌型号：沃得牌4GQ-1，所址：宾阳县新桥镇白岩村委会岩上村399号，发动机号：A5Y2S2L00033，底盘（机架）号：GZJJGN00318，登记日期：2020年11月20日，年检月，无保险。

（五）当事人基本情况

1.白家洁，男，44岁，户籍所在地和现住址：宾阳县新桥镇白岩村委会岩上村，持R型轮式联合收割机驾驶证（有效期至2027年2月2日），系桂收割机驾驶员。

2.胡清华，女，69岁，户籍所在地和生前实际住址：宾阳县中华镇中华社区新四村，系涉事甘蔗地捡拾甘蔗人员。

（六）其他相关人员情况

1.周尤，周尤甘蔗机收队负责人，男，55岁，住址：宾阳县武陵镇云梯村委会云梯村。代表机收方签订甘蔗机械收割服务协议。

2.韦杰，男，34岁，住址：宾阳县中华镇三军村委会里匠村，主要负责对广西南宁市恒汇贸易有限公司承包的中华镇中华社区新四村土地（即涉
植、收割等日常管理。

3.林桂平，男，48岁，住址：宾阳县王灵镇大宁村委会大宁村，系广西南宁市恒汇贸易有限公司法定代表人。

4.黄星晨，男，35岁，住址：宾阳县王灵镇张安村委会六王村，参与涉事甘蔗地甘蔗种植的日常管理，甘蔗收割时其代表种蔗方与机收方对接（

5.卢镇持，男，60岁，住址：宾阳县中华镇中华社区（原老卢村委会）新四村。2024年数次受韦杰雇佣对涉事甘蔗地的甘蔗种植、施肥等农事耕

（七）其他有关情况

1.土地租赁情况：广西南宁市恒汇贸易有限公司承包宾阳县中华镇新四村卢增有的甘蔗地（即涉事甘蔗地），双方签订了《土地承包流转出租合
6年，从2024年1月1日起至2029年12月31日止。该涉事甘蔗地由广西南宁市恒汇贸易有限公司承包，用于种植甘蔗。涉事甘蔗地的甘蔗种植过程中
和负责，韦杰以其个人名义与糖厂签订相关手续（包括甘蔗机械收割服务协议、甘蔗种苗（预付订金）申请报告、甘蔗种苗购销三方合同、糖料蔗购
故报告出具日止，该公司负责人林桂平未提供其与韦杰合伙种植甘蔗的有关约定材料，未提供公司安全管理相关制度材料。

2.涉事甘蔗地承包单位情况：广西南宁市恒汇贸易有限公司，成立于2017年6月26日，法定代表人：林桂平；企业类型：有限责任公司（自然人
住所：宾阳县宾州镇广场新区步行街一街南排6号；注册资本100万元整，经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；
用农产品批发；食用农产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；保健食品（预包装）销售；水产品零售；水产品批发
新鲜蔬菜零售；鲜蛋批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；总质量4.5吨及以下普
物运输（除网络运输和危险货物）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电气设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外
理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；城市绿化管理；市政设施管理；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务；技术服务、
询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.甘蔗机械收割服务协议签订情况：机械收割方（本文简称“机收方”）和甘蔗种植方（本文简称“种蔗方”）落实好要收割甘蔗地块后，周尤
蔗机收队），乙方为韦杰（种蔗方），丙方为南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，三方签订了甘蔗机械收割服务协议。三方签订协议明确：（1）
围内进行甘蔗机收作业，要服从丙方的管理及调度指挥；（2）甲方在实施机械收割过程中，必须严格执行安全操作规程，做到安全生产，安全运输
机械收割过程中发生的生产、运输安全责任事故或侵权责任的，由甲方自负，与丙方无关；（3）乙方同意丙方从乙方进厂的甘蔗蔗款中代扣甲方应
费，并由丙方直接支付给甲方；（4）丙方代扣机械收割服务费并直接支付给甲方等协议条款。2025年1月21日开始收割甘蔗，1月22日收割到涉事
生。

4.南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司：在种蔗方与机收方确定机械收割甘蔗地块后，作为甘蔗机械收割服务协议的丙方签订甘蔗机械收割服务
对甘蔗机收作业负有管理调度权力和责任，以及机械收割服务费代扣、支付等事宜。经查，该公司未对机收方进行过安全教育培训，无机械收割队伍
糖料蔗生产者进行机械收割管理的技术指导和推广材料。

（八）甘蔗种植收割等活动情况

2025年1月20日，黄星晨代表种蔗方与机收方对接确认需要机械收割的甘蔗地范围，机收方表示机械收割后有零散的甘蔗未收割到，若要收集零
人捡拾。黄星晨随后将该情况反馈给韦杰。韦杰打电话给卢镇持，叫卢镇持找两个人到甘蔗地做工（没有约定工钱多少及由谁支付），于是卢镇持叫
地干活，捡拾甘蔗收割机收割后掉落的甘蔗。1月21日卢镇持和胡清华一起在甘蔗地捡拾甘蔗，1月22日由于卢镇持没空，由其老婆阮氏和胡清华一
活，捡拾甘蔗，直至事故发生。

二、事故性质及事故成因

（一）事故性质

经调查认定，宾阳县中华镇“1.22”一般农机事故是一起因驾驶员安全意识不足，其在驾驶操作轮式联合收割机收割甘蔗作业过程中违反农机法
规程而导致的农业机械安全事故。

（二）直接原因分析

当事人白家洁在明知非农机作业人员胡清华滞留在作业区域内的情况下，未将其驱离出作业区域，仍旧继续驾驶操作甘蔗收割机收割甘蔗。其驾
机卷入滞留在甘蔗地里的胡清华，导致胡清华死亡，从而造成事故，是事故发生的直接原因。

（三）间接原因分析

1.周尤，作为周尤甘蔗机收队负责人，代表机收方签订甘蔗机械收割服务协议，未明确各自的安全生产管理职责，与白家洁等人一同开展机械收
对作业现场进行统一的安全检查和协调，未将滞留在甘蔗地里的胡清华等人驱离，消除事故隐患[1]，是导致事故发生的间接原因。

[1]《农业机械安全监督管理条例》第二十四条农业机械操作人员作业前，应当对农业机械进行安全查验；作业时，应当遵守国务院农业机械化主
区、直辖市人民政府农业机械化主管部门制定的安全操作规程。《NYT 2991-2016农机农艺结合生产技术规程甘蔗》第7.2条驾驶操作人员应经培训
田间辅助人员应着醒目安全工作服，与作业机具保持10m以上安全距离，收割机行走正前方50m内严禁无关人员活动，作业区应有警示标识。

《中华人民共和国安全生产法》第四十八条两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安
明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.韦杰，作为广西南宁市恒汇贸易有限公司承包涉事甘蔗地的实际管理人，未履行安全管理职责，其通知卢镇持等人到甘蔗地做工，未对其进行
训，现场管理缺失[2]，是导致事故发生的间接原因。

3.林桂平，作为广西南宁市恒汇贸易有限公司法人，未提供公司安全管理相关制度材料，未履行安全管理职责[3]，是导致事故发生的间接原因。

4.广西南宁市恒汇贸易有限公司，该公司对承包的土地管理不到位，未督促实际管理人韦杰对涉事甘蔗地加强安全管理[4]，是导致事故发生的间

5.南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，是涉事甘蔗地所在糖料蔗区的制糖企业，与韦杰和周尤甘蔗机收队签订了甘蔗机械收割服务协议，作为
丙方的管理及调度指挥”的同时免除自身的安全管理责任。未对收割机队和糖料蔗生产者进行机械收割甘蔗的安全培训和指导[5]，对潜在风险认识不
生的间接原因。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：第（五）款检查本单位的安全
查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

第（二）款组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

第四十九条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承
中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第（二）款组织制定并实施本单
度和操作规程；第（五）款组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准等内容。

[5]《关于实施〈广西壮族自治区糖料蔗管理实施细则〉的通知》第十条制糖企业对本蔗区承担以下义务：（五）对糖料蔗生产者进行种植管理指
第三十条制糖企业及其工作人员不得有以下行为：（八）其他违反法律法规的行为。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门
议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安
问题的，应当及时督促整改。

三、事故责任认定及处理意见

（一）胡清华，未违反《农业机械安全监督管理条例》的有关规定行为，不承担事故责任。

（二）白家洁，违反了《农业机械安全监督管理条例》的有关规定，单方过错造成事故，依据《农业机械事故处理办法》第二十七条农机安全监
下情况确定当事人的责任：“（一）因一方当事人的过错导致农机事故的，该方当事人承担全部责任；”之规定，宾阳县农业农村局于2025年3月1
业农村局农机事故认定书》（宾农（农机）认字〔2025〕01号），白家洁承担此事故全部责任。白家洁对《宾阳县农业农村局农机事故认定书
[2025]第01号）不服，向南宁市农业农村局申请对事故认定进行复核，南宁市农业农村局于2025年4月8日作出《南宁市农业农村局农机事故认定
（农机）复字[2025]第001号），复核认为：宾阳县农业农村局作出的农机事故认定事实清楚，证据充分，运用法律正确，责任划分公正，程序合法
综上，县农业农村局出具的农机事故认定书认定及南宁市农业农村局复核确认，白家洁对胡清华的死亡负全部责任。在本次安全生产事故中负直接责
农业农村局按有关规定处理。

（三）周尤，作为周尤甘蔗机收队负责人，代表机收方签订甘蔗机械收割服务协议，未明确各自的安全生产管理职责，与白家洁等人一同开展机
未对作业现场进行统一的安全检查和协调，未将滞留在甘蔗地里的胡清华等人驱离，消除事故隐患，在本次安全生产事故中负间接责任。建议由南宁
有限责任公司依照有关规定处理，并将处理结果报事故调查组。

（四）韦杰，作为广西南宁市恒汇贸易有限公司承包涉事甘蔗地的实际管理人，未认真履行安全管理职责，现场管理缺失，未对卢镇持等人进行
训，在本次安全生产事故中负间接责任。建议由广西南宁市恒汇贸易有限公司依照有关规定处理，并将处理结果报事故调查组。

（五）林桂平，作为广西南宁市恒汇贸易有限公司法人，未履行安全管理职责，在本次安全生产事故中负间接责任。建议由广西南宁市恒汇贸易
规定处理，并将处理结果报事故调查组。

（六）广西南宁市恒汇贸易有限公司，对承包的土地管理不到位，未督促实际管理人韦杰对涉事甘蔗地加强安全管理，在本次安全生产事故中负
宾阳县应急管理局按有关规定处理。

（七）南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，作为甘蔗机械收割服务协议的丙方，未对收割机队开展安全生产培训，对潜在风险认识不足，在本
负间接责任。建议由宾阳县应急管理局按有关规定处理。

四、事故防范措施建议

宾阳县中华镇“1·22”一般农机事故暴露出了驾驶操作人员安全意识不足，农机安全宣传、培训不够等问题。针对事故暴露出来的问题，为牢固
预防为主，综合治理”方针，进一步细化工作措施，切实加强有关行业部门监管责任意识，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）甘蔗种植及收割企业。要加强对参与机收人员的安全管理，做好作业现场的安全检查和管理，对相关作业人员开展安全生产培训。

（二）农业农村部门。要加强农机手的安全教育和培训，组织农机手对农机法律法规、农机安全操作规程、应急处置等学习，通过广播、宣传栏
体平台等多种形式，向农机手、群众广泛宣传农机安全生产知识，提高机手、群众的安全意识和自我保护能力。加大执法力度，联合公安交警、交通
执法检查，严厉查处农机操作各项违法行为。建议县农业农村局认真总结经验教训，举一反三，对相关人员进行履职调查处理。

（三）属地镇政府。要按照“属地管理”的原则，加强农机手的监督管理。要加大农机安全宣传教育工作，开展农机安全进社区、进学校、进机
庭的“五进”宣传活动，组织农机安全生产法律法规培训，提高全民的安全意识。建议中华镇人民政府认真总结经验教训，举一反三，对相关人员进

宾阳县中华镇“1.22”一般农机事故调查组（代）