广西卓家木业有限公司“9•6”物体打击 一般事故调查报告

2025-10-24 15:13　来源：港南区应急管理局

2025年9月6日上午10时30分许，广西卓家木业有限公司发生一起物体打击导致一名工人死亡的生产安全事故。

事故发生后，依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据《港南区人民政府关西卓家木业有限公司“9·6”物体打击事故调查组的通知》要求(以下简称“9·6”事故)，港南区人民政府成立了由区应急局牵头，港南公安分局、区林业社局、区总工会、区工业园区管委会、八塘街道办事处、八塘派出所等部门和单位抽调人员组成的广西卓家木业有限公司“9·6”物体打击事故调查组称“事故调查组”）对该事故进行调查处理。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“9·6”事故进行调查。通查、调查取证和综合分析，查清了事故发生原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人的处理意见，并针对事故原因及暴题，提出了事故防范措施和整改建议。现将具体情况报告如下。

一、事故相关单位和个人情况

（一）广西卓家木业有限公司（以下简称卓家木业）

该公司成立于2015年6月9日，注册资金500万元，注册地址位于贵港市港南区工业园内，目前存续，法定代表人杨**，社会信914508003306808620（1-1），经营范围：单板、胶合板、细木工板、胶水、家具板材、家具、家具配件生产及销售。（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营活动)。

（二）杨** 卓家木业法定代表人 安全管理负责人

杨**，男，4*岁，身份证号是4304**********10，联系电话是18*******09，家庭地址是湖南省衡阳县大安乡**村**组。工作单位是广西有限公司，是该公司的法定代表人，负责采购、安全管理。

（三）戴** （本案事故中死者）

戴**，男，5*岁，身份证号是4525**********39，户籍地址是贵港市港南区八塘街道**村****号。系在卓家木业员工，负责坯板砂光工作

二、事故发生经过及处理情况

9月6日10时30分许，戴**在操作1号砂光机过程中两块坯板重叠进入砂光机造成卡板，戴**在没有停机的情况下，试图把其中一块被卡住的来。在拉的过程中机器的反作用力突然将其中一块坯板弹出砂光机外并击中戴**的胸部，造成戴**受伤倒地。附近的工友发现后立即报告班长和厂立即打电话叫“120”急救，10点55分许“120”急救人员来到，经医护人员抢救约一个半小时后，宣布戴**抢救无效死亡。

后经司法调解，卓家木业与戴**家属（女儿戴*莹4508**********23，儿子戴*兴4508**********34，父亲戴*才4525**********97，母4525**********21，弟媳蒙*香4524**********00）协商一致，由卓家木业一次性赔偿给戴**家属100万元赔偿金，并在八塘街道人民调解委员签订了《人民调解协议书》。双方对调解协议没有异议，该事件未造成不良社会影响和不稳定因素。

事故发生后，区应急局、八塘街道办、八塘派出所接报后组织人员前往事发地点调查处理。



上图为发生事故的1#砂光机

三、事故发生原因和事故性质

调查组经过对事故现场及有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）事故直接原因

戴**安全意识淡薄，未严格执行砂光机安全操作规程，在砂光机卡板时没有停机操作，导致事故发生。

（二）事故间接原因

卓家木业对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致戴**未掌握本岗位的安全操作技能，未了解事故应急处理措施，机器故障时未能安全操作规程，导致事故发生。

（三）事故性质

经调查取证、核实，事故调查组一致认定，卓家木业有限公司“9·6”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对事故责任单位和责任人的处理意见

（一）对死者戴**的责任认定及处理意见

戴**安全意识淡薄，未严格执行砂光机安全操作规程，在砂光机卡板时没有停机操作，导致事故发生，负直接责任。鉴于戴**已死亡，建议相关责任。

（二）对卓家木业的责任认定及处理意见

卓家木业违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，……”的规定，对从业人员进行教育和培训不到位，对该事故负有责任。建议港南区应急管理局依法依规对卓家木业进行行政处罚。

（三）对杨**的责任认定及处理意见

杨**，作为卓家木业法定代表人和安全管理负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”和第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未及时制止和纠反操作规程的行为，对该事故负有管理责任。建议港南区应急管理局依法依规对杨**进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

本起事故教训是深刻的，为预防类似事故的发生，建议采取如下防范整改措施:

（一）卓家木业

1.要严格落实企业安全主体责任，对本单位安全负总责，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产训合格的从业人员，不得上岗作业;

2.立即开展安全警示教育，从该事故中吸取经验教训，堵塞漏洞，提高全体从业人员安全意识。

（二）杨** 卓家木业法定代表人 安全管理负责人

1立即组织开展本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

2.加强对作业现场的施工人员安全防范措施进行督促检查，发现违规作业及时发现并制止。

广西卓家木业有限公司“9·6”物体打击事故调查组

2025年9月22日

政府网站找错