上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄6.16机械伤害事故调查报

2021-10-20 10:15 来源：上林县应急管理局

上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照砂石包装销售窝点“6·16”机械伤害事故

调查报告

2021年6月16日16:30许，上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄一无证砂石包装、销售窝点发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，县政府成立了由县局、人社局、总工会等部门和镇圩乡政府有关人员组成的事故调查组，依法组织开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故概况

事故发生于上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证经营砂石包装点，主要负责人是卢元全，男，38岁，身份证号为452124**********，开始，从上林县塘红乡中可来历采石场购回砂石进行二次包装销售，未办理任何证照，包装主要设备为自制改装的漏斗和电动输送机，砂石包工人均为本庄农民。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年6月16日，卢元全雇用本庄五名妇女（蓝丽芬、石旦珍、韦月利、韦彩平、韦春新）到其砂石场进行砂石分装打包。蓝丽芬、石旦下接砂石分装成50斤的小袋，打包好的砂石袋靠电动输送带传上车，韦彩平、韦春新两人负责在车上整理装车。当天下午16时30分许，韦彩平住，石旦珍发现后忙跑去关掉电闸，蓝丽芬找来剪刀将被卷住的衣服剪开，韦春新将韦彩平抱下。当时蓝丽芬看到韦彩平左下巴和左手臂、肩卢元全的妻子唐娟青拨打了120急救电话。约半小时后，120急救车将韦彩平送往县人民医院进行救治。6月18日韦彩平被转至广西医科大一附因脊髓损伤死亡。

事故应急处置情况

事发后，卢元全未向当地政府和相关部门报告事故情况。由于赔偿问题协商不下，死者家属于2021年8月3日向县安委办举报了该起事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（韦彩平，女，身份证号为452730**********，上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄人），核定事故直接经济

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因：韦彩平接触无防护罩的电动输送带，致使身体被卷撞击受伤而死。

2.间接原因：

（1）卢元全无证包装销售砂石，安全生产设施、条件不符合国家规定。

（2）卢元全未对雇用工人进行安全教育培训，对危险工序岗位未采取安全防护措施。

（二）事故性质分析认定

调查认定，上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照砂石包装销售窝点“6·16”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对有关责任者的处理建议

卢元全，上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照砂石包装销售窝点负责人，对事故发生负有直接责任，建议由县应急局依法进行处罚任建议走法律程序解决。

韦彩平，安全意识淡薄，未确认作业环境安全的情况下冒险作业，鉴于其已在事故中死亡，不再追究相关责任。

六、事故警示教育防范措施建议

（一）各乡镇要认真吸取事故教训，加大安全生产隐患排查力度，要求企业规范经营，杜绝无证非法经营行为。强化属地管理责任，加监督检查。必须坚持并落实“党政同责，一岗双责”，组织开展安全生产监督检查，对监督检查中发现的生产安全事故隐患或者安全生产违法并及时向县级人民政府负责安全生产监督管理职责的部门和有关部门报告；

（二）市场监管部门要认真要加大检查执法力度，切实增强“底线思维”和“红线意识”，对行业领域违法违规行为严管重罚，提高监

（三）各行业主管部门要组织相关企业建立完善安全生产管理责任清单管理制度,形成“人人有责、层层负责、各负其责”的全员安全生和作业技术规程要符合实际,确保每一位职工熟悉本岗位工作内容和安全职责。

事故调查组成员签名：

上林县镇圩瑶族乡古登村拉亩庄无证无照

砂石包装销售窝点“6·16”机械

伤害事故调查组

2021年 10月8日

2

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 区内各市政府网 县（市、区）政府网 上林党

关于我们 联系我们 网站声明 站点地图

主办：上林县人民政府办公室 承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459 举报邮箱：abc5222459@163.com

桂ICP备18003879号-1 政府网站标识码：4501250001 桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台