# 贵港市恒盛新型建材有限公司
# “1.07”事故调查报告

2021年1月7日13:00许，贵港市恒盛新型建材有限公司第二分公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，港南区应急管理局、港南公安分局、瓦塘镇政府等部门和单位抽调人员对“1·07”事故进行调查。经过对事故现场勘察、取证、核实等工作，查明了事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、相关单位概况及关系

1、贵港市恒盛新型建材有限公司位于贵港市港南区瓦塘镇泽周村大虫岭，2011年8月3日注册成立；统一社会信用代码：91450800579425 20XE，企业法定代表人：张耿，注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：页岩多孔砖生产，页岩多孔砖、建筑材料销售。公司占地约50亩，共有股东7人，分别是张耿（最大股东，占22%股份）、陈健、姜庆文、曾育初、张莎莎、杨泽银、朱万华。

2、贵港市恒盛新型建材有限公司第二分公司位于贵港市港南区瓦塘镇涟洞村大楼屯，2019年4月17日注册成立；统一社会信用代码：91450800MA5NQ7DF36，企业负责人：黄海耀，注册类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；经营范围：页岩烧结多孔砖生产，页岩多孔砖、建筑材料销售。该公司占地约2千平方米，2019年12月投产，现有职工20多人。

3、贵港市恒盛新型建材有限公司第二分公司是贵港市恒盛新型建材有限公司的一个分支机构，不具有法人地位，所以“1·07”事故的责任单位是贵港市恒盛新型建材有限公司。

**二、事故发生经过和事故救援情况**

(一)事故发生时间：2021 年 1 月 7 日 13:00 时许。

(二)事故发生地点：贵港市恒盛新型建材有限公司第二分公司生产成品砖车间。

(三)事故发生现场：位于贵港市恒盛新型建材有限公司第二分公司生产成品砖车间内。

(四) 事故发生经过：

2021 年 1 月 7 日中午贵港市恒盛新型建材有限公司第二分公司生产成品砖车间内工人潘春花(班组长)、叶福文(死者)、余秉辉、叶锡芬、叶福球正在进行成品砖的生产和运输作业。潘春花和叶福文负责抓盘机械操作，叶锡芬负责耙泥，余秉辉负责砖机打砖，叶福球负责摆渡摇车。约 13 时，叶福文 (死者) 发现叠砖转板平台的码坯砖堆叠不整齐，他没有按下暂停开关，在抓盘机械手仍然正常工作运转的状态下进入到叠砖转板平台调整码坯砖，这时抓满砖的抓盘手已经移动到平台上方，叶福文没有及时离开转板平台，结果被机器人抓盘直接碾压在转板平台上。潘春花发现后立即跑过去关机，然后再重新启动机器手把抓盘升起，只看到叶福文嘴巴耳朵都流着血，脸部发黑。同时叶福球马上打电话汇报厂长朱国铺，朱国铺拨打 120 急救。十多分钟后，120 急救中心赶来，将叶福文送贵港市人民医院抢救，后叶福文经医院抢救无效死亡。

**三、事故伤亡情况**

死者叶福文，男，汉族，50 岁，港南区瓦塘镇泾洞村人，于 2019 年 12 月到贵港市恒盛新型建材有限公司第二分公司工作，主要负责抓盘机械手操作。

**四、事故原因分析**

(一) 直接原因

叶福文违反操作规程，安全生产意识淡薄，他发现叠砖转板平台

中的码坯砖堆叠不整齐时没有按下暂停开关，在抓盘机械手仍然处于正常工作运转的状态下进入到叠砖转板平台中调整码坯砖，被抓盘机械直接碾压在转板平台致死是导致此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是贵港市恒盛新型建材有限公司未落实安全生产责任制，未建立相应机制加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，对员工的安全教育培训没有取得效果，未如实记录安全生产教育和培训情况，对员工存在违章作业的安全隐患没有及时发现和制止，导致叶福文违章作业被抓盘机械碾压在转板平台致死；二是公司没有制定年度应急预案，未按时开展应急演练。

**五、事故性质**

经过事故调查组人员对事故现场勘查、取证、核实，认定贵港市恒盛新型建材有限公司“1.07”致人死亡事故为一般生产安全责任事故。

**六、事故责任认定及处理意见**

（一）叶福文违反操作规程，安全生产意识淡薄，他发现叠砖转板平台中的码坯砖堆叠不整齐时没有按下暂停开关，在抓盘机械手仍然处于正常工作运转的状态下进入到叠砖转板平台中调整码坯砖，被抓盘机械直接碾压在转板平台致死，对该起事故的发生负有主要责任，鉴于其在该起事故中已经死亡，建议应急管理部门免于对其处以行政处罚。

（二）贵港市恒盛新型建材有限公司：一是未落实安全生产责任制，未建立相应机制加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，对员工的安全教育培训没有取得效果，未如实记录安全生产教育和培训情况，对员工存在违章作业的安全隐患没有及时发现和制止，导致叶福文违章作业被抓盘机械碾压在转板平台致死；二是未制定年度应急预案和开展应急演练。其以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第十九、七十八条规定，对该起事故发生负有责任，是事故的

责任单位，建议贵港市港南区应急管理局依法依规对贵港市恒盛新型建材有限公司处以行政处罚。

**七、事故防范和整改措施**

贵港市恒盛新型建材有限公司发生机械伤害致人死亡事故，说明贵港市恒盛新型建材有限公司安全生产管理较乱，未落实安全生产责任制，未建立相应机制加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，对职工的安全教育培训没有取得效果，未能如实记录安全生产教育和培训情况，未制定年度应急预案和开展应急演练，在今后工作中要进一步贯彻落实安全生产责任制度，务必把生产安全工作抓紧抓好，最大限度保障人民群众的生命财产安全，促进企业的健康发展。为认真吸取此次事故的教训，严防类似事故再次发生，现提出如下整改措施：

（一）贵港市恒盛新型建材有限公司要严格落实安全生产责任制，建立相应机制加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，制定企业安全教育培训计划，加强作业现场管理，制定年度应急预案并按时开展应急演练。

（二）相关部门和单位要认真履行职责，积极开展安全生产大检查，对排查出来的安全隐患必须采取有效措施进行整改。

港南区政府“1.07”事故调查组

2021年2月3日