广西方圆混凝土有限公司内庞旭光汽车维修点“7•02”触电死亡事故调查报告

2018-09-05 11:21 来源：安监局 作者：安监局

广西方圆混凝土有限公司内

庞旭光汽车维修点“7•02”触电死亡事故调查报告

2018年7月2日10点50分左右，广西方圆混凝土有限公司内庞旭光汽车维修点（以下简称汽车维修点）维修工庞付强在汽车维修电焊过程电，经抢救无效于7月2日15:00死亡。

事故发生后,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和事故调查的有关程序，县人民成立由县安监局牵头，县公安局、县工商局、县运管所、百色田阳供电局、头塘镇人民政府等单位组成的事故联合调查组。调查组按照“四不放过法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，开展事故调查取证工作，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并提出事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关人员情况

庞旭光，男，汉族，28岁，户籍所在地广西博白县博白镇荔湾村湾头三队031号，身份证号码450923********0297，是广西方圆混凝土有庞旭光汽车维修点负责人。

（二）事故项目基本情况

该汽车维修点未取得工商营业执照，未取得汽车维修相关证照，属无证经营，由广西方圆混凝土有限公司副总经理庞中华个人投资承建的钢房，由百色市米力建材有限公司提供维修场地和用电，由庞中华儿子庞旭光负责经营管理,于2017年10月份建成并开始对外经营。2018年3月份庞何远和庞付强为汽车维修工，并3人口头协议，何远和庞付强占利润20%的分红，另按月支付工钱。

（三）事故地点

广西方圆混凝土有限公司内（田阳县头塘镇田阳与右江区交界点）。

事故类型

触电。

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者庞付强，男，汉族，24岁，未婚，户籍所在地广西博白县顿谷镇乾弄村连塘队037号，身份证号码450923********5发前系广西方圆混凝土有限公司内庞旭光汽车维修点的维修工。目前事故造成直接经济损失10万元，其它还在统计当中。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年7月2日上午9点，维修工何远和庞付强到汽车维修点维修车辆，各自负责维修一辆车，各自修理的车平排停放在一起，庞付强负责对桂KU3330的大货车头进行电焊，庞付强电焊维修作业到10点50分左右，何远突然听到庞付强大声喊“我被触电了”，何远急忙跑过去切断电源开庞付强未穿上衣，赤脚，没戴绝缘手套，当时还站起来一下，后突然坐到波箱上边去，全身发抖，头也抬不起来。

（二）应急处置情况

事发当时，何远打电话给汽车维修点负责人庞旭光过来，后拨120急救。几分钟后庞旭光赶到现场，两人把庞付强扶出来到安全地方躺下。去喊汽车维修点旁边的沥青站负责人梁艺过来帮忙，并做胸部按压抢救。由于救护车未赶到，庞旭光用私车把庞付强送往田阳县人民医院，半路把上赶来的120急救车，于11点25分送到田阳县人民医院抢救。15:00经医院抢救无效宣告庞付强死亡。

（三）善后处理情况

7月2日晚上，死者姐姐及姐夫赶到田阳县城与汽车维修点负责人庞旭光协商善后补偿费问题，双方未达成协议，7月3日上午死者家属向田阳报案。接报后，县委、县政府领导立即组织县安监局等相关部门领导及头塘镇政府工作人员赶往现场开展事故调查和善后处理工作，并成立事故调后处理组。7月4日上午，县安监局、公安局、司法局及头塘镇人民政府组织召开赔偿问题调解会，但庞旭光及其家属和死者家属未达成协议。后经组与死者家属代表多次协商，于7月4日下午双方达成协议，由庞旭光先预付10万元人民币给死者家属处理丧葬事宜，待家属处理完后事后，死者关赔偿问题，由庞旭光与死者家属双方再另行协商或者直接向人民法院提起诉讼。目前死者家属已将庞付强尸体火化并拿回老家安葬，情绪比较稳

三、事故现场勘察情况

经事故调查组现场勘察，汽车维修点为钢棚结构厂房，面积约200平方米，事发时有3辆水泥罐车和1辆大货车等待维修，庞付强维修车KU3330的大货车，车头倾斜顶起，旁边有个250伏的电焊机和散乱的电焊工具及电缆线，墙壁挂一个开放的配电箱，开关已打下。没有安全管理作规程上墙，没有任何安全警示标识。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

维修工庞付强无证作业（无电焊证），安全意识淡薄，违章作业，在电焊维修作业中未穿上衣，赤脚，没戴绝缘手套，造成触电导致电击伤故发生的直接原因。

（二）间接原因

庞旭光经营管理的汽车维修点未取得工商营业执照和其他相关证照，进行非法经营，作业场所不具备安全生产条件，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，广西方圆混凝土有限公司内庞旭光汽车维修点“7·02”触电死亡事故是一起非法经营引起的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1.维修工庞付强无证作业，安全意识淡薄，违章作业，对事故发生负直接责任，鉴于其已经死亡，建议免于追究责任。

2.庞旭光经营的汽车维修点未依法取得相关合法证照，非法经营，不具备安全生产条件，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十定，建议县工商局、运管等相关职能部门依法关闭非法经营的汽车维修点。

六、事故防范及整改措施建议

（一）各经营单位要从事故中吸取教训，依法合法经营，加强安全防护措施，加强对现场用工人员的管理，重视对用工人员的安全教育培训化用工人员的安全意识，自我保护意识，为用工人员提供必要的劳动防护用品，保证安全生产条件下施工作业。

（二）各乡镇人民政府及工商、运管、电力等相关部门要加大监管力度，依法打击非法违法经营行为，严防此类事故发生。

七、附事故调查组成员签字表

广西方圆混凝土有限公司内庞旭光汽车维修点“7.02”触电死亡事故调查报告参加调查人员名单及签字表

姓名	单位	职务	签字	备注
陈江卫	县安监局	副局长	陈江卫	
黄　璟	县公安局	副局长	黄璟	
主海鹏	县工商局	副局长		
黄仲伟	头塘镇人民政府	副镇长		
马绍柏	县安监局	副主任科员	马绍柏	
罗　岩	县安监局	办公室主任		
罗卫	县交通局	安全股股长	罗卫	
姜立坚	县运管所	副所长	姜坚	
陆海玲	田阳供电局	安全部主任	陆海玲	
黄忠海	县安监局	执法监察大队大队长	黄忠海	
梁　颖	县安监局	协调应急股负责人、执法监察大队副大队长	梁颖	



“7•02”触电死亡事故的汽车维修点



“7•02”汽车维修作业触电死亡事故现场勘察



“7•02”汽车维修作业触电死亡事故现场勘察



“7•02”汽车维修作业触电死亡事故现场勘察