九龙坡九龙厦门联发（集团）物业服务有限公司重庆分公司“8·29”一般触电事故调查报告

九龙坡区政府事故调查组

2026 年 10 月 22 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场勘查情况.....4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....8
四、有关单位安全履职调查情况.....9
（一）政府职能单位履职情况.....9
（二）处理意见.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）建议免予追究责任的人员.....10
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....11
六、事故整改和防范措施.....11
（一）联发物业重庆分公司.....12
（二）九龙街道.....12
（三）区住房城乡建委.....13

九龙坡九龙厦门联发（集团）物业服务有限公司重庆分公司“8·29”一般触电事故调查报告

2026年8月29日14时48分许，在重庆市九龙坡区九龙街道盘龙新城社区龙泉路24号，厦门联发（集团）物业服务有限公司重庆分公司发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，区应急管理局受区政府委托，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住房城乡建委、九龙街道办事处派人组成的九龙坡九龙厦门联发（集团）物业服务有限公司重庆分公司“8·29”一般触电事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派人参加。调查组全面负责事故调查工作。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，九龙坡九龙厦门联发（集团）物业服务有限公司重庆分公司“8·29”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

名称：厦门联发（集团）物业服务有限公司重庆分公司（以下简称联发物业重庆分公司）；统一社会信用代码：91500000569904469Y；类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；成立日期：2011年2月21日；负责人：蒋*胜；营业期限：2011年2月21日至无固定期限；注册地址：重庆市北部新区金开大道1666号附3号—1—2；实际经营地址：重庆市九龙坡区云龙大道11号联发欣悦1栋二楼附63—64号；经营范围一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；特种设备销售；家政服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；鲜肉零售；水产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；箱包销售；日用品销售；日用家电零售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；停车场服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；商务秘书服务；室内空气污染治理；日用电器修理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设

施运营；居民日常生活服务；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；婚庆礼仪服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；摄像及视频制作服务；茶具销售；日用口罩（非医用）销售；供应链管理服务；寄卖服务；票务代理服务；包装服务；汽车装饰用品销售；品牌管理；花卉绿植租借与代管理；安全系统监控服务；商务代理代办服务；广告发布；建筑材料销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；病人陪护服务；宠物服务（不含动物诊疗）；污水处理及其再生利用；洗车服务；洗染服务；从事物业的管理、维修并受托代理物业的销售、转让、中介、租赁及电梯和电梯配件的销售；维修乘客电梯、载货电梯、自动扶梯。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生经过

2026年8月29日14时48分许，在重庆市九龙坡区九龙街道盘龙新城社区龙泉路24号联发欣悦小区二期负二楼车库257#车位处，联发物业重庆分公司的1名工程技工代*（低压电工作业证号：T500113198706******，有限期限：2025年6月25日

至2031年6月24日）站在铝合金梯子上进行车位监控摄像头安装前的带电线路接线作业时，手触碰带电线路的裸露线头触电，随后，从距离地面约1.6米的梯子上坠落下来，受伤，经抢救无效后死亡。

（三）事故现场勘查情况

联发欣悦小区二期负二楼车库257#车位处现场有一个约3米高的铝合金梯子，车库顶部有车库照明线路的线盒端口，有接线作业的电线裸露线头。现场平静，无打斗痕迹。车库配电箱能有效锁闭，配电箱内无不明线路错搭、乱接情况。事故现场图见图1、图2、图3。



图1 事故现场图



图 2 事故现场图



图 3 事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡。

死者：代*，联发物业重庆分公司工程技工，男，汉族，39岁，身份证号码：5001131987********，住址：重庆市巴南区新农街**号*单元***。

2.直接经济损失情况。善后赔偿费用：170万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，14时49分许，联发欣悦小区二期业主陈*夫在现场立即拨打了120急救电话。120急救中心平台自动转驳到110报警平台。15时30分许，联发物业重庆分公司联发欣悦项目负责人、经理助理张*庭电话报告属地盘龙新城社区、九龙街道办事处等。九龙街道办事处立即报告区应急管理局，区应急管理局值班室随即报告区政府总值班室、市应急管理局值班室。随即120平台调度急救医务人员和救护车出现场，110平台调度民警出警，九龙街道办事处分管领导、区应急管理局值班领导分别带队赶赴事发现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，15时02分许，重庆市九龙坡区中医院120急救医务人员到达事发现场，立即对代*进行现场急救，随即将代*送往重庆市九龙坡区中医院进行抢救。联发物业重庆分公司、属

地派出所、九龙街道办事处、区应急管理局相关领导及工作人员先后到达事发现场，组织开展停止现场作业、设置现场警戒线、现场隐患排查、调查固证、善后处置、舆情管控等现场应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

17时30分许，代*在重庆市九龙坡区中医院经急救医务人员抢救无效后，死亡。

事故发生后，8月31日，联发物业重庆分公司与死者家属经协商一致后签订了赔偿协议书，死者家属情绪稳定，死者遗体于2026年9月6日火化。该事故善后事宜没有造成不良社会影响，舆情平稳可控。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关单位人员及时报告事故情况，联发物业重庆分公司、重庆市九龙坡区中医院、属地派出所、九龙街道办事处、区应急管理局相关领导及工作人员先后到达事发现场开展应急处置。本次事故应急处置工作有条不紊，舆情平稳可控，工作得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

联发物业重庆分公司的工程技工代*站在铝合金梯子上进行车位监控摄像头安装前的带电线路接线作业时，手触碰带电线路

的裸露线头触电，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.代*，联发物业重庆分公司工程技工，未掌握本职工作所需的安全生产知识，在所涉及作业的电气线路未断电且未佩戴电气防护绝缘手套的情况下进行带电接线作业，导致事故发生。

2.联发物业重庆分公司，未严格落实企业主体责任，导致事故发生。一是未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度。2025 年 10 月 31 日—2026 年 4 月 21 日、2026 年 1 月 16 日—2026 年 8 月 26 日，联发物业重庆分公司虽对从业人员进行了线上、线下安全教育培训，但未有效督促从业人员代*严格执行《联发物业一线人员安全管理指引》第七章第十三条第三项“一线人员在作业过程中，应服从安全管理规定，正确佩戴和使用劳动防护用品。”的规定。二是未有效监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。联发物业重庆分公司虽提供了安全帽、安全绳、电气防护绝缘手套等劳动防护用品，但代*在所涉及作业的电气线路未断电的情况下进行带电接线作业，联发物业重庆分公司未有效监督从业人员代*按照使用规则佩戴、使用电气防护绝缘手套等劳动防护用品。

3.张*庭，联发物业重庆分公司经理助理，代表联发物业重庆分公司管理联发欣悦项目，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未有效履行安全生产管

理职责，导致事故发生。

四、有关单位安全履职调查情况

（一）政府职能单位履职情况

1.九龙街道。一是强化统筹部署。2026年1月—8月，街道主要领导研究部署安全生产工作18次，每月至少检查1次安全工作，通过每周一工作例会和专题会议部署安全生产工作，传达贯彻党中央、国务院及市、区决策部署，研判辖区安全形势，带头深入物业领域开展安全检查35次。二是推动责任落实。街道分管安全领导立足辖区安全生产综合监管，协助主要领导抓好调度督导、检查督办和风险研判，推动物业领域安全纳入辖区安全生产整体布局。2026年1月—8月，主持召开安全生产调度会、专题会8次，带队检查物业领域12次，发现隐患41个，整改41个，推动解决重大事故隐患5个，约谈物业企业8家。街道分管物业领域领导推动落实物业安全管理。2026年1月—8月，牵头组织物业行业安全部署会、警示教育会16次，督促召开物业联席会、物业工作会12次，带队开展物业行业专项督查106次，发现并整改问题68个，复查42次，闭环率100%。三是落实隐患整改。街道物业指导岗组织对辖区68个物业小区3轮全覆盖检查，排查安全隐患42个，已整改36个；统筹各岗位联合监督检查32次，排查设备设施类问题40个，已整改38个。累计发现隐患82个，已整改74个，整改率90.24%，剩余8个已落实

临时管控措施并明确整改时限；开展“回头看”18次，对5家工作不力的物业服务企业予以约谈督办；2026年8月26日对辖区物业服务企业进行集体约谈，约谈后相关企业完成整改问题21个，红黑榜通报3期，纳入信用管理2家，组织警示教育4场、覆盖260人次。

2.区住房城乡建委。一是强化工作部署。针对元旦、春节、劳动节、端午节、高温、汛期、中高考等重点时间节点，累计下发安全工作文件4份，通过物业企业信息分享群发出安全提示60余次。二是开展专项整治。对老旧小区公用设施设备开展专项整治，截至6月底共排查2182栋，发现安全隐患267个，全部整改完毕，整改率100%。三是组织现场检查。组织对辖区物业小区开展现场安全检查40余次，发现问题隐患100余个，已完成闭环处理，整改率100%。四是举办专题培训。5月13日组织召开覆盖全区13个镇街的物业安全工作培训会，参与人数260余人。五是启动百日攻坚。自8月1日起，启动物业领域群防群治除险固安百日攻坚专项行动，将消防、电梯、化粪池、电动自行车、窨井盖、外墙砖、高温防暑等纳入排查清单，采取“四不两直”方式开展抽查督导，推动隐患闭环整改。

（二）处理意见

在本次事故调查中，未发现九龙街道、区住房城乡建委及相关监管人员存在履职不到位的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

代*，联发物业重庆分公司工程技工，未履行法定义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[1]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，鉴于其已在本次事故中死亡，建议对其免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.联发物业重庆分公司，未履行法定义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[2]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法对联发物业重庆分公司实施行政处罚。

2.张*庭，联发物业重庆分公司经理助理，代表联发物业重庆分公司管理联发欣悦项目，未履行法定义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法对张*庭实施行政处罚。

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻汲取血的教训，在今后的工作中，建议应从以下方面采取事故整改和防范措施：

（一）联发物业重庆分公司

一是应汲取此次事故的教训，对公司进行一次深入的隐患排查，对发现的问题和安全隐患，立即落实整改。二是应加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。三是应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。四是应教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）九龙街道

一是加强安全教育培训、宣传。组织召开安全工作会议，举办安全教育培训、宣传活动，加强对辖区生产经营单位的相关人员进行安全教育培训、宣传。二是加强属地监管检查。根据职责分工，按照分类分级监督管理的要求，科学制定属地安全生产年

度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，及时处理，落实属地监管责任。三是严格执法处罚。严格执法检查、执法处罚，加强对重点生产经营单位的安全监管，查处（移交）安全生产违法行为（线索），督促企业落实安全隐患排查与治理，及时消除安全隐患，形成闭环管理。

（三）区住房城乡建委

一是加强安全教育培训、宣传。组织召开安全工作会议，举办安全教育培训、宣传活动，加强对辖区所属监管行业生产经营单位的相关人员进行安全教育培训、宣传。二是加强行业监管检查。根据职责分工，按照分类分级监督管理的要求，科学制定行业安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，及时处理，落实行业监管责任。三是严格执法检查。加强对重点生产经营单位的安全监管，制止（移交）安全生产违法行为（线索），督促企业落实安全隐患排查与治理，及时消除安全隐患，形成闭环管理。

九龙坡九龙厦门联发（集团）物业服务有限公司重庆分公司“8·29”一般触电事故调查组

2026年10月22日