宁夏博德凯耐磨材料有限公司“6·24”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2021年6月24日16时52时许,位于石嘴山高新技术产业开发区荣园路以西的宁夏博德凯耐磨材料有限公司发生一起高处坠落事故，造成1名工人当场死亡。

事故发生后,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、高新区管委会应急管理局、大武口公安分局、区工业信息化和商务局、长胜街道办事处、区总工会等相关部门负责人组成的宁夏博德凯耐磨材料有限公司“6·24”事故调查组,邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

宁夏博德凯耐磨材料有限公司，法定代表人：朱振波；注册资本：陆佰万元整，其中朱振波出资306万元(占股份51%),

陈玲晓出资294万元（占股份49%）；注册地址：石嘴山高新区荣园路以西；社会统一信用代码：91640200317733720Y；经营范围为：高锰铁、高铬合金钢耐磨材料的生产、销售；矿山机械设备的销售***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司成立于2014年9月22日，现有职工20人，中频炉2台，具备年产高锰铁、高铬合金钢耐磨材料1500吨的生产能力。

二、事故发生经过和事故救援情况

经调查，2021年6月24日16时49分，宁夏博德凯耐磨材料有限公司厂长淳云美独自扛着6.8米长的梯子进入铸造车间，并将梯子搭靠在铸造车间西南侧小门上方处，在没有专人监护的情况下独自爬上梯子维修行车电气线路，16时52分许从距地面6.46米高的梯子坠落。车间工人李环军和孙洪战听到坠落声，先后跑到事发现场，孙洪战看到淳云美睁着眼，头朝南躺在摆渡车西侧的轨道上，便将淳云美的头部扶正，在扶正头部时发现淳云美左耳朵大量冒血，孙洪战和李环军不敢再移动淳云美。约1分钟后，朱振波赶到现场并立即拨打了120急救电话，并同时报区应急管理局。17时10分，120救护车到达现场，经医生现场确认，淳云美已无生命体征。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

宁夏博德凯耐磨材料有限公司“6·24”高处坠落一般生产安全事故造成1人死亡，直接经济损失为120余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

淳云美，作为企业安全生产管理人员，未正确履行其职责，在进行高处作业时，未持证上岗作业，不熟知作业中的危害因素和安全措施要求，未按规定佩戴安全绳等劳保防护用品，未执行高处作业规程和有关安全管理规定，冒险违章作业是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

宁夏博德凯耐磨材料有限公司，安全教育工作存在疏漏，对于厂长淳云美违章高处作业，其他人员未及时纠正制止，暴露出作业人员互相监督、互相制止违章作业意识差。现场管理缺失，高处作业人员未持证上岗、未进行作业审批、未安排专门的监护人员，工人习惯性违章作业严重，是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组全面调查和综合分析，认定宁夏博德凯耐磨材料有限公司“6·24”高处坠落事故是一起一般生产安全事故[①]。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

---

①《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:（4） 一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理意见:

1.淳云美，作为企业安全生产管理人员，未正确履行其职责，在进行高处作业时，未持证上岗作业，不熟知作业中的危害因素和安全措施要求，未按规定佩戴安全绳等劳保防护用品，未执行高处作业规程和有关安全管理规定，冒险违章作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项[②]、第二十七条第一款[③]、五十四条[④]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[⑤]、一百零四条[⑥]，对本次事故负有责任，鉴于本人在事故中死亡，免予追究责任。

2.朱振波，作为宁夏博德凯耐磨材料有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对此次事故的发生负有全面责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项[⑦]之规定，**决定由区应急管理局给予10290元罚款[⑧]。**

---

②《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业 培训，取得相应资格，方可上岗作业。

④《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

⑤《中华人民共和国安全生产法》九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责 的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生事故的，由安全生产监督管理部门按照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

⑧朱振波上年度收入：7×4900=34300元，34300元×30%=10290元

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见:

宁夏博德凯耐磨材料有限公司，安全教育工作存在疏漏，对于厂长淳云美违章高处作业，其他人员未及时纠正制止，暴露出作业人员互相监督、互相制止违章作业意识差。现场管理缺失，高处作业人员未持证上岗、未进行作业审批、未安排专门的监护人员，工人习惯性违章作业严重，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项[⑨]和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准》[⑩]之规定，**决定由区应急管理局对其处以26万元[⑪]的罚款。**

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化企业安全生产管理，有效避免同类事故再次发生，提出以下建议:

（一）加强现场安全管理。宁夏博德凯耐磨材料有限公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实企业主体责任。主要负责人要依法对本单位的安全生产工作全面责任，认真执行国家的安全生产法律、法规、规范、行业标准，特别要遵照执行《中

---

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门按照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

⑩《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准》（2020版）第一节《中华人民共和国安全生产法》行政处罚裁量权基准　三十六（二）违法行为和处罚基准: 1违法行为表现情形: 对一般事故发生负有责任，造成一人死亡，或者三人以上少于五人重伤的（包括急性工业中毒），或者直接经济损失三百万元以上少于六百万元的。 处罚基准: 对负有责任的生产经营单位处二十万元以上少于三十万元罚款。

⑪《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准》（2020版） 说明 五、对存在以下从重处罚情形的，对应违法行为处罚基准规定的处罚额度中的中档以上确定行政处罚标准，但不得高于上限。（十四）重点时段、重大活动、重要政治敏感期发生安全生产违法行为或生产安全事故的。

华人民共和国安全生产法》要求，严格落实特殊作业有关管理规定，尤其是特种作业人员，必须持证上岗。特殊作业必须履行作业审批程序，并派专人监护。严格安全生产过程风险管控，加强安全教育培训，落实安全隐患排查治理的相关规定，严格督促作业人员遵守劳动纪律、遵守安全操作规程，及时制止人的不安全行为、物的不安全状态，消除安全事故隐患。

（二）落实安全生产责任制。宁夏博德凯耐磨材料有限公司必须将安全生产责任制落地落实，建立健全安全生产责任体系，加强安全生产基础管理，建章立制，提高安全生产基础管理水平。层层落实责任，把安全生产责任落实到班组、落实到岗位，“压实”安全监管，严禁“虚化”安全教育培训，实现安全生产本质化，坚决防范安全生产事故的再次发生。

（三）加强属地监管。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”、“谁审批谁负责”的规定履行主管业务范围内的安全生产监管职责。切实明确相关人员及业务部门的安全生产职责并抓好落实。高新区应急管理局要加大园区企业安全检查力度，将作业人员遵守劳动纪律和安全操作规程的执行情况当作一项专门的安全检查，彻底消除安全隐患，杜绝此类事故再次发生。