抚州临川抚州安通新材科技有限公司“7•18”高空坠落事故调查报告

发布日期： 2026-03-17 15:56

抚州临川抚州安通新材科技有限公司“7·18”高空坠落事故调查报告

2023年7月18日6点10分许，广州市华英防腐设备有限公司承接的抚州市临川区抚州安通新材科技有限公司1#车间立式氧化线槽体玻璃在准备施工过程中发生一起高空坠落事故，造成1人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《江西省安全生产条例》等有关抚州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市总工会、市公安局以及临川区人民政府相关人员共同组成的抚州临川抚州安通新材科“7·18”高空坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈判，查明了事故原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，总结分析了事故主要教训，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措

经调查认定，抚州临川抚州安通新材科技有限公司“7·18”高空坠落事故是一起作业人员自身安全意识不强，抚州安通新材科技有限公全生产主体责任、广州市华英防腐设备有限公司对项目现场安全管理工作有差距导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

1.抚州安通新材科技有限公司。统一社会信用代码为91361002MA7NG20F6D，成立于2022年4月28日，法定代表人为刘瑞安，注册资万元人民币，企业地址位于江西省抚州市临川区抚北工业园区广银大道；经营范围包含：一般项目：有色金属压延加工，新材料技术推广服技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件零售，技术进出口，货物进出口，高铁设备、高铁设备、配件销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机制造，半导体器件专用设备销售，电子专用材料研发，金属切备制造，电池零配件生产，电子专用材料销售，非金属矿及制品销售，电气设备修理，机动车充电销售，工业控制计算机及系统制造，工业及系统销售，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，配电开关控制设备研发，环境保护专用设备制造，锻件及粉末冶金制品制造，轨设备、关键系统及部件销售，城市轨道交通设备制造，金属结构制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.广州市华英防腐设备有限公司。统一社会信用代码为914401147889346688，成立于2006年6月6日，法定代表人为何英平，注册资元人民币，企业地址位于广州市花都区花山镇和郁同心路6号之一102，经营范围为玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;环境保制造;水处理设备制造;矿山机械制造;冶金专用设备制造;工业自动控制系统装置制造;钢结构制造;钢铁结构体部件制造;化学试剂和助剂制造品、危险化学品除外）;塑料包装箱及容器制造;日用塑料制品制造;输水管道工程施工服务;水工金属结构防腐蚀专业施工;工程环保设施施工;工服务;环境工程专项设计服务;输水管道设施安装服务;水处理安装服务;环境科学技术研究服务;环保技术转让服务。

3.广州南仕邦人力资源有限公司。统一社会信用代码为91440101MA5AUCEQ3P，成立于2018年5月8日，法定代表人为廖阔，注册资元人民币，企业地址位于广州市南沙区滨海路167号1401房1407房1408房1409房1410房1411房（仅限办公）；经营范围：商务服务业（目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）项目基本情况

2022年12月16日，抚州安通新材科技有限公司与广州市华英防腐设备有限公司签订立式氧化线槽体玻璃钢防腐合同，由广州市华英防公司对抚州安通新材科技有限公司立式氧化车间混凝土槽体进行防腐作业，合同金额205.492万元，约定开工日期2023年4月1日，结束日期1日，因其他原因，该项目于2023年12月竣工。

2022年5月1日，广州市华英防腐设备有限公司与广州南仕邦人力资源有限公司签订《服务外包合同》，将防腐工程施工及设备安装劳务南仕邦人力资源有限公司，由广州南仕邦人力资源有限公司派遣劳务人员前往广州市华英防腐设备有限公司指定的地点进行施工作业；2023双方公司续签该《服务外包合同》延续确认书，延续原协议的有效期至2024年4月30日。

（三）事故发生经过

2023年7月17日广州南仕邦人力资源有限公司员工符XX劳务派遣至广州市华英防腐设备有限公司抚州项目部。7月18日清晨符XX、覃X4人乘坐胡XX驾驶的汽车前往抚州安通新材科技有限公司1#车间，胡XX随后驾车返回接其他工人；6时10分许覃XX、符XX、洪XX等人先后二号氧化线二楼（大约7米高）熟悉现场作业环境，在熟悉环境过程中符XX突然从二楼摔落导致其受伤，现场人员立即拨打胡XX电话，胡X医疗救护电话，送至抚州市立医院救治。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

经事故调查组核实，本次事故共计造成1人受伤，2024年4月19日广州市劳动能力鉴定委员会出具《初次鉴定（确认）结论书》，鉴定伤
能障碍等级为贰级，受伤人员基本情况如下：

符XX，男，户籍地址：广西容县石寨镇石城村，身份证号码：450921XXXXXXXX1234。

2.经济损失情况

当事人正在进行康复治疗且未完成善后赔偿工作，暂无法核定直接经济损失。

二、事故应急处置和报告情况

（一）医疗救治和善后情况

在高空坠落事故发生后，符XX由120医疗救护车送至抚州市立医院救治，2023年9月7日从抚州市立医院转至广东省工伤康复医院进行
目前还未完成善后赔偿工作。

（二）事故信息报告情况

事故发生后，广州市华英防腐设备有限公司未向抚州安通新材料科技有限公司报告事故信息，未拨打110公安报警电话，未向临川区属地
管理部门报告事故信息。

三、事故原因分析

（一）直接原因

符XX在抚州安通新材料科技有限公司1#车间二号氧化线二楼平台熟悉作业环境过程中自身安全意识不强，是造成本次事故直接原因。

（二）间接原因

1.抚州安通新材料科技有限公司未有效落实安全生产主体责任。一是在项目合同中未明确各自的安全生产管理职责，项目施工现场安全管
是开展安全隐患排查治理工作不到位，未发现施工作业过程中存在的安全风险隐患。

2.广州市华英防腐设备有限公司对项目现场安全管理工作有差距。一是对项目施工现场安全管理存在不足，新入职人员未进行岗前安全
上岗作业。二是开展安全隐患排查治理工作不到位，未发现施工作业过程中存在的安全风险隐患。三是未向符XX告知作业场所存在的危险因
施。

四、事故暴露出的其他问题

（一）劳务公司安全生产管理制度不完善。广州南仕邦人力资源有限公司内部安全生产管理制度不健全，未建立安全教育培训制度，未
员工开展岗前安全教育培训工作。

（二）临川经开区管委会属地监管工作有差距。2023年以来临川经开区管委会对抚州安通新材料科技有限公司进行了安全检查，未发现企
单位安全管理不到位问题。

（三）临川区应急管理局行业监管工作有差距。2023年以来临川区应急管理局对抚州安通新材料科技有限公司进行了安全检查，未发现企
单位安全管理不到位问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）行政处罚建议

1.广州市华英防腐设备有限公司未对新入职人员进行岗前安全教育培训，开展现场安全隐患排查整治工作不到位，未告知作业人员场所
因素、防范措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[]、第四十一条[]、第四十四条[]规定，对事故发生负有重要责任，且在
未按规定向属地政府部门报告事故信息，存在瞒报生产安全事故问题，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条[]、第九条[]规定，
安全事故负有主要责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定给予行政

2.王XX，广州市华英防腐设备有限公司项目负责人，在发生生产安全事故后未按规定向属地政府部门报告事故信息，违反《生产安全事
查处理条例》第四条[]、第九条[]规定，对瞒报生产安全事故负有主要责任，建议由应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》
予行政处罚。

3.抚州安通新材料科技有限公司在该项目合同中未明确各自的安全生产管理职责，开展安全隐患排查治理工作不到位，违反《中华人民共
产法》第四十九条[]、第四十一条[]规定，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

（二）其他处理建议

1.广州南仕邦人力资源有限公司未建立安全教育培训制度，未对劳务派遣员工开展岗前安全教育培训工作,违反《中华人民共和国安全生十八条[]规定，建议移交广州市政府有关部门处理。

2.临川经开区管委会就抚州安通新材科技有限公司“7·18”高空坠落事故一事向临川区政府作深刻书面检查。

3.临川区应急管理局就就抚州安通新材科技有限公司“7·18”高空坠落事故一事向临川区政府作深刻书面检查。

六、事故防范和措施建议

针对这起事故暴露的突出问题，为进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）坚决守好安全红线。临川区政府要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，统筹发展和安全，坚守能以牺牲人民生命为代价”这条不可逾越的红线，坚持“人民至上，生命至上”，深刻汲取事故教训，进一步压实党政领导责任、属地监管监管责任、企业主体责任，有效防范安全风险。

（二）持续开展治本攻坚三年行动。临川区安委会各成员单位要进一步落实安全生产治本攻坚三年行动各项任务，以高标准开展治本攻行动”为抓手，深入实施一批“人防、技防、工程防、管理防”措施。要进一步推动重点行业领域生产经营单位主要负责人教育培训和从业识技能培训，对高危行业领域生产经营单位分级开展安全执法指导帮扶。

（三）持续开展安全教育宣传工作。临川区安委会各成员单位要创新安全知识技能宣教方式方法，丰富载体形式，利用政府网站、微播、户外宣传栏、安全主题场景等线上线下资源，常态化开展安全生产走访入户普法宣传教育，向全社会公众开展公益性法规常识宣传，全安全生产知识技能“进企业、进机关、进农村、进社区、进学校、进家庭”，形成全社会参与安全生产“共建共治共享”的良好局面，营造全、讲安全、抓安全的良好氛围。

（四）督促企业落实各项整改措施。临川区经开区管委会及区应急管理局属地政府要进一步督促抚州安通新材科技有限公司完善各项安制度，加强对第三方施工作业单位的安全生产监督管理，明确各自范围的安全生产责任，切实履行安全生产主体责任。

上一篇：食堂食材采购询价比选公告

下一篇：抚州市安全风险监测预警工作简报第12期