

建平县叶柏寿源野园林绿化施工队“6·5”车辆伤害一般事故调

发布日期：2023-08-02 信息来源：建平县应急管理局

2023年6月5日14时许，建平县叶柏寿源野园林绿化施工队在建平县中全矿业有限公司七家村太平沟进行植被恢复治理过程中因水车侧翻致使驾驶
成直接经济损失约**万元。

事故发生后，建平县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）等有关法律法规，
局、总工会等部门组成的建平县叶柏寿源野园林绿化施工队“6·5”车辆伤害一般事故调查组（以下简称调查组），同时邀请监察委派员参加。

调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问等方式，认定了事故性质和责任，
间、经过、原因，查明了人员伤亡及直接经济损失等情况，提出了事故防范措施，并对事故相关责任单位和个人提出了处理建议。现将事故调查情况报

一、事故单位、工程发包、事故车辆及地点基本情况

（一）事故单位：

建平县叶柏寿源野园林绿化施工队已取得营业执照，统一社会信用代码：92211322MACEXXXXXX；类型：个体工商户；经营者：张某某；注册
日；经营范围：人工造林、森林经营和管护、树木种植经营、森林改造，土地整治服务等；经营场所：辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道XXXX商网。

（二）发包单位：建平县中全矿业有限公司已取得营业执照，注册日期为2022年11月22日，法定代表人为陈某某，类型为有限责任公司，位于辽
镇XXX村，统一社会信用代码：9121132274 71XXXXXX，经营范围：铁矿石开采、加工，铁精粉购销。

该公司的苏子沟铁矿已取得采矿许可证，开采方式为地下开采，有效期为2017年3月20日到2040年4月20日，主要负责人郭某某，安全负责人童
某某。

目前，建平县中全矿业有限公司正在按照《建平县中全矿业有限公司苏子沟铁矿生产矿山生态修复和土地复垦核查报告》和《建平县中全矿业有限
采区矿山地质环境恢复治理工程设计》要求进行矿山恢复治理工作。

（三）发包情况：2023年4月1日，建平县中全矿业有限公司将矿山治理恢复项目发包给建平县叶柏寿源野园林绿化施工队施工，双方签订了矿
同，并在合同中约定了安全生产管理职责，要求遵守相关规定，确保安全。

（四）事故车辆及地点

1.事故车辆：本起事故的肇事车辆是给树苗浇水用的拉水车（非专用水车，由杜某某将豪沃十轮擅自加装水箱改装，统称水车），车牌号辽NEX
辆），已经过年检。

2.事故地点：位于中全矿业有限公司七家村太平沟恢复治理区域的刘建平采区东侧道路（毛堆老路，土质松软，路边是采坑路宽约4米，路长约15(
柏寿源野园林绿化施工队方便行人而自行修建，道路未设置安全防护和安全警示。

二、事情发生经过及救援情况

2023年6月5日下午14许，杜某某驾驶车牌号为辽NEXXXX水车加满水后，自西向东向中全矿区刘建平采坑位置行驶。这时在信号塔下树林子午(
笛，以为水车司机杜某某有事，便开自己的皮卡车赶过去，看到水车正行驶在植树时供行人走的道路上。张某某紧随其后欲制止，但没等追上时就看见
随即翻入右侧采坑的第二个平台处。张某某停好车后，立即到水车旁，看见杜某某的头部卡在副驾驶与主驾驶座位之间，便把杜某某在车里拽出来，经
某某爬出采坑去车里拿电话通知郭某某、王某某、徐某某等人前来救援，10多分钟后用水车上的被子将杜某某从采坑内抬出，同时张某某让王某某拨
属。下午15点左右120车抵达现场，经过医生检查后宣布死亡，张某某立即打电话将事故情况报告给郭某某，事后将尸体送往建平县殡仪馆。

三、事故报告情况

郭某某接到事故报告后，于2023年6月5日15时左右，将该事故向小塘镇政府报告，小塘镇政府立即派工作人员到事故现场指挥救援处置工作并按
报。

2023年6月5日15时23分，建平县应急管理局接到小塘镇政府关于建平县中全矿业有限公司在七家村太平沟进行植被恢复工作过程中发生车辆侧翻
信息。

四、死者信息

杜某某，男，54周岁，驾驶证：B，身份证号：21132219XXXXXXXXXX，家庭住址：小塘镇XXXXXXXXXX号。为建平县叶柏寿源野园林绿化施工
原因：水车侧翻致颅脑损伤。

五、事故性质

经调查组认定，建平县叶柏寿源野园林绿化施工队“6·5”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故原因

（一）直接原因

杜某某驾驶水车未按规定冒险在不具备安全行驶条件的道路上行驶，造成水车侧翻导致其死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.建平县叶柏寿源野园林绿化施工队负责人未经过安全生产培训及考核，未对从业人员组织并实施安全生产教育和培训，未能及时排查安全隐患，
路上设置安全防护和警示标志，安全生产意识淡薄、未履行安全生产管理职责；

2.建平县中全矿业有限公司作为经营项目的发包单位，

未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。

七、对责任人员和相关单位的处理建议

（一）责任人员的处理建议

1.张某某：作为建平县叶柏寿源野园林绿化施工队的负责人，未履行安全生产管理职责，未能排查并消除可能致使发生事故的安全隐患，对事故发
反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议
罚款处罚。

2.杜某某：作为水车驾驶员，无视安全，冒险驾驶车辆在存在安全隐患的道路上行驶，对事故发生负有责任。鉴于杜某某在事故中已经死亡，免予

3.**童某某：**作为建平县中全矿业有限公司安全负责人，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。其行为违反《中华人
第四十九条的第二款之规定，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议应急部门对其进行行政罚款处

（二）对相关单位的处理建议

1.建平县叶柏寿源野园林绿化施工队：未设置组织机构和主要负责人及安全生产管理人员，经营者张某某安全生产意识淡薄，未组织实施过安全
生产管理职责缺失，对此次事故的发生负有安全管理责任。因建平县叶柏寿源野园林绿化施工队为个体工商户，且对经营者张某某的事故责任已建议处
故责任建议处罚。

2.建平县中全矿业有限公司：作为发包单位未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。其行为违反《中华人民共和国
条的第二款之规定，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，对其行政处罚。

八、事故防范措施

各乡镇场街督促辖区内各生产经营单位认真总结事故经验，深刻吸取事故教训，增强主要负责人的安全生产意识，切实加强对外包工程的管理，强全检查和隐患排查，加强安全生产教育和培训，及时发现和坚决纠正违章违规行为，确保生产安全。

建平县叶柏寿源野园林绿化施工队

“6·5”车辆伤害一般事故调查组

2023年6月28日

国家部委网站 省级政府网站 市级政府网站 各区县政府网站 县内

关于本网 网站声明 网站地图

主办单位：建平县人民政府办公室
辽公网安备21132202000054号
辽ICP备08100901号-1

版权所有：建平县人民政府
网站标识码:2113220007
邮编：122000

邮箱：jpdzzw@163.com