乐陵市人民政府

乐政字〔2023〕24号

乐陵市人民政府
关于《乐陵市铁营镇东堡村“2·6”溺亡一般事故调查报告》的批复

市应急管理局，各有关单位:

你局《关于审批〈乐陵市铁营镇东堡村“2·6”溺亡一般事故调查报告〉的请示》（乐应急发〔2023〕9号）已收悉，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》相关规定，现批复如下:

一、同意事故调查组对事故性质、原因的分析；同意事故调查组提出的事故防范措施建议。

二、各相关单位依据各自职责，按照有关法律法规认真落实

事故调查报告的相关建议。

附件：乐陵市铁营镇东堡村“2·6”溺亡一般事故调查报告

乐陵市人民政府

2023 年 5 月 4 日

（此件公开发布）

乐陵市人民政府办公室　　2023 年 5 月 4 日印发

乐陵市铁营镇东堡村“2·6”溺亡一般事故
调 查 报 告

2023年2月6日8点40分左右，在乐陵市铁营镇东堡村东北方向水湾（池塘，下同）填土卸车时，发生一起三轮车落水事故，造成一人溺水死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等有关法律法规规定，乐陵市人民政府成立了由乐陵市应急管理局、公安局、信访局、总工会、铁营镇政府派出人员参加的乐陵市铁营镇东堡村“2·6”事故调查组，开展了事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和分析论证，基本查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故发生地基本情况

东堡村是山东省德州市乐陵市铁营镇下辖的行政村,位于铁营镇人民政府东南方向8公里左右，邻近239省道，户籍人口706人。涉事水湾位于村内东北方向，系自然形成，东西长40

米、南北长 43 米左右，事发时水深约 2.5 米左右。



（二）涉事车辆情况

本次事故所涉事的侧翻车辆为五征牌柴油自卸车，翻斗尺寸 2.2×1.3×0.4 米。



（三）死亡人员基本情况

高万长，男，汉族，1966 年 6 月 8 日出生，身份证号：371481196606086657，住址：乐陵市花园镇高家村 69 号，家里有一辆五征牌柴油自卸三轮车。

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 4 日（正月十四），铁营镇东堡村孙建峰去桑庄村走亲戚，联系到桑庄村开挖掘机的巴书华为其帮忙拉土填湾，在 2 月 6 日上午 8 时 30 分后，巴书华联系的包括高万长五征三轮车在内的三车土方陆续来到孙建峰的门前，孙建峰告诉他们把土方卸在水湾边上即可。大约在 8 时 40 分左右，高万长就开着他的五征牌三轮车拉着土方来到了事发地，高万长将车倒至水湾西侧靠北一边往水湾里面卸土，在卸土的过程中（这期间车斗已经升起大约三分之二左右），车辆突然发生侧翻，高万长随着车辆一起滑入水湾中。

（二）事故报告及应急处置情况

事故发生后，当时在事发现场的孙建峰发现后立即跳入水湾中搜救高万长，但水深没有成功，另一个在场的司机刘太刚立即拨打了 119 求助电话，乐陵市消防救援大队铁营特勤站接警后赶往现场救援，先后使用汽艇、吊车以及装载机配合，经过大约 2.5 小时打捞后，于 11 时 20 分左右将车辆和人员打捞上来，驾驶员高万长经现场 120 急救人员确认已经溺水死亡。事故救援过

程中，公安部门接到消防部门联动求助信息立即通报属地政府及应急部门，公安局随即开展现场勘验和涉事人员调查询问，铁营镇及时联络安抚家属，市应急局协调和督导事故善后处置工作。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组通过现场勘查、调取相关资料、询问相关当事人，分析认为：事故发生地水湾西侧为非铺装路面且土质松软，高万长驾驶载重的三轮车向水湾里卸土，自卸过程中因重心不稳车辆失控、失稳侧翻，高万长随车滑落至水湾中淹溺死亡。

（二）事故性质

这是一起因驾驶员高万长不了解作业现场环境导致车辆失控、侧翻、滑落水湾，造成淹溺死亡的一般意外事故。

四、事故教训及防范措施建议

事故的发生暴露了部分居民安全生产意识淡薄，安全生产知识、能力亟待提升，全市各级各有关部门要举一反三，结合本辖区、本部门、本行业领域特点，深入开展以提高安全生产意识、提升安全生产能力为主题的宣传教育活动，辨识身边风险、消除安全隐患，最大限度地防范和遏制各类事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定。

乐陵市铁营镇东堡村“2.6”事故调查组

2023 年 4 月 7 日