

13. hét - Gyakorlat

PE folytonosság, hibafelismerés és dokumentálás

Munkavédelmi feltétel

A gyakorlat kizárólag feszültségmentes oktatási panelen, tanári felügyelettel végezhető. Feszültség alatti kötési művelet nem része a feladatnak.

Eszközök

Oktatási szerelőpanel, PE/N sorkapcsok, vezetékek, multiméter vagy folytonosságvizsgáló, dokumentációs lap.

Feladatmenet

- | |
|--|
| 1. Feszültségmentes állapot ellenőrzése. |
| 2. L, N és PE vezetők azonosítása. |
| 3. PE kapcsolat nyomvonalának követése. |
| 4. Védővezető folytonosságának vizsgálata. |
| 5. Tanár által előkészített hibás kötés felismerése. |
| 6. A hiba veszélyének szakmai indoklása. |
| 7. Helyes állapot visszaállítása feszültségmentesen. |
| 8. Ellenőrzés és dokumentálás. |

Mérési jegyzőkönyv

Rögzítsd: vizsgált pontok • mérési eredmény • megfelel/nem felel meg • észlelt hiba • javító intézkedés.

IAP műhelyszabály

A „működik” és a „biztonságos” nem ugyanaz. Üzembe helyezés előtt a védelmi kapcsolatot is ellenőrizni kell.