



数字微差压压力传感器

(型号: WPAS13)

使用说明书

版本号: 1.0 实施日期: 2024-03-18

郑州炜盛电子科技有限公司 Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co., Ltd

以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会



声明

本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司(以下称本公司)所有,未经书面许可,本 手册任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、录音等 任何手段进行传播。

感谢您使用炜盛科技的系列产品。为使您更好的使用本公司产品,减少因使用不当造成的产品故障,使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件本,公司不承担榆次造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司兼承科技进步的理念,不断致力于产品改进和技术创新。因此,本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时,请确认其属于有效版本。同时,本公司鼓励使用者根据其使用情况,探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书,以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

郑州炜盛电子科技有限公司



WPAS13 数字微差压压力传感器

1.产品描述:

WPAS13 基于MEMS微差压硅压力传感器芯体和一个高分辨率 24 位 $\Delta \Sigma$ ADC,可对-500Pa $^{\sim}$ 500Pa 压力范围进行高精度测量。

WPAS13 具有低电压、超低功耗设计,适合于电池供电的微压监测系统、手持式流量计等。

该传感器采用SOP16封装,双气管结构。具有极低的零点温度系数(TCO)和灵敏度温度系数(TCS)。I2C数字接口输出可以方便和MCU配合使用。



2.特点:

- 量程范围: -500Pa~500Pa
- 数字接口: I2C
- 电流: 5.4 µ A @1Hz 采样率
- 补偿温度范围: -5~65℃
- 工作温度范围: -20~85° C
- 差压测量
- SOP16 封装
- RoHs 兼容、无卤

3. 应用:

- 医疗:睡眠呼吸暂停监控、氧合器、负压伤口治疗、气流监测仪、气体流量仪;
- 工业:暖通空调、气动仪表、压力开关、生物安全柜、气流测量、液位测量;



4. 技术参数:

除非特别声明,VDD=3.3V,T=25℃;

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|--------------|---------|----------------------------|------|-----------|-----|--|
| 压力 具和 | TA | 工作温度 | -20 | 25 | 85 | $^{\circ}$ |
| 压力量程 | IA | 补偿温度 | -5 | | 65 | C |
| 工作压力范围 | Р | | -500 | | 500 | Pa |
| 供电电压 | VDD | | 1.8 | | 3.6 | V |
| 精度 | ACC | -500Pa~500Pa @-5~65℃ | | TDB | | %FS |
| 分辨率 | | | | 20 | | Bit |
| 工作电流 | IDD, LP | 1Hz 数据输出速率,最 低压力、温度过采样率 | | 5. 4 | | uA |
| 峰值温度 | Ipeak | 压力测量时 | | 760 | | uA |
| 温度测量时的电流 | IDDT | | | 541 | | uA |
| 待机电流 | IDDSL | 25℃ | | 0. 1 | 0.3 | uA |
| 温度绝对精度 | ΛТ | @25°C | | ± 0.5 | | $^{\circ}\! \mathbb{C}$ |
| <u> </u> | AT | 0~65℃ | | ±1.0 | | $^{\circ}\!$ |
| 长期稳定性 | ΔPstab | 12 个月 | | ± TBD | | hPa |
| 回流焊漂移 | | | -0.5 | | +1 | Pa |
| 采样率 | Fsample | | 157 | 182 | TBD | Hz |

Table 1 参数规格

5. 绝对最大额定值

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
|----------|-------|--------|-------|---------|--------------|
| 电源电压 | CDD | | -0.3 | 3.6 | V |
| 所有引脚电压 | VDDIO | 所有引脚 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| 过压 | Р | | -5000 | 5000 | Pa |
| 储存温度 | Tstor | | -40 | +150 | $^{\circ}$ C |
| ESD 电压等级 | ESD | 人体释放模式 | | ±2 | kV |

Table 2 绝对最大额定值



6. 工作过程:

6.1 产品简介

WPAS13 通过 I2C 接口可以直接和 MCU 连接通讯。温度和压力数据都必须用存储在非易失性存储器 (NVM)的系数进行补偿。这些系数是在工厂校准的时候写入的。

6.2 功能描述

WPAS13 包含一个 MEMS 微差压硅压力传感器芯体和一个数字补偿信号调理芯片。其中调理芯片包含模拟前端放大、 24 位 $\Delta\Sigma$ ADC、控制单元、非易失存储器及 I2C 接口。 WPAS13 通过模拟前端放大和 AD 转换获得未补偿的压力和温度原始数据。各项校准系数存放在 NVM 内,用于零点、灵敏度、零点和灵敏度温度系数及线性等参数性能补偿。




Figure 1 WPAS13 框图

6.3 温度、压力测量

MCU 通过 I2C 接口启动温度和压力测量,采样完成后,芯片会自动进行补偿计算。在等待过程中,MCU 通过读取状态位,判断测量是否完成。测量完成后, MCU 通过 I2C 接口读取温度和压力的原始数据。




Figure 2 WPAS13 测量流程

以诚为本、信守承诺



6.4 测量时序

测量数据的输出速率(ODR)是由外接 MCU 控制的。测量由传感器收到的 I2C 命令决定。测量完毕后,传感器进入睡眠模式。测量数据可以通过 I2C 接口获取。

在动态测量中, ODR 可以达约每秒 100 次。对于 ODR 较高的应用,考虑到传感器自发热和热平 衡特性,建议设置恒定的 tdelay。这将有利于减少传感器和环境之间的无规律的热交换。建议的测量 时序如 Figure 3。




Figure 3 测量时序

注: 考虑到低功耗,可以每秒测量一次温度多次压力。

对于低 ODR 或基于主机同步的应用, tdelay 只要大于 0.5ms 即可。通过协调能量消耗、工作速度和精度来获得优化的结果。

6.5 电流消耗

电流消耗取决于 ODR 和过采样率设定。下列数据基于 1Hz ODR。给定 ODR 的实际电流消耗的计算,用给定的 ODR 乘于对应的 Table 3 值。

| _ \ \\ | 压力 | 温度 | I _{DD} [μΑ | i] @ 1Hz |
|---------------------------|------|------|---------------------|----------|
| 过采样率设定 | 过采样率 | 过采样率 | 典型 | 最大 |
| Ultra low power | ×1 | ×4 | 5.4 | 8.2 |
| Low power | ×2 | ×4 | 6.4 | 9.7 |
| Standard resolution | ×4 | ×4 | 9.0 | 13.7 |
| High resolution | ×8 | ×4 | 14.1 | 21.4 |
| Ultra high resolution | ×16 | ×4 | 24.6 | 37.4 |
| O2 Ultra high resolution* | ×32 | ×4 | 45.1 | 68.6 |
| O4 Ultra high resolution* | ×64 | ×4 | 86.4 | 131.3 |

^{*} 在高ODR 动态测量中不建议使用 "O2/4 Ultra high resolution"模式。在这两种工作模式下,会表现出来明显的传感器自发热现象。建议采用 IIR 算法来满足这种高精度应用要求。

Table 3 电流消耗

以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会



6.6 测量时间

温度和压力的测量时间是由 osr_t 和 osr_p 过采样率决定的。下表显示了基于过采样率设置的典型的/最大的测量时间。最小频率是由最大测量时间决定的。

| 过采样率设定 | 测量时 | 间[ms] | 测量频率[Hz] | | |
|---------|------|-------|----------|-------|--|
| (压力或温度) | 典型 | 最大 | 典型 | 最小 | |
| ×1 | 1.92 | 2.2 | 520.8 | 454.5 | |
| ×2 | 3.5 | 4.1 | 285.7 | 243.9 | |
| ×4 | 6.6 | 7.7 | 151.5 | 129.8 | |
| ×8 | 12.7 | 14.7 | 78.7 | 68.0 | |
| ×16 | 25.0 | 29.0 | 40.0 | 34.4 | |
| ×32 | 49.6 | 57.6 | 20.1 | 17.3 | |
| ×64 | 98.7 | 114.5 | 10.1 | 8.7 | |

Table 4 测量时间

6.7 噪声

选定的过采样率和 IIR 滤波系数决定温度和压力噪声。

| 典型压力 RMS 噪声 [Pa] | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 过采样率 | Off | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Ultra low power | 6.0 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | 0.7 |
| Low power | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
| Standard resolution | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| High resolution | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| Ultra high resolution | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| O2 Ultra high | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| resolution | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| O4 Ultra high resolution | TBD | TBD | TBD | 0.3 | 0.2 |

Table 5 压力噪声

| 典型温度 RMS 噪声 [℃] | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|
| Temperature oversampling IIR filter off | | | | | |
| oversampling ×4 | 0.007 | | | | |
| oversampling ×8 | 0.006 | | | | |
| oversampling ×16 | 0.005 | | | | |
| oversampling ×32 | 0.004 | | | | |

Table 6 温度噪声

以诚为本、信守承诺



6.8 输出

WPAS13 数据输出包含原始温度数据和压力数据。 原始压力数据和温度数据需要转换成可读的压力值和温度值。

$$Pressure = \frac{Pmax - Pmin}{rmax - rmin} * (\frac{rawData}{2^{24}} * 100 - rmin) + Pmin$$

原始压力数据按照如下公式转换成可读的压力值:

式中:

Pmax, Pmin:可读压力值的最大值,最小值

rmax, rmin:可读压力值的最大值,最小值所对应的原始数据百分比值

RawData : 24bit 原始数据

Pressure:输出的可读压力值

本传感器的 Pmax, Pmin, rmax, rmin 设定值如 Table7:

| 设定数据 | 值 |
|------|------------|
| Pmax | 1200 (kPa) |
| Pmin | 100 (kPa) |
| rmax | 100 (%) |
| rmin | 0 (%) |

Table 7 设定值

原始温度数据按照如下公式转换成可读的温度值:

$$Temperature [\ ^{\circ}C] = \frac{TempData}{2^{16}} * 190 - 40$$

数据输出速率 ODR、过采样率 OSR 及 IIR 滤波系数都能在传感器 C 代码驱动程序里面选择使用。推荐使用跃芯微提供的驱动程序。请联系跃芯微以获得驱动程序详细信息。



7. I2C 接口

I2C 从设备接口与飞利浦 I2C 规格兼容, 支持标准和快速模式。 SDA 和 SCL 这两个 PAD 都含有对 VDD 和对 GND 的 ESD 保护二极管电路。由于 SCL 不进行 I2C 协议中的时钟延展操作(clock stretching),所以 SCL 是高阻输入结构,并没有下拉能力。

传感器的 7 位地址是 1111000 (0x78)。

7.1 I2C 读状态

不管是传感器处在哪种读数据模式(RW = '1' ,地址 11110001),第一个输出的字节是状态字节。为读取传感器的状态, I2C 主设备要在状态字节后发送 NOACK 和 stop 条件,如 Figure 5。




Figure 4 I2C 读状态

状态字节提供传感器的工作状态信息。详细描述见 Table 8

| 状态位 | 含义 | 描述 |
|------|------|--|
| Bit7 | 保留 | 恒为 0 |
| Bit6 | 电源指示 | "1" ADC 上电; "0" ADC 未上电 |
| Bit5 | 忙碌指示 | "1" 忙:传感器正在测量温度和压力,结果并为准备好。将不执行新 |
| | | 的 I ² C 命令。 |
| | | "0" 空闲: 最近一个 I ² C 命令已经被执行,数据已经准备好。 |
| Bit4 | 保留 | 恒为 0 |
| Bit3 | 工作模式 | "0" 待机 |
| | | "1"测试模式 |
| Bit2 | 保留 | 恒为1 |
| Bit1 | 保留 | 恒为 0 |
| Bit0 | 保留 | 恒为 0 |

Table 8 状态字节



7.2 I2C 写测量命令

压力或温度的测量是在写模式下发送命令来触发的。主设备(MCU) 在写模式下发送从器件地址 (RW = '0', 地址 11110000), 然后发送命令字节最后由停止条件结束处理过程, 详见 Figure 6。



Figure 5 I2C 写命令

详细的 I2C 命令见 Table 9。

| | 测量命令 | | 测量配置 |
|--------|-------------|---------------|--|
| | 0xAC | | 出场默认配置 |
| Bit7~4 | Bit3(OSR_T) | Bit2~0(OSR_P) | 用户指定配置 |
| 0xB | m | n | OSR_T: |
| 1 | | | m=0:4x |
| 1 | | | m=1:8x |
| 1 | | | OSR_P: |
| 1 | | | n=0:128x |
| 1 | | | n=1:64x |
| 1 | | | n=2:32x |
| 1 | | | n=3:16x |
| 1 | | | n=4:8x |
| 1 | | | n=5:4x |
| 1 | | | n=6:2x |
| 1 | | | n=7:1x |
| | | | 例如: m=1, n=2, 则OSR_T=8x, OSR_P=32x, 测量命令=0xBA |

Table 9 I2C 命令

7.3 I2C 读测量数据

压力或温度测量被 4.3 描述的 I2C 命令触发后,WPAS13 开始测量并把测量结果放在输出缓冲区。测量的时间由过采样率设定来决定,详见 Table 4。 I2C 命令触发且等待大于对应的测量时间后, I2C 主设备就可以读取压力和温度的原始数据。主设备也可以通过 I2C 定期检查从设备是在忙还是在闲的状态,若是从设备处于闲的状态,说明测量结果已经准备好,可以读取。

测量数据输出见 Figure6:




Figure 6 I2C 读测量数据

以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会



输出原始数据说明,见 Table10。

| 数据字节 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 |
|------|-------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 定义 | 状态字节 | PreData[23:16] | PreData[15:8] | PreData[7:0] | TempData[15:8] | TempData[7:0] |
| 范例 | 0x04 | 0x59 | 0x18 | 0xA0 | 0x57 | 0x94 |
| | 数据有效 | 压力原始数据: (| 压力原始数据: 0x5918A0 | | | ¢5794 |

Table10 原始数据说明

7.4 I2C 从设备时序




Figure 7 I2C 时序图

| Art C | ₹ > 31.L | I ² C 标准模式 | | I ² C 快 | ** /* | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|-------|-----|
| 符号 | 参数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 单位 |
| f(SCL) | SCL clock frequency | 0 | 100 | 0 | 400 | kHz |
| tw(SCLL) | SCL clock low time | 4.7 | | 1.3 | | μs |
| tw(SCLH) | SCL clock high time | 4.0 | | 0.6 | | μs |
| t _{su} (SDA) | SDA setup time | 250 | | 100 | | ns |
| th(SDA) | SDA data hold time | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |

Table 11 I2C 时序

以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会



8. 引脚接线图




Figure 8 引脚定义俯视图

8.1 引脚定义

| 引脚 | 名称 | I/0 类型 | 描述 | 连接 |
|----|-----|--------|----------|---------|
| 1 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 2 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 3 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 4 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 5 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 6 | GND | 供电 | 接地 | 地 |
| 7 | VDD | 供电 | 电源 | 电源 |
| 8 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 9 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 10 | SDA | 输入/输出 | 串行数据输入输出 | I2C 数据线 |
| 11 | SCL | 输入 | 时钟输入 | I2C 时钟线 |
| 12 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 13 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 14 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 15 | NC | | 不连接 | 不连接 |
| 16 | NC | ` | 不连接 | 不连接 |

Table 12 引脚描述



8.2 接线图




Figure 9 接线图

备注:

- 1、C1 建议值 100nF
- 2、上拉电阻 R1, R2 由接口时序和总线负载决定, 典型值为 $4.7~\mathrm{k}\Omega$ 。

9. 轮廓

传感器使用 16 脚 SOP 封装,双气管接头。详细尺寸如 figure 10。




Figure 10 俯视图、低视图、侧视图尺寸



10. 使用注意事项

A. 安装

请使用印刷板焊盘,以使产品能够充分地固定

B. 焊接

由于本传感器为热容量较小的小型构造,因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变形而造成破损,影响特性,并请使用非腐蚀性的松香型助焊剂,并注意不要让助焊剂进入内部。

1. 烙铁焊接

- ① 请使用温度在 260 ~300 ℃的电烙铁在 5 秒内完成作业;
- ② 在引脚上进行焊接的情况后,应放置一段时间后再使用;
- ③ 勤清洗电烙铁头,保持干净;
- 2. SMD 封装焊接

推荐使用回流焊焊接方式,设置条件如下表 Table 13:

| 过程点 | 数值 |
|--|------------|
| 升温速率 (Ts _{max} to Tp) | 3℃/秒 (最大值) |
| 预热 | |
| - 低温 (Ts _{min}) | 150°C |
| - 高温 (Ts _{max}) | 200°C |
| - 时间ts (ts _{min} to ts _{max}) | 60-180秒 |
| 维持过程 | |
| - 温度 (T _L) | 217℃ |
| - 时间 (t _L) | 60-150秒 |
| - 峰值温度 (Tp) | 260℃ |
| - 峰值温度±5℃内维持时间(tp) | 20-40秒 |
| 降温速率 | 6℃/秒 (最大值) |
| 25℃到峰值温度时间 (t) | 8分钟 (最大值) |

Table 13 回流焊设置条件




Figure 11 回流焊温度变化趋势



- 3. 在引脚上施加过度的力,会引发变形,损害焊接性,因此请避免使传感器掉落, 或进行繁杂的使用。
- 4. 尽量保持 PCB 板的翘度相对于整个传感器在 0.05mm 以下。

郑州炜盛电子科技有限公司

地址: 郑州市高新技术开发区金梭路 299 号 电话:0371-60932955/60932966/60932977

传真: 0371-60932988 微信号: winsensor

 $\hbox{E-mail:} \verb|sales@winsensor.com|\\$

Http://www.winsensor.com

