

第8章 单片机串行数据通信

- 8.1 串行通信基础知识
- 8.2 MCS-51串行口及控制寄存器
- 8.3 MCS-51单片机串行通信工作方式



8.1 串行通信基础知识

一、基本原理

数据传输的2种方式:

并行传输: 各数据位同时传输,速度快,线多,适合于近距离。

串行传输:按位传输,速度慢,线少,距离远。

串行数据传输的2种方式:

同步传送数据场同步发送、接收、需同步时钟。

异步传送:每个字符需起始位、停止位作标志。

单片

机基

础




图 8.1 异步串行通信的字符格式

串行通信的传送速率:1波特(baud)= 1位/秒(bps)

单片机基础

异步通信的信号形式

近程通信采用数字信号直接传送形式。




图 8.2 近程串行通信



远程通信采用调制解调器将电平信号变 换为频率信号。




图 8.3 远程串行通信

串行通信的通路形式

单工形式:单向传送,一方固定发送,另一方固定接收。

双工形式:双向传送,可以同时发送,同时接收。

半双工形式:双向传送,一方发送,另一方接收。




图 8.4 单工形式串行通信




图 8.5 全双工形式串行通信




图 8.6 半双工形式串行通信

二、RS-232C总线标准

表 8-1 RS-232C 信号引脚定义

DB-25插头座

| 引脚 | 定义 | 引脚 | 定义 |
|----|-----------------|----|---------------|
| 1 | 保护地(PG) | 14 | 辅助通道发送数据 |
| 2 | 发送数据(TXD) | 15 | 发送时钟(TXC) |
| 3 | 接收数据(RXD) | 16 | 辅助通道接收数据 |
| 4 | 请求发送(RTS) | 17 | 接收时钟(RXC) |
| 5 | 清除发送(CTS) | 18 | 未定义 |
| 6 | 数据通信设备准备就绪(DSR) | 19 | 辅助通道请求发送 |
| 7 | 信号地(SG) | 20 | 数据终端准备就绪(DTR) |
| 8 | 接收线路信号检测(DCD) | 21 | 信号质量检测 |
| 9 | 接收线路建立检测 | 22 | 音响指示 |
| 10 | 线路建立检测 | 23 | 数据信号速率选择 |
| 11 | 未定义 | 24 | 发送时钟 |
| 12 | 辅助通道接收线信号检测 | 25 | 未定义 |
| 13 | 辅助通道清除发送 | | |

电平标准: -3V~-25V: 1; +3V~+25V: 0

速率标准: 50、75、110、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特

8.2 MCS-51串行口及控制寄存器




图 8.7 MCS-51 串行口寄存器结构

行口寄存器结构

串



单

机

础

串行口控制寄存器SCON

与串行通信有关的控制寄存器共有3个

| 位地址 | 9FH | 9EH | 9DH | 9CH | 9BH | 9AH | 99H | 98H |
|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|
| 位符号 | SM_0 | SM_1 | SM_2 | REN | TB_8 | RB_8 | TI | RI |

方式2 00 方式3

否则不接收 不管RB8 RB8

接收数据位8

件复位 标志位 口 以中断或查询 以中断或查询 硬件置 硬件置位 软



机

电源控制寄存器PCON

不能进行位寻址

| 位序 | B ₇ | B_{6} | B_5 | $\mathrm{B}_{\!\scriptscriptstyle{4}}$ | B_3 | B_2 | B_{i} | B_0 |
|-----|----------------|------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------|
| 位符号 | SMOD | / | / | / | GF ₁ | GF_{o} | PD | ID |

·不加倍 波特率倍增位,1:加倍;

通用标志位

通用标志位

掉电方式位**,1:**进入掉电方式



单

片

机

基

础

中断允许寄存器IE

| 位地址 | 0AFH | 0AEH | 0ADH | 0ACH | 0ABH | 0AAH | 0A9H | 0A8H |
|-----|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 位符号 | EA | | / | ES | ET ₁ | EX ₁ | ET ₀ | EX ₀ |

中断允许总控制位总允许1,总禁止0

串行中断允许位允许1,禁止0

T1中断允许位

外中断1允许位

允许1,禁止0允许1,禁止0

允许1,禁止O

8.3 MCS-51单片机串行通信工作方式

共有4种方式

波特率 固定

| SM ₀ SM ₁ | 工作方式 | 功能简述 | 波特率 |
|---------------------------------|------|-----------|-------------------|
| 0 0 | 方式 0 | 8位同步移位寄存器 | fosc/12 |
| 0 1 | 方式 1 | 10 位 UARS | 可变 |
| 1 0 | 方式2 | 11 位 UARS | fosc/32 或 fosc/64 |
| 1 1 | 方式3 | 11 位 UARS | 可变 |

通用异 步接收 发送器

波特率 固定

单片机

基础



単

机

础

串行工作方式0:同步移位寄存器

RXD(P3.0):数据入口或出口

TXD(P3.1): 移位脉冲

8位为一帧,无起停位,低位在前。

串行口变为并行输出口:




图 8.8 串行口与 CD4094 配合

串行口变为并行输入口




图 8.9 串行口与 CD4014 配合

单片机基

础

应用举例

用串口控制8个发光二极管,从左向右依次点亮,并

反复循环。




图 8,10 串行移位输出电路连接

MOV SCON, #00H

CLR ES

MOV A, #80H

 $CLR \qquad P_{1.0}$

MOV SBUF, A

JNB TI,\$

SETB P_{1.0}

ACALL DELAY

CLR TI

RR A

AJMP DELR

;串行口方式 0 工作

;禁止串行中断

;发光管从左边亮起

;关闭并行输出

;串行输出

;状态查询

;开启并行输出

;状态维持

;清发送中断标志

;发光组合右移

;继续



串行工作方式1: 10位UART

起始 D_0 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 停止

TXD输出,发完一帧TI置1; RXD接收,负跳变为起始位,收完一帧RI置1。

波特率设定:由定时器1作波特率发生器,选用方式2(8位自动加载),设初始值为X,则波特率为

波特率=
$$\frac{2^{s \mod}}{32} \times \frac{f_{osc}}{12 \times (256 - X)}$$

$$X = 256 - \frac{f_{osc} \times 2^{s \mod}}{384 \times 波特率}$$

单

厅机

基础

甲机发送,数据在外部RAM4000H~401FH中,乙机接收,首末地址和数据存入外部RAM中,从5000H开始。通信波特率为1200。设晶振为6MHz,则定时初值为 X=0F3H

甲机发送主程序:

ORG 0023H AJMP ACINT

8030H

MOV TMOD, # 20 H

MOV $TL_1, \sharp 0F3H$

 $MOV TH_1, #0F3H$

SETB EA

ORG

CLR ES

MOV PCON, # 00H

SETB TR_1

MOV SCON, #40H

MOV SBUF, # 40H

串行中断人口

;设置定时器1工作方式2

;定时器1计数初值

;计数重装值

;中断总允许

;禁止串行中断

;波特率不倍增

;启动定时器1

;设置串行口方式 1,REN=0

;发送数据区首地址高位

单片

机 基

础

| | SOUT1: JNB | TI, \$ | ;等待一帧发送完毕 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | CLR | TI | ;清发送中断标志 |
| | MOV | SBUF, #00H | ;发送数据区首地址低位 |
| | SOUT2: JNB | TI, \$ | ;等待一帧发送完毕 |
| | CLR | TI | |
| | MOV | SBUF, #40H | ;发送数据区末地址高位 |
| | SOUT3: JNB | TI, \$ | ;等待一帧发送完毕 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | CLŖ | TI | ;清发送中断标志 |
| 单 | MOV | SBUF, #1FH | ;发送数据区末地址低位 |
| 片 | MOV | DPTR, # 4000 H | ;数据区地址指针 |
| 机 | MOV | R_7 , #20H | ;数据个数 |
| | SETB | ES | ;开放串行中断 |
| 基 | AHALT:AJMP | \$ | ;等待中断 |
| 础 | 甲机中断服务程序: | | |
| | ORG | 8100H | |
| | ACINT: MOVX | A,@DPTR | ;读数据 |
| | CLR | TI | ;清发送中断 |
| | MOV | SBUF, A | ;发送字符 |
| | DJNZ | R ₇ , AEND | ;没发送完转 AEND |

| | | CLR | ES | ;禁止串行中断 |
|--------|-------|------|------------------------|------------------|
| | | CLR | TR_1 | ;定时器1停止计数 |
| | AEND: | INC | DPTR | |
| | | RETI | | ;中断返回 |
| 乙 | 机接收主 | 程序: | | |
| | | ORG | 0023H | |
| 单 | | AJMP | BCINT | |
| · 片 | | ORG | 8030H | |
| | | MOV | TMOD, # 20H | ;设置定时器1工作方式2 |
| 机 | | MOV | TH ₁ ,#0F3H | ;定时器1计数初值 |
| 基 | | MOV | TL_1 , #0F3H | ;计数重装值 |
| 础 | | SETB | EA | ;中断总允许 |
| | | CLR | ES | ;禁止串行中断 |
| | | MOV | PCON, #00H | ;波特率不倍增 |
| | | SETB | TR_1 | ;启动定时 |
| | | MOV | SCON, #50H | ;设置串行口方式 1,REN=1 |
| | | MOV | DPTR, # 5000H | ;数据存放首地址 |

;接收数据个数(中部)经 MOV R_7 , #(24)F SIN1: JNB RI, \$:等待 CLR RI;清接收中断标志 MOV A, SBUF ;接收数据区首地址高位 MOVX @DPTR, A ;存首地址高位 INC DPTR ;地址指针增量 SIN2: JNB RI, \$ CLR RI MOV A, SBUF ;接收数据区首地址低位 MOVX @DPTR, A ;存首地址低位 INC DPTR SIN3: JNB RI, \$ CLR RIMOV A, SBUF ;接收数据区末地址高位 MOVX @DPTR, A ;存末地址高位 INC DPTR 础 SIN4: JNB RI, \$ CLR RIMOV A, SBUF ;接收数据区末地址低位 MOVX @DPTR, A ;存末地址低位 **INC** DPTR SETB ES ;开放串行中断 \$ BHALT: AJMP ;等待中断



乙机中断服务程序:

ORG 8100H

BCINT: MOV A, SBUF

MOV @DPTR, A

CLR RI

DJNZ R_7 , BEND

CLR ES

CLR TR_1

INC DPTR

BEND: RETI

;接收数据

;存数据

;清接收中断标志

;没接收完转 BEND

;禁止串行中断

;定时器1停止计数

;中断返回

单片机基

础



串行工作方式2: 11位UART

起始 D_0 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 D_8 停止

第9位在TB8/RB8,TB8/RB8可作奇偶校验位,也可作控制位使用。方式2的发送接收过程与方式1基本相同。波特率固定为

$$\frac{2^{s \bmod}}{64} \times f_{osc}$$

★利用串行口工作方式2 ,单片机可以进行 多机通信。

单片机



单

机

串行方式3

通信过程与方式2完全相同,不同 之处在于:波特率可设定,设定方 法与方式1相同。