

电子烟防伪芯片项目									
项目跟进表			2026/7/13						
序号	项目名称	立项日期	项目进度	上周任务列表	上次任务完成情况	上次任务卡点	未来2周任务	未来2周任务预期/核心风险	改进建议/心得分享
			项目目标时间线内相关任务完成节点（完成事项，完成时间）						将把做得好与不好的事项进行分享交流，并提出优化
1	芯片端		lgx：（1）CP厂已完成对MPW #8写配置+triming+读ID，并已寄出给华天进行bumping （2）芯片改版的初版需求书已完成，待与设计方进一步讨论	lgx：（1）密切跟进天威CP扎针配置和全参数摸底测试进度，并与华天对接 （2）样片通信稳定性测试（铁电认证/SHA认证/是否写成功三个判定） （3）待讨论确认改版初步方案后，形成初版需求书 （4）模组测试夹具确定和购买	lgx：（1）天威MPW #8 cp写配置+triming+读ID，共64颗，结果： a. 正常62颗； b. 频率没在范围里面1颗； c. 发码写寄存器有问题1颗 （2）就本次bumping需求与华天沟通确认订单信息； （3）芯片改版的需求讨论和编写	lgx：CP厂程序调试时间过长，计划两三天完成，结果约2周才完成，后续全参数，全指令测试程序的调试估计会花更多时间	lgx：（1）跟进天威全参数全指令摸底测试； （2）跟进华天bumping进度； （3）跟进芯片改版事项，如与设计方讨论等； （4）模组测试夹具确定和购买	lgx：华天机台排期原因，预计很难按计划交付bumping产品给我司	
2	膜端		DGL； 1）[卷对卷]PI_100um厚度试产印刷已经交付；缺PI_75um、PI_50um厚度 PI_150um厚度片材已经尝试手工绑定 2）[片材]PI_50um厚度已经交付；缺PI_75um厚度 3）[背胶]中科7.13后材料到齐，接着印刷油墨；思尔维交付约450pcs	DGL： 1）跟进绑定和卷对复合事宜；基于目前硬刷精度，复合可能会两种方式（卷对卷、片对卷） 2）若绑定、复合顺利，后续印刷端将进行更薄PI印刷尝试 3）测试：剪切力、电极插拔疲劳、芯片抗压强度、高温烟油对阻值影响、盐雾腐蚀、冷热循环	DGL： 1）[卷对卷]阻值未测 2）[片材]线路阻值良率100%（<500mR）；140um间距，电极点良率54.2%；220um间距，电极点良率92.9%； 电子显微镜下有“炸毛”现象，曹反馈，由于现场静电引起，实际量产不会有这个下现象	DGL： 1）领创工程人员事假，印刷时间延迟	DGL： 1）绑定模组相关测试		
3	模组端		fzy：（1）上周在寻找的铁电休眠和唤醒导致的通信异常点，通过软件的不调整基本解决了这个问题。 （2）另外这周测试了不同样片以及同一样片在不同时间下的通信稳定性。 zzp：目前已完成 PRB480 从 STM32 到 PY32F002B 的移植，基础通信流程已经跑通。	fzy： 对于铁电睡眠和唤醒导致的通信异常： 一方面我打算通过软件端不断去调整发单字节和写单字节的时间来规避这个时间 另一方面可以尝试调整大mos端的电阻，接在进行软件调试 zzp：目前到了关于加密区的读写的主机MAC比对，待解决这个问题后其他关于加密区读写的问题也对应雷同 确认是否是mos管和电容频率与软件频率不匹配，导致总线拉低延迟2us 将跑通的demo移植到普冉	fzy：基本完成了关于时间与通信稳定性的分析，后续会给出Excel表格以及图像分析 zzp：主要卡点是 普冉 与原 STM32 平台在 GPIO、ADC 和延时函数上的差异较大，导致早期读 bit 时序不稳定，出现 CRC 或 MAC 校验失败。另外，PRB480 的 AA 返回不能单独作为成功标准，需要同时判断 CRC 和 MAC。 zzp：完成了PY32F002B上PRB480 通信功能验证。针对读 bit 周期不稳定导致 CRC 偶发错误的问题，已通过调整读时序和新的参考测试历程解决。	fzy：量化测试过程中不确定是否存在不可控的干扰情况。 zzp：主要卡点是普冉与原 STM32 平台在 GPIO、ADC 和延时函数上的差异较大，导致早期读 bit 时序不稳定，出现CRC和MAC校验失败。另外，PRB480 的 AA 返回不能单独作为成功标准，需要同时判断CRC 和 MAC。	fzy：继续完成接下来的量化测试，用更多的数据来证明芯片通信的稳定性是否与时间间隔相关，同时与天威讨论是否可以更改系统时钟来加快我们的通信时长（目前这我们保证通信稳定状态，完整通信总时长来到了290ms左右。） zzp：完成PY32F002B移植到PY32F070，完成PY002B与PRB480芯片第二代，第三代的通信验证	fzy：（风险）该外围系统中存在一颗“WM06N03F”MOS管，根据供货商的参考意见，该Mos管在短时间内无法做到反复回弹又保持稳定，所以造成了通信的不稳定。 （2）我们的目标之一是为了提高通信的速率，可是我们之前使用芯片的快速时钟时，我们的通信更容易撞上铁电休眠和唤醒。	