
# 工程制图 (非机类) 习题 电子模型


# 5平面与立体相交

### 5.1 平面与平面体相交

1. 求作俯视图,并标出面P的其余两个投影。




2. 求作主视图,并标出面P的其余两个投影。




3. 求作主视图,并标出面P的其余两个投影。




4. 求作俯视图,并标出面P的其余两个投影。




#### 5. 求作左视图。







7. 四棱锥被正垂面P截切,完成俯视图,并作出左视图。




\*8. 梯形棱柱被正垂面P截切,完成左视图和俯视图。





## 5.2 平面与回转体相交






#### 4. 求作主视图。







#### 6. 求作左视图。




7. 完成俯视图, 求作左视图。




\*8. 完成俯视图,求作左视图。



9. 完成俯视图,求作左视图。



\*10. 求作俯视图。



\*11. 完成主视图中所缺的交线。

