Série 1 : premier principe de la thermodynamique

Questions d'applications :

1/

$$PV = nRT$$

2/l'énergie interne d'un gaz parfait :

$$dU = n\widetilde{C}_V dT$$

3/l'enthalpie d'un gaz parfait :

$$dH = n\widetilde{C}_P dT$$

4/la relation entre dU et dH:

$$dH = n\widetilde{C}_{P}dT$$

$$dU = n\widetilde{C}_{V}dT$$

$$\widetilde{C}_{P} - \widetilde{C}_{V} = R$$


$$\Rightarrow dH = n(\widetilde{C}_{V} + R)dT = n\widetilde{C}_{V}dT + nRdT \quad ,PV = nRT$$

$$dH = n\widetilde{C}_{V}dT + d(PV) \quad ,d(PV) = nRdT$$

$$dH = dU + d(PV)$$

$$dH = d(U + PV)$$

5/1'expression de R en fonction Cv et Cp:



6/1'expression de gamma:

$$\gamma = \frac{\widetilde{C}_P}{\widetilde{C}_V}$$

7/l'expression de Cv:

$$\widetilde{C}_{P} - \widetilde{C}_{V} = R$$

$$\gamma = \frac{\widetilde{C}_{P}}{\widetilde{C}_{V}} \Longrightarrow \widetilde{C}_{P} = \gamma \widetilde{C}_{V}$$

$$\gamma \widetilde{C}_{V} - \widetilde{C}_{P} = R \Longrightarrow \widetilde{C}_{V} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

8/l'expression de Cp:

$$\widetilde{C}_{P} - \widetilde{C}_{V} = R$$

$$\gamma = \frac{\widetilde{C}_{P}}{\widetilde{C}_{V}} \Longrightarrow \widetilde{C}_{V} = \frac{\widetilde{C}_{P}}{\gamma}$$

$$\widetilde{C}_{P} \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) = R \Longrightarrow \widetilde{C}_{P} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

9/ la loi de Laplace entre P et V (transformation isentropique):

D'après le premier principe de la thermodynamique :

$$dU = \delta w + \delta Q \Rightarrow dU = \delta w$$

$$n\tilde{C}_V dT = -PdV$$

$$\frac{nR}{\gamma - 1} dT = -PdV$$

$$PV = nRT \Rightarrow PdV + VdP = nRdT$$

$$\frac{nR}{\gamma - 1} \frac{1}{nR} (PdV + VdP) = -PdV$$

$$PdV + VdP = (1 - \gamma)PdV$$

$$VdP = -\gamma PdV$$

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}$$

$$\int \frac{dP}{P} = -\gamma \int \frac{dV}{V}$$

$$\ln(P) + C_1 = -\gamma \ln(V) + C_2$$

$$\ln(P) + \ln(V^{\gamma}) = C$$

$$\ln(PV^{\gamma}) = C$$

$$PV^{\gamma} = e^C = cte$$

10/ la loi de Laplace entre T et V:

$$PV^{\gamma} = cte$$
 et $PV = nRT$
 $P = \frac{nRT}{V}$
 $\Rightarrow nRTV^{-1}V^{\gamma} = cte$
 $TV^{\gamma-1} = cte$

11/ la loi de Laplace entre P et T:

$$PV^{\gamma} = cte$$
 et $PV = nRT$
 $V = \frac{nRT}{P}$
 $\Rightarrow Pn^{\gamma}R^{\gamma}T^{\gamma}P^{-\gamma} = cte$
 $T^{\gamma}P^{1-\gamma} = cte$

12/l'expression du travail d'une transformation isotherme

$$\delta w = -PdV$$

$$W_{12} = -\int_{V1}^{V2} nRT \frac{dV}{V}$$

$$W_{12} = -nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

13/l'expression de la chaleur d'une transformation isotherme :

transformation isotherme:
$$dU = 0$$

 $dU = W + Q$
 $\Rightarrow Q = -W = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$

14/l'expression du travail d'une transformation adiabatique :

transformation adiabatique:
$$Q = 0$$

 $dU = W + Q$
 $\Rightarrow W_{12} = dU_{12} = n\widetilde{C}_v (T_2 - T_1)$


15/1'expression de l'énergie interne d'une transformation adiabatique :

$$dU_{12} = n\widetilde{C}_{v}(T_2 - T_1)$$

Quel que soit le type de la transformation (1 ---> 2).

Exercice 1:

1/ Diagramme P-V:



 $2/calcul de V_0$:

A l'état 0, on connait P_0 et T_0 et n.

En utilisent la loi des gaz parfait :

$$P_0V_0 = nR_0T_0$$

$$\Rightarrow V_0 = 2,24 \times 10^{-2} \, m^3$$

Calcul de V_0 :

$$P_0 V_0^{\gamma} = P_1 V_1^{\gamma} \Rightarrow V_1 = V_0 \left(\frac{P_0}{P_1}\right)^{1/\gamma}$$
$$\Rightarrow V_1 = 4.32 \times 10^{-3} \, m^3$$

Calcul de T₁:

$$P_1V_1 = nR_1T_1$$
$$\Rightarrow T_1 = 526,35K$$

3/ calcul de Wa:

a est une transformation adiabatique réversible

$$\Delta U_a = W_a + Q_a$$

$$\Rightarrow W_a = \Delta U_a = n\widetilde{C}_V (T_1 - T_0)$$

$$\Rightarrow W_a = 5266,08J$$

Calcul de W_b:

$$\begin{aligned} W_b &= W_{0i} + W_{i1} \\ W_{0i} &= -\int_0^i P_{ext} dV = -\int_0^i P \, dV \quad (transformation \ r\'{e}versible) \\ 0 &\to i : isotherme \Rightarrow T = cte \Rightarrow PV = cte \end{aligned}$$

$$P_0V_0 = P_iV_i \Rightarrow nRT_0 = nRT_i \Rightarrow T_0 = T_i$$

$$W_{0i} = -\int_0^i \frac{cte}{V} dV = -P_0V_0 \int_{V_0}^{V_i} \frac{1}{V} dV$$

$$W_{0i} = -P_0 V_0 \ln \left(\frac{V_i}{V_0}\right)$$

$$W_{0i} = 5224,84J$$

 $i \rightarrow 1$: $isobare réversible \Rightarrow Pext = P$

$$W_{i1} = -\int_{i}^{1} P \, dV = -P_{1}(V_{1} - V_{i}) = -2107J$$

$$\Rightarrow W_{b} = W_{0i} + W_{i1} = 3117.8J$$

Calcul de Qa:

 $Q_a = 0$: la transformation est adiabatique.

Calcul de Qb:

$$\Delta U_b = W_b + Q_b$$

$$\Rightarrow Q_b = \Delta U_b - W_b = n\widetilde{C}_V (T_1 - T_0) - W_b$$

$$\Delta U_b = 5266,08J$$

$$\Rightarrow Q_a = 2148,28J$$

Exercice 2:

1/ Calcul de la capacité calorifique Cv:

$$n = \frac{P_1 V_1}{RT_1} = 0,4 mole$$

$$C_v = n\widetilde{C}_v = \frac{nR}{v - 1} = 8,314 J.K^{-1}$$

2/

a/ Il faut augmenter la pression par petit pas pour réaliser une transformation quasi-statique.

La pression extérieure doit rester égale à la pression du système.

b/ Calcul de V_2 :

La transformation est adiabatique et réversible.

$$P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma}$$

$$V_2 = V_1 \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{1/\gamma}$$

$$V_2 = 1,93 \times 10^{-3} m^3$$

Calcul de T₂:

$$T_2 = \frac{P_2 V_2}{nR}$$

$$\Rightarrow T_2 = 580,34K$$

c/ Calcul de travail W₁₂:

$$\Delta U_{12} = W_{12} + Q_{12}$$

Avec Q₁₂=0 car la transformation est adiabatique.

$$\Rightarrow W_{12} = \Delta U_{12}$$

$$W_{12} = C_{v} (T_{2} - T_{1})$$

$$W_{12} = 2330.8J$$

3/

a/ on applique brutalement une pression P₂=10⁶Pa, ce qui implique que la transformation n'est pas lente, donc elle est irréversible.

b/Expression de W₁₃:

$$\delta w = -P_{ext}dV$$

$$\Rightarrow W_{13} = -\int_{1}^{3} P_{ext}dV$$

$$W_{12} = -P_{ext}(V_{3} - V_{1})$$

$$W_{12}$$

Méthode 2/

$$\Delta U_{13} = W_{13} + Q_{13}$$

$$Q_{13} = 0$$

$$\Rightarrow W_{13} = \Delta U_{13}$$

$$\Rightarrow W_{13} = C_v (T_3 - T_1)$$

c/ Calcul de T₃:

on a:

$$W_{13} = C_{\nu}(T_3 - T_1) = -P_{ext}(V_3 - V_1)$$

$$LGP: P_3V_3 = nRT_3 \Rightarrow V_3 = \frac{nRT_3}{P_3}$$
(1)

on remplace dans (1), on obtient:

$$C_{\nu}(T_3 - T_1) = -P_2 \left(\frac{nRT_3}{P_3} - V_1 \right)$$

$$\Rightarrow T_3 = \frac{C_{\nu}T_1 + P_2V_1}{C_{\nu} + nR}$$

$$\Rightarrow T_3 = 1073.42K$$

Calcul de V₃:

$$V_3 = \frac{nRT_3}{P_3}$$

$$\Rightarrow V_3 = 3.57 \times 10^{-3} \, m^3$$

Calcul de W₁₃:

$$W_{13} = C_{\nu} (T_3 - T_1)$$

$$\Rightarrow W_{13} = 6430J$$

d/ Comme dans toute transformation irréversible le travail est plus important. Ici le système étant adiabatique l'excès de l'énergie ne peut se dissiper et la température augmente.

4/

$$dH = C_p dT \quad , H = U + PV$$

$$dH = dU + dPV$$

$$dH = dU + PdV + VdP$$

$$dH = dU - \delta w + VdP$$

$$\Rightarrow dH = \delta Q + VdP$$

$$donc: \delta Q = dH - VdP$$

$$\Rightarrow Q_{32} = \Delta H_{32} - \int_{3}^{2} VdP$$

$$avec: \Delta H_{32} = n\widetilde{C}_p (T_2 - T_3)$$

$$\Rightarrow Q_{32} = n\widetilde{C}_p (T_2 - T_3)$$

$$\Rightarrow Q_{32} = -5739,25J$$

Exercice 3:

1. Calcul de V_A :

On a d'après la loi des gaz parfait : PV = nRT

$$P_A V_A = nRT_A \Rightarrow V_A = nRT_A/P_A$$

A.N : $V_A = 0.025m^3$

On la transformation CA est une transformation isochore:

Donc
$$V_A = V_C = 0.025m^3$$

2. On a d'après la loi des gaz parfaits : PV = nRT

$$P_B V_B = nRT_B \Rightarrow V_B = nRT_B/P_B$$

A.N:
$$V_B = 0.005m^3$$

3. A l'état C on connait : P_C , V_C et T_C

Donc : $T_C = P_C V_C / nR$

A.N: $T_C = 1503.48K$

4. On a : $C_V = nc_v$

Et
$$c_v = R/(\delta - 1)$$

avec : $\delta = 5/3$

Donc
$$C_V = nR/(\delta - 1)$$

A.N :
$$C_V = 12.471 J/K$$

5. On sait que $\Delta U_{AB} = C_V (T_B - T_A)$

Et on a d'après les données de l'exercice : $T_A = T_B$

Donc
$$\Delta U_{AB} = 0$$

6. On a $\partial w = -P_{ext}dV$

Donc
$$W_{AB} = -\int_{A}^{B} P_{ext} dV$$

On a toutes les transformations sont irréversibles : $P_{ext} = P$

Alors:
$$W_{AB} = -\int_{A}^{B} P dV$$

La transformation AB est isotherme: $T_A = T_B$

Donc d'après la loi des gaz parfait :

$$W_{AB} = -nRT_B \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V}$$

$$=>W_{AB} = -nRT_B(\ln(V_B) - \ln(V_A))$$

A.N:
$$W_{AB} = 4027.64 J$$

7. D'après le premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q$

Dans ce cas $\Delta U_{AB} = 0$ donc $Q_{AB} = -W_{AB}$

A.N:
$$Q_{AB} = -4027.64 J$$

8. On a $\Delta U_{BC} = C_V (T_C - T_B)$ A.N: $\Delta U_{BC} = 14996.12 J$

A.N:
$$\Delta U_{BC} = 14996.12 J$$

9. On a $\partial w = -P_{ext}dV$

Donc
$$W_{BC} = -\int_{B}^{C} P_{ext} dV$$

On a toutes les transformations sont irréversibles : $P_{ext} = P$

Alors: $W_{BC} = -\int_{B}^{C} P dV$ et on sait que la transformation BC est isobare donc: $P = \frac{1}{2} \int_{B}^{C} P dV$

$$P_B = P_C$$

Donc
$$W_{BC} = -P_B \int_{V_B}^{V_C} dV$$

$$=>W_{BC}=-P_B(V_C-V_B)$$

A.N:
$$W_{BC} = -10000 J$$

10. D'après le premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q$

Donc : $\Delta U_{BC} = W_{BC} + Q_{BC}$

$$=>Q_{BC}=\Delta U_{BC}-W_{BC}$$

$$A.N: Q_{BC} = 24996.12 J$$

11. $\Delta U_{CA} = C_V (T_A - T_C)$

A.N: $\Delta U_{CA} = -14996.12 J$

- 12. On a la transformation CA est isochore donc $V_C = V_A = cte$ Donc $W_{CA} = 0$ J
- 13. $\Delta U_{CA} = W_{CA} + Q_{CA}$

$$\Delta U_{CA} = 0 + Q_{CA}$$

$$A.N: Q_{CA} = -14996.12 J$$

14. $\Delta U_{Cycle} = \Delta U_{AB} + \Delta U_{BC} + \Delta U_{CA}$

 $A.N: \Delta U_{Cycle} = 0$

15. $\Delta U_{Cycle} = 0$ car l'énergie interne est une fonction d'état

Exercice 4

La première loi de la thermodynamique :

$$\Delta U = W + Q$$

1. On a la transformation $2\rightarrow 3$ isotherme, alors $\Delta U_{23}=0$

Donc:

$$Q_{23} = -W_{23}$$

2. On a la transformation $4\rightarrow 1$ isotherme, alors $\Delta U_{41}=0$

Donc:

$$Q_{41} = W_{41}$$

3. On a
$$W = \int -P_{ext} dV$$

La transformation $1\rightarrow 2$ et la transformation $3\rightarrow 4$ sont des isochores, alors dV=0,

donc:
$$W_{12} = W_{34} = 0$$

4. D'après la question
$$3: W_{12} = 0$$

Donc
$$\Delta U_{12} = Q_{12}$$

Et on sait que :
$$\Delta U_{12} = Cv (T_2 - T_1)$$

$$\Rightarrow Q_{12} = Cv (T_2 - T_1)$$

De même on trouve :
$$Q_{34} = Cv (T_4 - T_3)$$

La transformation $2\rightarrow 3$ et la transformation $4\rightarrow 1$ sont des isothermes.

$$T_2 = T_3 et T_1 = T_4.$$

Donc:
$$Q_{12} = Cv (T_2 - T_1) = Cv (T_3 - T_4) = -Q_{34}$$

5. On a:
$$W_{23} = -\int_2^3 P_{ext} dV$$

La transformation 2→3 est isotherme et réversible (cycle réversible)

Donc
$$W_{23} = -\int_2^3 P dV$$

Et d'après la loi des gaz parfaits : PV = nRT ; $P = \frac{nRT}{V}$

$$\Rightarrow W_{23} = -\int_2^3 P dV, T = cte$$

$$\Rightarrow W_{23} = -\int_2^3 \frac{nRT}{V} dV$$

$$\Rightarrow W_{23} = -nRT_2 \int_{V_2}^{V_3} \frac{1}{V} dV$$

$$\Rightarrow W_{23} = -nRT_2ln(\frac{V_3}{V_2})$$

De même on trouve : $W_{41} = -nRT_1ln(\frac{V_1}{V_4})$

6. On a
$$W_{41} = -nRT_1 ln(\frac{V_1}{V_4})$$
 et $W_{23} = -nRT_2 ln(\frac{V_3}{V_2})$

La transformation $1\rightarrow 2$ et la transformation $3\rightarrow 4$ sont des isochores, alors V1=V2 et V3=V4, donc :

$$\Rightarrow W_{23} = -nRT_2ln(\frac{V_3}{V_2})$$

$$\Rightarrow W_{23} = -nRT_2ln(\frac{V_4}{V_1})$$

$$\Rightarrow W_{23} = nRT_2 ln(\frac{V_1}{V_4})$$

Donc
$$W_{23} + W_{41} = nRT_1 ln\left(\frac{V_1}{V_4}\right) + nRT_2 ln\left(\frac{V_1}{V_4}\right) = nRln\left(\frac{V_1}{V_4}\right) (T_2 - T_1)$$

On a:
$$(T2 - T1) > 0$$
 et $ln\left(\frac{V_1}{V_4}\right) < 0$ car $V1 < V4$.

Alors
$$W_{23} + W_{41} < 0$$

$$ightharpoonup$$
 On a un cycle moteur car $\Delta U_{cycle} = \Delta U_{12} + \Delta U_{23} + \Delta U_{34} + \Delta U_{41} = 0$

7. D'après la question 1 on a :

$$Q_{23} = -W_{23}$$

Donc :
$$Q_{23} = nRT_2 ln(\frac{V_3}{V_2})$$

8. On a le rendement : $\eta = \frac{-(W_{23} + W_{41})}{Q_{23}}$

Et on sait que
$$Q_{23} = -W_{23}$$
 et $W_{41} = -Q_{41}$

Donc:
$$\eta = \frac{-(-Q_{23} - Q_{41})}{Q_{23}}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{Q_{23} + Q_{41}}{Q_{23}}$$

$$\Rightarrow \eta = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}}$$

9. On a $\eta = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}}$

Et on sait que
$$Q_{23} = -W_{23}$$
 et $W_{41} = -Q_{41}$

Et
$$W_{23} = nRT_2 ln(\frac{V_1}{V_4})$$
 et $W_{41} = -nRT_1 ln(\frac{V_1}{V_4})$

Donc
$$Q_{23} = -nRT_2 ln(\frac{V_1}{V_4})$$
 et $Q_{41} = nRT_1 ln(\frac{V_1}{V_4})$

Alors:
$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Exercice 5:

1. On a les transformations sont isentropiques,

Donc d'après la première loi de Laplace : $PV^{\partial} = cte$

$$\Rightarrow PV^{\partial} = cte$$

$$\Rightarrow P_0 V_0^{\ \partial} = P_2 V_2^{\ \partial}$$

$$\Rightarrow V_2 = V_0 \left(\frac{P_0}{P_0}\right)^{\frac{1}{\partial}}$$

 \Rightarrow

2. D'après la troisième loi de Laplace : $T^{\partial}P^{1-\partial}=cte$

$$\Rightarrow T_0^{\ \partial} P_0^{\ 1-\partial} = T_2^{\ \partial} P_2^{\ 1-\partial}$$

$$\Rightarrow T_2 = T_0 \left(\frac{P_0}{P_2}\right)^{\frac{1-\partial}{\partial}}$$

 \Rightarrow

3. A l'état initial le volume total est $2V_0$ et à l'état final le volume total est $V_1 + V_2$:

Donc :
$$2V_0 = V_1 + V_2$$

4. On a d'après la question $3: 2V_0 = V_1 + V_2$

Donc:
$$2dV_0 = d(V_1) + d(V_2)$$

Et on sait que :
$$2V_0 = cte$$

$$Donc: 2d(V_0) = 0$$

Alors :
$$0 = d(V_1) + d(V_2)$$

5. D'après la loi des gaz parfaits : PV = nRT; $V = \frac{nRT}{P}$

Donc:
$$2\frac{nRT_0}{P_0} = \frac{nRT_1}{P_1} + \frac{nRT_2}{P_2}$$

$$\Rightarrow 2\frac{T_0}{P_0} = \frac{T_1}{P_1} + \frac{T_2}{P_2}$$

6. On a : $2\frac{T_0}{P_0} = \frac{T_1}{P_1} + \frac{T_2}{P_2}$

$$\Rightarrow T_1 = 2\frac{T_0}{P_0}P_1 - \frac{T_2}{P_2}P_1$$
, on a: $P_1 = P_2 = P_f$

$$\Rightarrow T_1 = 2\frac{T_0}{P_0}P_f - T_2$$

$$\Rightarrow T_1 = 2\frac{T_0}{P_0}P_f - T_0(\frac{P_0}{P_f})^{\frac{1-\partial}{\partial}}$$

$$\Rightarrow T_1 = 2\left(\frac{P_f}{P_0} - \left(\frac{P_0}{P_f}\right)^{\frac{1-\partial}{\partial}}\right)T_0$$

7.
$$\Delta U_{01} = Cv (T_1 - T_0)$$

8.
$$\Delta U_{02} = Cv (T_2 - T_0)$$

9. D'après la première loi de la thermodynamique :

$$\Delta U = W + Q$$

Et:
$$W = \int -P_{ext}dV$$
 et on sait que $0 = d(V_1) + d(V_2)$

Donc
$$W = 0$$

Et:
$$\Delta U = \Delta U_{01} + \Delta U_{02}$$

$$\Rightarrow \Delta U = Cv (T_1 - T_0) + Cv (T_2 - T_0)$$

$$\Rightarrow \Delta U = Cv (T_1 + T_2 - 2T_0)$$

La chaleur cédée par résistance est: $Q = Ri^2(t)$

10. Le travail reçu par le compartiment $1:W_{01} = -\int_0^1 P_{ext} dV_1$

Donc :
$$W_{01} = -\int_1^2 P_1 dV_1$$

11. Le travail reçu par le compartiment 2 : $W_{02} = -\int_0^2 P_{ext} dV_2$

Donc :
$$W_{02} = -\int_{1}^{2} P_2 dV_2$$

12. On a: $W = W_{01} + W_{01}$

Alors:
$$W = -\int_{1}^{2} P_{2} dV_{2} - \int_{1}^{2} P_{1} dV_{1}$$

$$\Rightarrow W = -\int_{1}^{2} P_{f} d(V_{1} + V_{2}) = 0 \text{ (car } 0 = d(V_{1}) + d(V_{2}))$$

13. On a la paroi 2 est calorifugée donc il n y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur :

$$Donc: Q_{02} = 0$$

14. On a : $\Delta U = \Delta U_{01} + \Delta U_{02}$

$$\Rightarrow \Delta U = W_{01} + W_{02} + Q_{02} + Q_{01}$$

$$\Rightarrow \Delta U = 0 + 0 + Q_{01}$$

$$\Rightarrow Q_{01} = Cv (T_1 + T_2 - 2T_0)$$

 \Rightarrow

15. On a :
$$dS = \frac{dU}{T} + P \frac{dV}{T}$$

$$\Rightarrow ds = Cv \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = Cv \int_{T_0}^{T_1} \frac{dT}{T} + nR \int_{V_0}^{V_1} \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \Delta S = Cv \ln \frac{T_1}{T_0} + nR \ln \frac{V_1}{V_0}$$

 \Rightarrow

Exercice 6:


1. D'après la loi des gaz parfait :

$$P_A V_A = nRT_A \implies n = P_A V_A / RT_A$$

 $A.N : n = 0.0893 \ moles$

2.





3. On a AB transformation isentropique donc n peut utiliser la loi de Laplace :

$$T_A{}^\delta P_A{}^{1-\delta} = T^\delta{}_B P_B{}^{1-\delta}$$

$$P_B = P_A \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^{\frac{\delta}{1-\delta}}$$

 $A.N: P_B = 44.28 \, Bar$

 $V_B = 0.16 L$ (Loi des gaz parfait)

4. On a la transformation BC est une transformation isobare donc : $P_C = P_B = 44.28 \, Bar$

 $T_C = 1431.38 K$ (Loi des gaz parfait)

5. La transformation CD est isentropique, d'après la loi de Laplace :

$$P_D = P_C(\frac{V_C}{V_D})^{\delta}$$

A.N : $P_D = 1.76 \, Bar$

 $T_D = 568.93 K$ (Loi des gaz parfait)

6. D'après le premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q => \Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB}$

On a la transformation AB est adiabatique donc $Q_{AB} = 0$

Ce qui donne : $\Rightarrow \Delta U_{AB} = W_{AB}$

Et on sait que $\Delta U_{AB} = C_V (T_B - T_A)$

A.N: $W_{AB} = 1171.19 J$ (rappel: $C_V = nR/(\delta - 1)$)

On a $\partial w = -P_{ext}dV$

Donc $W_{BC} = -\int_{B}^{C} P_{ext} dV$

On a toutes les transformations sont irréversibles : $P_{ext} = P$

Alors: $W_{BC} = -\int_{B}^{C} P dV$ et on sait que la transformation BC est isobare

donc: $P = P_B = P_c$

Donc $W_{BC} = -P_B \int_{V_B}^{V_C} dV$

 $=>W_{BC}=-P_B(V_C-V_B)$

A.N: $W_{BC} = -354.24 J$

D'après le premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q \Rightarrow \Delta U_{CD} =$

 $W_{CD} + Q_{CD}$

On a la transformation CD est adiabatique donc $Q_{CD} = 0$

Ce qui donne : => $\Delta U_{CD} = W_{CD}$

Et on sait que $\Delta U_{CD} = C_V (T_D - T_C)$

 $A.N: W_{CD} = -1600.8 J$

On a la transformation DA est une transformation isochore donc $V_A = V_D = cte$

Donc: $W_{DA} = 0$

7. On a la transformation AB est adiabatique donc $Q_{AB}=0$

On a la transformation CD est adiabatique donc $Q_{CD} = 0$

La transformation BC est une transformation isobare donc :

$$Q_{BC} = C_p (T_C - T_B)$$

Rappel: $C_p = n\delta R/(\delta - 1)$

A.N : $Q_{BC} = 1240.49 J$

On a la transformation DA est une transformation isochore donc $V_A = V_D = cte$

Donc: $W_{DA} = 0$

Donc $\Delta U_{DA} = Q_{DA}$

Et on sait que : $\Delta U_{DA} = C_V (T_A - T_D)$

A.N : $Q_{DA} = 785.55 J$

