

震动开关试验

【实验目的】:

- 1、掌握数字 IO 输入的基本原理
- 2、学会采集数字 IO 的使用方法。

【实验环境】:

- 1、FS_11C14 开发板
- 2、FS_Colink V2.0
- 3, RealView MDK (Keil uVision4)

【实验步骤】:

- 1、shocking 文件夹下找到并打开 project. uvproj 文件;
- 2、编译此工程:
- 3、通过 FS_Colink 下载编译好的工程到 FS_11C14 开发板;
- 4、按 Reset 键复位,震动传感器,观察 LED1 变化。

【实验现象】

接线:

红色-----(中间的插针)3.3V

黑色-----(-) GND

绿色-----S (接 M0 实验板插针 J1 的 A)



震动传感器,OLED 上显示转换 shocking 与 shocked。

【实验分析】

//PIO1_2 采集输入信号, 在此处配置为通用 IO,

LPC_IOCON->R_PIO1_2 &= $\sim 0x07$;

 $LPC_IOCON->R_PIO1_2 \models 0x01; /* CLK OUT */$

GPIOSetDir(PORT1, 2, 0);

//LED 配置, 当震动时 led 灯闪亮

GPIOSetDir(PORT3, 0, 1); // Set PIO3_0 to output

GPIOSetValue(PORT3, 0, 1); // PIO3_0 output 1, Turn off LED1

while(1)



{

```
//
if(GPIOGetValue(PORT1, 2))//判断震动信号
{
    delay_ms(250);
    OLED_DisStrLine(3, 0, "shocking");
    GPIOSetValue(PORT3, 0, 1);  // PIO3_0 output 1, Turn off LED1
    }
else
    {
    GPIOSetValue(PORT3, 0, 0);  // PIO3_0 output 1, Turn off LED1
    OLED_DisStrLine(3, 0, "shocked");
}
```

