E Temp	X Stop (s)	Filament sensor (S)	X Stop (+) not connected Also Filament Sensor (+)	Level (s)	Extruder (2B)	Extruder (1A)	X Motor (2B)	X Motor (1B)	Fan1 (-)	Fan 2 (-)	Hotend (Top)	Hotend (Top)	Hotend (Bottom)	Hotend (Bottom)
E Temp	X Stop (-)	Filament sensor (-)	Level (-)	Level (+)	Extruder (2A)	Extruder (1B)	X Motor (2A)	X Motor (1A)	Fan1 (+)	Fan 2 (+)	Hotend (Top)	Hotend (Top)	Hotend (Bottom)	Hotend (Bottom)