======RK3326 Linux SDK Release Note======

【rk3326_linux_release_beta_20180629.xml 更新日志】

Buildroot 更新:

- 1. buildroot 版本从 2016 版本升级到 2018
- 2. 修复 buildroot 中 Qlauncher 的不能全屏问题.
- 3. 增加电源按键的处理

文档更新:

1. 增加更多文档使用

Kernel 更新:

- 1. 修复触摸屏不灵会异常上报问题
- 2. 增加 power key 的处理

【rk3326_linux_release_beta_20180611.xml 更新日志】

Buildroot 更新:

1. 解决 tp 异常

APP:

- 1. 修复系统设置中 wifi/bt/音量的问题
- 2. 解决 wayland 打开应用异常问题

文档更新:

1. 增加更多文档使用

Kernel 更新:

- 1. 增加待机唤醒和按键上报
- 2. 解决 rk817 充电引起 crash 问题

【rk3326_linux_release_beta_20180531.xml 更新日志】

Buildroot 更新:

1. 修复 gpu/recovery 相关 bug

文档更新:

1. 增加文档发布说明: RK3326_LINUX_SDK_BETA_20180531 发布说明.pdf