



# ¿ Cómo lo Lograron?



Jonathan Maderos

@JTMaderos

### Acerca de Mí





**Investigador** 







Los hechos narrados en esta presentación son reales y pueden estar ocurriendo en cualquier empresa, incluyendo donde laboras actualmente.



#### **Seguridad Perimetral**

Corresponde a la integración de elementos y sistemas, tanto electrónicos como mecánicos, para la protección de perímetros físicos, detección de tentativas de intrusión y/o disuación de intrusos en instalaciones especialmente sensibles.



#### Defensa en Profundidad

"En el área militar se utiliza el término defensa en profundidad para denotar el uso de varias líneas de defensa consecutivas, cada una de ellas con un nivel de protección creciente, en vez de una única barrera muy fuerte."

#### Defensa en Profundidad



Controles Físicos: Control de acceso físico, Cámaras de vigilancia, Controles ambientales, Sistemas de detección y supresión de incendios, etc.

Controles lógicos o Técnicos: Control de acceso lógico, Cifrado de datos y enlaces, Autenticación, Sistemas Automalware, Sistemas de monitoreo, etc

Controles administrativos: Políticas, Normas, Procesos, Procedimientos, Estándares, Guías, Programas de entrenamiento y concientización, etc.

Datos y Activos de la Organización

#### Investigación













Control de Chequeo Manual el cual incluía un personal Militar (2) ó más, armados con fusiles y/o armas cortas ,un personal Civil (2) ó más, distribuidos uno en Recepción y el resto para Revisiones y registro de Equipos.





Todas las áreas estaban cerradas con torniquetes y cercas de seguridad. El paso a través de ellas era sólo con un carnet electrónico.








Por cada nivel habían no menos de 3 cámaras de video. El acceso a las puertas era a través de carnets electrónicos







#### Scanner de RX y un Arco detector de Metales







Cada equipo que entraba a la institución se les tomaban los seriales del equipo y la descripción externa del mismo (Marcas, stickers, etc.).








# ¿ Cómo lo Lograron?







### Arco Detector de Metales SMD-600 Multi Zone de la empresa CEIA






# HI-SCAN 6046SI (SMITH DETECTION) HEIMANN X-RAY INSPECTION SYSTEM de la empresa Heimann & Smith







### SIPass Integrated de Siemens tanto para el video como el acceso a las puertas.



#### Consideraciones



- ✓ El personal de seguridad era externo.
- ✓ Toda actividad en los pasillos, ascensores y áreas comunes era filmada.
- ✓ Todo equipo que entraba o salía quedaba registrado en un chequeo manual.

#### **Plantear Hipótesis**





#### **Ataque a las Cámaras**




#### Fallo en Siemens SIPASS

http://www.zonavirus.com/noticias/2012/vulnerabilidad-en-sistema-de-seguridad-fisica-siemens-sipass-integrated.asp

#### Dirección de Memoria Afectada SIPASS

http://security.biz.tr/tag/siemens-sipass-integrated-2-6-dospoc/



# Eslabón más Débil: El Humano




El personal encargado de verificar los seriales de los equipos no tenía preparación para la tarea.

Los equipos no eran revisados de forma correcta

El acceso de las personas a la institución no era controlado de forma correcta ( carnet visible, motivo de la visita, etc.. )

Los equipos de seguridad podían tener fallos.









Verificación de los Equipos



Verificación de las Personas

# Acceso a Equipo No Autorizado



El atacante entraba un equipo dañado identificado con un sticker y lo registraba.

En el proceso de Registro, dictaba o falseaba los seriales electrónicos del equipo.

Con un carnet auténtico, se validaba en el torniquete y entraba.

#### Acceso a Equipo No Autorizado



Dentro de la institución, tomaba el equipo falso, y le quitaba el(los) sticker(s).

Sustituía el equipo falso por uno de la empresa y le colocaba un sticker igual al del equipo falso.

Se retiraba de la institución y permitía que revisaran el equipo al salir.



# Acceso No Autorizado Sin Uso de Carnets








#### Análisis del Hardware







## Torniquete de Seguridad





#### Vista Interna de los Mecanismos









#### Verificando . . .



Revisión de los Equipos y verificación de Seriales y Marcas Externas.

Revisión de las Cámaras para comparar el conteo de personas que accesaron contra las personas que el sistema Siemens SIPass registró y la hora y fecha de acceso.


Revisión de la Cámaras para observar coincidencias en el acceso y la salida de personas en pares.



#### 0 Day de Hardware?








#### Torniquete en Modo Bloqueado




Podemos ver el pistilo extendido y la cuña o pasador en modo de bloqueo. Acá la luz del Torniquete se encuentra en Rojo








Podemos ver el pistilo retraído y la cuña o pasador en modo de desbloqueo. Acá la luz del Torniquete se encuentra en verde. Acá ya las aspas del torniquete pueden girar.








Podemos ver el pistilo retraído y la cuña o pasador en modo de desbloqueo. Acá la luz del Torniquete continúa en verde. Acá ya las aspas del torniquete han girado un poco más de su posición inicial.








Podemos ver el pistilo retraído a punto de activar la posición de bloqueo y la cuña o pasador en modo de desbloqueo. La luz del Torniquete en este punto aún se mantiene en verde.








Si la persona continúa el recorrido por el torniquete de forma frontal las aspas llegan a su tope activando el pistilo, el cual a su vez activa el pasador y bloquea el torniquete.








Girar las aspas de forma invertida, forzando el rotor hacia atrás. Una persona delgada caminando no de forma frontal, puede pasar por el torniquete antes de activar el modo bloqueo.







Podemos ver el pistilo retraído y la cuña o pasador en modo de desbloqueo. Acá la luz del Torniquete continúa en verde.





#### **Contramedidas**



El personal que verifica los seriales de los equipos debe poseer conocimientos de hardware básicos.

La verificación de los equipos debe hacerse de forma detallada: Stickers, marcas físicas, etc. Encendido del Equipo.

Realización del mantenimiento a las Cámaras para evitar fallos.

Realización de mantenimiento a los mecanismos de los Torniquetes. (\*)

Etiquetas RFI a equipos de la Institución o Empresa.





### Gracias ...

Jonathan\_Maderos@hotmail.com



@JTMaderos

