

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



QUY TRÌNH QUẢN LÝ RÁC THẢI

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt
THANH HUYNH	NHON DO	TAI LE
HSE Executive QHSE Department 01/06/2024	QHSE Manager QHSE Department 01/06/2024	General Director BOD 01/06/2024

MỤC LỤC

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI	3
2. MỤC ĐÍCH	3
3. PHẠM VI ÁP DỤNG	3
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO	3
5. ĐỊNH NGHĨA	3
6. TỪ VIẾT TẮT	4
7. QUY TRÌNH	4
7.1. XÁC ĐỊNH CHẤT THẢI PHÁT SINH.....	4
7.2. THỦ TỤC PHÁT SINH RÁC THẢI	4
7.3. QUẢN LÝ RÁC THẢI	5
7.4. LƯU TRỮ SỐ LIỆU	6
8. TRÁCH NHIỆM	6
9. BIỂU MẪU	6
10. PHỤ LỤC	6

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Mô tả sửa đổi
01	06/2024	Tuân thủ Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001.

2. MỤC ĐÍCH

Mục tiêu của quy trình này là mô tả quy trình được Electric Bird thực hiện để quản lý đúng cách tất cả chất thải phát sinh trong quá trình vận hành và bảo trì cơ sở vật chất.

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Phạm vi áp dụng của quy trình quản lý rác thải thường bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc tạo ra, thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải trong phạm vi Electric Bird.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chính sách môi trường.
- Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015.
- EB-HSE_MN-01 “Kế hoạch HSE”.
- Nghị định 08/2022/ND-CP Chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.
- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

5. ĐỊNH NGHĨA

- **Biên bản theo dõi:** Biên bản ghi lại dữ liệu liên quan đến mỗi lần loại bỏ chất thải nguy hại hoặc không nguy hại được thực hiện.
- **Điểm thu gom:** Khu vực được thiết kế để chứa chất thải.
- **Xử lý:** Việc đổ bỏ, đặt hoặc phá hủy toàn bộ hoặc một phần chất thải.
- **Chất thải nguy hại:** Bất kỳ chất thải nào có đặc tính nội tại gây nguy hiểm cho sức khỏe con người hoặc có thể ảnh hưởng đến môi trường.
- **Mã số (Danh mục chất thải Việt Nam):** Mã số sáu chữ số được sử dụng để phân loại các loại chất thải khác nhau.
- **Mã số chất thải nguy hại (Danh mục chất thải Việt Nam):** Mã số sáu chữ số được sử dụng để phân loại các loại chất thải khác nhau từ luật pháp Việt Nam về xử lý chất thải.
- **Chất thải không nguy hại:** Bất kỳ chất hoặc vật nào bị bỏ đi bởi chủ sở hữu, hoặc chủ sở hữu có ý định hoặc buộc phải bỏ đi và do đặc tính của nó không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng hoặc có ảnh hưởng bất lợi đến môi trường.

- **Tái chế hoặc tái sử dụng:** Sử dụng chất thải đã tạo ra, trực tiếp hoặc thông qua xử lý trước, trong một quy trình khác với quy trình sản xuất ra nó.
- **Tái chế:** Xử lý chất thải để sử dụng lại trong cùng một quy trình sản xuất ra nó hoặc trong các quy trình khác nhau.

6. TỪ VIẾT TẮT

- **EB:** Electric Bird.
- **HSE (*Health, Safety, Enviroment*):** An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **HSEMS (*Health, Safety, Enviroment Management System*):** Hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **HW (*Hazardous Waste*):** Rác thải nguy hại.
- **NHW (*Non-Hazardous Waste*):** Rác thải không nguy hại.

7. QUY TRÌNH

Các hành động cần thực hiện để quản lý chất thải đúng cách được mô tả dưới đây, từ việc đăng ký ban đầu các cơ sở là nhà sản xuất chất thải đến báo cáo cuối cùng.

Sự phối hợp phù hợp và giao tiếp thông suốt giữa tất cả các bộ phận liên quan là rất cần thiết để thực hiện quá trình quản lý chất thải một cách đúng đắn.

7.1. XÁC ĐỊNH CHẤT THẢI PHÁT SINH

Nhìn chung, các cơ sở hoạt động tạo ra các loại chất thải sau với tỷ lệ cao hơn:

Loại rác	Thường xuyên	Không thường xuyên
HW		- Pin. - Bình xịt. - Bao bì bị ô nhiễm. - Chất thải điện và điện tử.
NHW	- Giấy và carton. - Chai chứa. - Rác thải sinh hoạt tổng hợp. - Băng keo.	- Kim loại phế liệu. - Cỏ, nhánh cây.

O&M sẽ xác định và ước tính lượng chất thải khác nhau sẽ được tạo ra trong cơ sở.

7.2. THỦ TỤC PHÁT SINH RÁC THẢI

Trước khi phát sinh hoặc quản lý chất thải nguy hại, cơ sở phải được cho phép phát sinh chất thải nguy hại. Để có được giấy phép này, bộ phận O&M sẽ đề xuất một đơn vị xử lý chất thải được ủy quyền, sẽ được bộ phận HSE phân tích và xác nhận theo các tài liệu sau:

- Giấy phép vận chuyển và quản lý chất thải được cập nhật: Phạm vi của giấy phép này phải trùng khớp với chất thải được xác định tại cơ sở và mã chất thải nguy hại.
- Hợp đồng xử lý: Các tài liệu này sẽ bao gồm thông tin về phương pháp xử lý áp dụng cho từng loại chất thải, trong số các thông tin khác. Phương pháp xử lý được thể hiện trong mã định danh chất thải. Bất cứ khi nào có thể, việc thu hồi/tái chế sẽ được ưu tiên hơn xử lý. Nếu lưu trữ trước là phương pháp xử lý được chỉ định, nhà xử lý chất thải cũng phải chỉ định phương pháp xử lý cuối cùng của nó. Yêu cầu phải có hợp đồng xử lý cho tất cả các chất thải phát sinh.

Trong trường hợp một cơ sở xác định một chất thải mới sẽ được phát thải thường xuyên, O&M sẽ thông báo cho bộ phận HSE để đăng ký trong giấy phép phát thải chất thải nguy hại của cơ sở, ghi nhớ các bước được chỉ ra trong các điểm trước. Nếu chất thải này không được sản xuất thường xuyên, O&M sẽ thảo luận về nhu cầu đăng ký của nó trong giấy phép với bộ phận HSE.

7.3. QUẢN LÝ RÁC THẢI

Quá trình quản lý chất thải bao gồm các công đoạn phân loại, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải.

Nhân viên O&M sẽ chịu trách nhiệm giám sát quá trình quản lý chất thải (chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại) được thực hiện đúng quy định.

Cần thiết phải phân loại từng loại chất thải vào thùng chứa tương ứng, ngăn ngừa sự trộn lẫn trong mọi trường hợp. Các thùng chứa này sẽ được cung cấp bởi đơn vị xử lý chất thải và phải được làm từ vật liệu không bị ảnh hưởng bởi nội dung bên trong hoặc tạo ra các hỗn hợp nguy hiểm.

Để đạt được sự phân loại phù hợp, mỗi thùng chứa phải có nhãn dán rõ ràng, dễ đọc và không thể xóa được được dán chắc chắn vào thùng chứa và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Nhãn có thể được cung cấp bởi người xử lý chất thải và sẽ chứa ít nhất:

- Mô tả về chất thải và mã của nó.
- Mã định danh.
- Dữ liệu của nhà sản xuất/người sở hữu chất thải.
- Biểu tượng đại diện cho bản chất của rủi ro do chất thải gây ra.

Trước khi hết thời hạn 12 tháng kể từ khi bắt đầu lưu trữ, O&M sẽ yêu cầu người xử lý chất thải được ủy quyền thu gom chất thải đã phát sinh.

Hồ sơ liên quan đến việc thu gom chất thải như sau:

- Đối với rác thải nguy hại: Chứng từ bàn giao rác thải nguy hại, biên bản bàn giao.

- Đối với rác thải không nguy hại: Biên bản bàn giao rác thải.
- Điều cần thiết là đảm bảo rằng tất cả số lượng chất thải được bao gồm là thực tế và không phải là ước tính. Các mã chất thải, phương pháp xử lý, số đăng ký và các dữ liệu khác được bao gồm trong các tài liệu liên quan đến thu gom phải trùng khớp với dữ liệu được bao gồm trong hợp đồng.

Electric có các khu vực cụ thể, được chỉ định và giới hạn là nơi lưu trữ chất thải nguy hại để tránh khả năng chuyển tiếp ô nhiễm ra môi trường. Khu vực này phải được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, tránh khỏi các điều kiện khí hậu. Khu vực này cũng như một bình chữa cháy (bắt buộc đối với khu vực kín) để kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra từ các vật liệu dễ cháy được lưu trữ.

Trong mọi trường hợp Electric Bird ưu tiên việc xin phép chủ nhà xưởng, chủ mái sử dụng chung tiện ích lưu trữ và xử lý rác thải hơn là vận chuyển về khu vực lưu trữ.

7.4. LƯU TRỮ SỐ LIỆU

O&M có trách nhiệm thông báo cho phòng HSE về việc các cơ sở mới đi vào vận hành, cũng như thực hiện các hồ sơ, số liệu liên quan đến quản lý rác thải.

8. TRÁCH NHIỆM

Công việc	Phòng QHSE	O&M	Nhà thầu
Hồ sơ phát sinh rác thải	Áp dụng	N/A	N/A
Xác định và quản lý chất thải	Áp dụng	Áp dụng	Áp dụng
Hồ sơ rác thải	Áp dụng	N/A	N/A

9. BIỂU MẪU

N/A

10. PHỤ LỤC

N/A