

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO KHÔI VĂN PHÒNG	Ngày	13/05/2026
	Số	EB-QT-260513

Người lập	Phê duyệt
 NGUYỄN THỊ KIM ANH	 Giám Đốc O&M Điện Mặt Trời Ấp Mái <i>Võ Lê Anh</i>

I. MỤC ĐÍCH

- Chuẩn hóa công tác kiểm soát chất lượng báo cáo vận hành, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu hệ thống O&M.
- Thông qua việc đánh giá định kỳ, quy trình giúp xác định năng lực nhân sự thực tế, thiết lập các hành động khắc phục và phòng ngừa, đồng thời tạo cơ sở cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các nhân sự Kỹ thuật Văn phòng và các cấp quản lý liên quan đến công tác thực hiện báo cáo.

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Phân công trách nhiệm

1. Kỹ thuật viên (KTV):



- Chịu trách nhiệm trực tiếp về tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu; hoàn thiện báo cáo đúng hạn.
- Thực hiện các hành động cải thiện theo phản hồi.

2. Project Manager (PM):

- Thực hiện kiểm soát kỹ thuật, review nội dung trước khi gửi CĐT
- Đánh giá năng lực làm báo cáo cho từng kỹ thuật viên theo checklist, đề xuất các phương án cải thiện dành cho KTV.

3. Điều phối:

- Dựa trên checklist đánh giá từ PM, tính toán điểm số, phân tích và phân loại năng lực của KT.
- Tổng hợp và thực hiện báo cáo nội bộ

4. Management Board (Ban lãnh đạo):

- Phê duyệt các kế hoạch hành động khắc phục
- Quyết định điều chuyển hoặc thay đổi nhân sự dựa trên kết quả đánh giá.

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Hoàn tất báo cáo

Kỹ thuật viên tập hợp dữ liệu và hoàn thiện các báo cáo chuyên môn. Nhân sự phải đảm bảo tính đồng nhất giữa dữ liệu thô và nội dung trình bày.

Bước 2: PM Review

PM thực hiện kiểm tra nội dung kỹ thuật và các nhận định chuyên môn. Đây là bước kiểm soát đầu tiên nhằm phát hiện các sai sót logic trước khi báo cáo được phát hành ra bên ngoài.

Bước 3: Gửi báo cáo

Sau khi PM phê duyệt, báo cáo được gửi chính thức cho Chủ đầu tư (CDT) theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng dịch vụ.

Bước 4: Đánh giá nội bộ (Từ ngày 10 - 15 hàng tháng)

Sử dụng **Form đánh giá** để đánh giá năng lực lập báo cáo của từng Kỹ thuật viên.



Bước 5: Kiểm soát hồ sơ và tài liệu (Lưu trữ)

Toàn bộ kết quả đánh giá và checklist phải được lưu trữ tập trung trên SharePoint để đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất.

- **Đường dẫn chuẩn:** 2026 > Tháng 03 > PM_TênCụm CDT.xlsx

Bước 6: Điều phối & Tính toán

Dựa trên Checklist, Điều phối thực hiện phân tích và phân loại năng lực theo các cấp độ: #High / #Med / #Low. Kết quả này là cơ sở để đưa ra điểm đánh giá tổng thể (Overall Rating) cho từng nhân sự.

Bước 7: Xuất báo cáo nội bộ

Tổng hợp và xuất Báo cáo Nội bộ. Nội dung tập trung phân tích các lỗi phổ biến, đưa ra cảnh báo đối với nhóm nhân sự có rủi ro sai sót cao và các cụm dự án cần tăng cường giám sát.

Lưu ý: Báo cáo này là tài liệu đầu vào bắt buộc cho cuộc họp tại Bước 8.

Bước 8: Họp PM & O&M Head (Ngày 20 - Tần suất 2 tháng/lần)

Họp định kỳ để xác định nguyên nhân cốt lõi của các sai sót. Kết thúc buổi họp, O&M Head phải phê duyệt **Kế hoạch hành động khắc phục**, bao gồm:

- Tái đào tạo và áp dụng biện pháp lưu ý đặc biệt.
- Tăng cường kiểm tra chéo hoặc điều chuyển vị trí công tác.
- Loại khỏi vai trò thực hiện báo cáo đối với nhân sự không đạt yêu cầu.

Lưu ý: Lịch họp có thể linh hoạt sớm hoặc muộn hơn nếu rơi vào cuối tuần.

Bước 9: Theo dõi cải thiện

Giám sát việc thực hiện hành động khắc phục trong tháng tiếp theo. PM có trách nhiệm báo cáo về mức độ tiến bộ của nhân sự sau khi áp dụng các biện pháp khắc phục.

3. Theo dõi, cải thiện và xử lý vi phạm



Việc xử lý các trường hợp không tuân thủ hoặc không đáp ứng năng lực được thực hiện theo bảng kịch bản dưới đây:

Tình huống căn cứ trên dữ liệu	Hành động xử lý	Trách nhiệm thực hiện
Trường hợp 1: Nhân sự có sự cải thiện rõ rệt	Duy trì vị trí công việc và tiếp tục theo dõi định kỳ.	Project Manager
Trường hợp 2: Lắp lại lỗi hệ thống trong 03 tháng liên tiếp	PM báo cáo chính thức lên cấp quản lý cao hơn để thống nhất hướng khắc phục	Project Manager
Trường hợp 3: Lắp lại lỗi trong 04 tháng liên tiếp (tương ứng 2 kỳ hợp)	Cân nhắc điều chỉnh vị trí công việc.	O&M Head / Ban Giám đốc

IV. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

- **Cơ chế Đọc chéo:** Là yêu cầu bắt buộc nhằm loại bỏ tính chủ quan trong đánh giá. Kết quả đọc chéo phải được ghi nhận vào hồ sơ kiểm soát chất lượng.
- **Quản lý dữ liệu tập trung:** Tuyệt đối tuân thủ cấu trúc thư mục trên SharePoint. Việc lưu trữ sai quy định sẽ được xem là vi phạm quy trình kiểm soát hồ sơ.
- **Kỷ luật hội họp:** Các cuộc họp định kỳ ngày 20 phải được tổ chức nghiêm túc, tập trung vào giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định hành động thay vì chỉ mang tính chất liệt kê sai sót.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các cấp Quản lý có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy định này trong phạm vi phòng ban mình phụ trách.

VI. SƠ ĐỒ TRỰC QUAN



O&M MANAGEMENT SYSTEM

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO

BƯỚC 01

HOÀN TẤT BÁO CÁO
(THÁNG/QUÝ/PR/DATA...)

BƯỚC 02

PM REVIEW NỘI DUNG
TRƯỚC KHI GỬI CDT

BƯỚC 03

CHÍNH THỨC GỬI BÁO CÁO
CHO CDT

4

4. PM ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (TỪ NGÀY 10 – 15)

FORM CHECKLIST

- Đánh giá năng lực làm báo cáo cho từng kỹ thuật viên.
Gửi file cho nhóm thực hiện [ĐỌC CHÉO](#).

5

5. UPLOAD FILE ĐÁNH GIÁ LÊN SHAREPOINT CHUNG

ĐƯỜNG DẪN: 2026 > Tháng 03 > PM_TênCụm_CDT.xlsx

6

ĐIỀU PHỐI & TÍNH TOÁN

#High/Med/Low

Overall Rating

7

7. XUẤT REPORT (NGÀY 20)

NỘI BỘ

Phân tích danh sách lỗi, cảnh báo nhằm sự rủi ro cao & các cụm cần kiểm soát.

8

8. HỌP PM + O&M HEAD

(CỐ ĐỊNH NGÀY 20/THÁNG LẦN)

QUAN TRỌNG

XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN

Phân tích yếu tố cốt lõi dẫn đến sai sót báo cáo của nhân sự.

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

- Đào tạo & Biện pháp lưu ý đặc biệt
- Check chéo / Điều chuyển nhân sự
- Loại khỏi vai trò báo cáo

9

9. THEO DÕI CẢI THIẾN THÁNG TIẾP THEO



NẾU CẢI THIẾN
TIẾP TỤC CÔNG VIỆC

LẬP LỖI 3 THÁNG LIÊN TIẾP
→ ESCALATE NHÂN SỰ



LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu lặp lại liên tục 4 tháng (tương ứng 2 lần họp)
– Thực hiện Escalate / Điều chỉnh nhân sự.

KẾT THÚC QUY TRÌNH

O&M HEAD OFFICE | SOP_V1.4

APPROVED BY
MANAGEMENT BOARD

