

图 3-31 ADC0 转换结束中断服务程序框图

控制飞行器姿态。

其中断服务程序框图如图 3-32 所示。

3.3.8 PWM 脉冲输出

PWM 即 Pulse-Width Modulation (脉冲宽度调制),通过调节脉冲的宽度,可以改变输出波形的平均电压,常用于闭环反馈和控制。

四桨碟形飞行器的四个直流电机就是通过调节输入 PWM 的占空比,来调节




图 3-32 T0 中断服务程序框图

电机电枢两端的平均电压,从而改变各旋翼的转速及所产生的升力,调整飞行器姿态。

● PCA 初始化

C8051F021 单片机内部有一个可编程计数器阵列 (PCA),可以通过 PCA产生所需要的 PWM 信号。与标准 8051 的计数器/定时器相比,它需要较少的 CPU干预。PCA由一个专用的 16 位计数器/定时器和 5 个 16 位捕捉/比较模块组成,每个捕捉/比较模块有自己的 I/O 线 (CEXn),可通过设置交叉开关将其连到端口 I/O。计数器/定时器由一个可编程的时基信号驱动,时基信号可以在 6 个输入

源中选择:定时器 0 溢出、ECI 线上的外部时钟信号、系统时钟 12 分频、系统时钟 4 分频、系统时钟 4 分频、系统时钟和外部振荡器时钟 8 分频。

```
PCA0 初始化子程序如下所示:
//PCA0 初始化程序
void PCA0 Init(void)
   PCA0MD=0x02;
                        //禁止 CF 中断,PCA 时基=SYSCLK/4
   PCA0CPL0=(0xff&PWM0 HIGH);
                                 //初始化 PCA 比较值(CEX0)
   PCA0CPH0=(0xff&(PWM0_HIGH>>8));
   PCA0CPL1=(0xff&PWM1_HIGH);
                                 //初始化 PCA 比较值(CEX1)
   PCA0CPH1=(0xff&(PWM1_HIGH>>8));
   PCA0CPL2=(0xff&PWM2 HIGH);
                                 //初始化 PCA 比较值(CEX2)
   PCA0CPH2=(0xff&(PWM2_HIGH>>8));
   PCA0CPL3=(0xff&PWM3 HIGH);
                                 //初始化 PCA 比较值(CEX3)
   PCA0CPH3=(0xff&(PWM3_HIGH>>8));
  PCA0CPM0=0x4d;
                                //CCM0 为高速输出方式
  PCA0CPM1=0x4d;
                                //CCM1 为高速输出方式
  PCA0CPM2=0x4d;
                                //CCM2 为高速输出方式
  PCA0CPM3=0x4d;
                                //CCM3 为高速输出方式
  EIE1|=0x08;
                                //允许 PCA 中断
  PCA0CN=0x40;
                                 //允许 PCA 计数器
```

● PCA0 中断服务程序设计

PCA 包含一个 16 位的计数器/定时器和 5 个捕捉/比较模块,每个捕捉/比较模块共享一个时间基准,但独立工作,每个模块的服务程序只能影响该模块的配置寄存器和捕捉/比较寄存器。利用 PCA 可以实现 8 位、16 位及 n 位 PWM 的输出,考虑到本设计的需要,采取了 11 位 PWM 输出方式。

为了产生一个具有 11 位精度的 PWM 波形,将 PCA 模块设置为高速输出方式,在该方式下,每当主计数器/定时器的寄存器 (PCA0H: PCA0L) 与模块的捕捉/比较寄存器 (PCA0CPHn: PCA0CPLn) 相匹配时,CEXn 引脚发生电平切换,并可以选择产生中断。

图 3-33 给出了 PCA0 中断服务程序流程框图,图 3-34 为 PWM 产生原理。




图 3-33 PCA0 中断服务程序流程框图




图 3-34 PWM 产生原理框图