# Checkliste OpenFOAM

Aljoscha N. Sander 12. Mai 2015

# Inhaltsverzeichnis

1	Gitt	tergenerierung	4
	1.1	blockMesh	4
	1.2	snappyHexMesh	4
	1.3	proprietäre Gittergeneratoren	4

# Zusammenfassung

Checkliste zum Aufsetzen einer CFD Simulation in OpenFOAM. Folgende Teilaspekte werden abgedeckt: Gitter, stationär und instationäre Rechnungen, post-processing

# 1 Gittergenerierung

### 1.1 blockMesh

Für blockstrukturierte Gitter mit blockMesh gibt es nicht viel zu beachten.

- scaleToMeters richtig gesetzt?
- die Patchtypen richtig festgelegt=?
- sollte es zu Komplikationen kommen, lohnt es sich

# 1.2 snappyHexMesh

snappyHexMesh generiert aus einem blockstrukturierten Gitter (blockMesh) ein hybrides Gitter. Mit diesem Tool können bequem komplexe Geometrien in Gitter umgesetzt werden. Das Tool unterstützt viele Oberflächengitter (u.a.: STLs). Des weiteren können prismatische Oberflächenzelle generiert werden (Druck)Gradienten besser abbilden zu können.

input:

snapControls:

### 1.3 proprietäre Gittergeneratoren

Es existieren eine Reihe freiere und propritärer Gittergeneratoren, für welche OpenFOAM Konvertierungstools zur Verfügung stellt.

liste:

- 2 Diskretisierungen
- 3 Inital und Randbedingungen
- 4 Stationäre Rechnungen
- 5 Instationäre Rechnugen
- 6 Paraview
- 7 Nachschlagewerke und Literatur