Günter Kukies

Von: "Jutta Schmitt" < Jutta. Schmitt@heuft.com>

"Gilles, Josef" <Josef.Gilles@heuft.com>; "..HEUFT Qualiplus" <netherlands@heuft.com>; An:

"..HEUFT QUALIPLUS"

broadcast.hq@hq.xx>; "..HEUFT SCAN"

broadcast.hn@hn.xx>; ".KEL"

tel@aw.hs.xx>; ".tbx"

tel@aw.hs.xx>; ".TEE" <tee@aw.hs.xx>; ".TEE" <tee@aw.

".TMF" <tmf@aw.hs.xx>; ".TMS" <tms@aw.hs.xx>; ".TMT" <tmt@aw.hs.xx>; ".TSD"

<

<Bernhard.Schmitz@heuft.com>; "Blaettel, Oliver" <Oliver.Blaettel@heuft.com>; "Bockshecker, Alois" <abo@bb.hs.xx>; "Dechert, Detlev" <Detlev.Dechert@heuft.com>; "Eser, Peter" <Peter.Eser@heuft.com>; "Fischer, Maik" <Maik.Fischer@heuft.com>; "Gilles,

Gerd" <Gerd.Gilles@heuft.com>; "Helmut Schulze" <Helmut.Schulze@heuft.org>; "Faber, Markus" <Markus.Faber@heuft.com>; "Heinrichs, Hans-Peter" <Hans-

Peter.Heinrichs@heuft.com>; "Nachtsheim, Franz" <Franz.Nachtsheim@heuft.com>; "Rech, Michael" <Michael.Rech@heuft.com>; "Schmitz, Harald" <Harald.Schmitz@heuft.com>;

"Zappai, Wolfgang" < Wolfgang. Zappai@heuft.com>; "Heuft, Bernhard"

<Bernhard.Heuft@heuft.com>; "Jahnen, Thomas" <Thomas.Jahnen@heuft.com>; "Jutta Schmitt" <Jutta.Schmitt@heuft.com>; "Kemnitzer, Ralf" <rke@aw.hs.xx>; "Kukies, Guenter"

<Guenter.Kukies@heuft.com>; "Lahl, Mark" <mlh@aw.hs.xx>; "Lohner, Bettina"

<Bettina.Lohner@heuft.com>; "Nahles, Willi" <Willi.Nahles@heuft.com>; "Nonninger, Bernd"

<Bernd.Nonninger@heuft.com>; "Oelsberg, Karl" <koe@aw.hs.xx>; "Pfaff, Klaus" <Klaus.Pfaff@heuft.com>; "Polster, Wolfgang" <Wolfgang.Polster@heuft.com>; "Saliba, Marcel" <msa@aw.hs.xx>; "Schaefer, Kurt" <Kurt.Schaefer@heuft.com>; "Schmitt, Klaus-Peter" <Klaus-Peter.Schmitt@heuft.com>; "Schueller, Paul" <Paul.Schueller@heuft.com>; "Volk, Christian" < Christian. Volk@heuft.com>; "Wehren, Fred" < Fred. Wehren@heuft.com>

Gesendet: Montag, 30. September 2002 09:08 Betreff: Info#1708 Haltewinkel Bodenlichtschranke

System: Allgemein Gerät: Allgemein Funkgr.: Trigger

Baugr.: Bodenlichtschranke



TFM 20.9.2002 **Uwe Lung**

Kurzbeschreibung:

Beim Einsatz der Bodenlichtschranke vor einer DELTA-K ist darauf zu achten, daß nur solche Fehler erkannt werden die auch ausgeleitet werden können. Um dies sicherzustellen muß die Lichtschranke mindestens auf Höhe der Segmentspitzen eingestellt werden. Bei höheren Behältern war der Einstellbereich der Bodenlichtschranke bisher zu gering. Um den Verstellbereich zu vergrößern, wurden die Haltewinkel HPK302403 RE/LI und der Spiegelhalter 1 HPK302404 ST verlängert. Die Montage des Spiegelhalters und des Haltewinkels sind in der Montagezeichnung HBK302402 ST beschrieben.

Von nun an gelten folgende Stücklistenversionen:

Art.Nr. Var. Bezeichnung

Typ Ver.

HBE501003	ST	Ampel (rot/grün/gelb)	XY-2000	1.02
HBE210185	BA	Basic Weichentrigger	NT-W	2.03
HBE210211	ST	Bodenlichtschranke Bandmontage	NT-mit Klemmkasten	2.02
HBE210210	ST	Bodenlichtschranke Bandmontage	NT-ohne Klemmkasten	2.02
HBE210233	ST	Bodenlichtschranke Bandmontage	NT-zweifach	1.03
HBE210236	ST	Bodenlichtschranke Triggermontage	NT-BLS	1.03
HBE210097	ST	Bodenlichtschranke; basic	BA-BLS	1.06
HBE210247	ST	Leseeinheit; Magnetcoder	Bandbefestigung	1.02
HBK306000	ST	Montagegestell für logic; kurz	Vollgut	1.03
HBK306001	ST	Montagegestell für logic; lang	Vollgut	1.03
HBE210209	DR	Synchron Trigger Bandbefestigung	NT-Klarglas	2.02
HBE210209	DRB	Synchron Trigger Bandbefestigung	NT-Klarglas + BLS	2.02
HBE210209	L	Synchron Trigger Bandbefestigung	NT-Lichtleiter	2.03
HBE210229	DR3	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas	2.02
HBE210229	DR4	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas	2.02
HBE210229	DR2	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas	2.02
HBE210229	DR	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas	2.02
HBE210229	DR3B	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas + BLS	2.02
HBE210229	DR4B	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas + BLS	2.02
HBE210229	DRB	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas + BLS	2.02
HBE210229	DR2B	Trigger für Bandbefestigung	NT-Klarglas + BLS	2.02
HBE210229	L	Trigger für Bandbefestigung	NT-Lichtleiter	2.04
HBE210229	LB	Trigger für Bandbefestigung	NT-Lichtleiter + BLS	2.04
HBE210229	R	Trigger für Bandbefestigung	NT-Reflex	2.02

Alle älteren Stücklistenversionen sind von nun an ungültig!

Empfehlung:

Geschäftsleitung: Kenntnisnahme

Einkauf: Beschaffung der neuen Teile laut Stückliste

Produktion Einbau der neuen Teile laut Stückliste ab Release 6

Service Kenntnisnahme Vertrieb Kenntnisnahme

Anlagen:

Stücklisten, Zeichnungen