ለአደ*ጋ የሚያጋ*ልጡ በኤሴትሪክ የሚሰሩ ማሽነሪዎች ላይ ጥንቃቄ ካለመድረማና በትኩረት ማነስ ሊክስት ስለሚችል ጥንቃቄ ይሻል።ለአደ*ጋ ከሚያጋ*ልጡ መንገዶች ጥቂቶቹ፣

- የሥራ ቦታ አጠባበትና አያያዝ ጉድለት
- የአሠራር ዘዬ ጉድለት
- የሥራተኛው ስህተት /የግል ጥንቃቄ ጉድለት/
- መሣሪያውበሚ ገባአለማወቅናየአጠቃቀምችግር ናቸው።

## 1.2. በጥን ቃቄን ድለትየ ጣከሰቱ አደጋዎችን ለጣከላከል

## 1.2.1. የደህንነ ትቅደምተከተልጣጠቅ

- ማንኛውም በሥራ ቦታ የምናንኘውን ዕቃ አስመነካሳት፣
- የምንሠራባቸውን ዕቃዎች እንዳይበላሹና እንዳይሰበሩ በጥንቃቄ መያዝ፣
- አደ*ጋ* ሲያስከትሉ የሚችሉ ምልክቶች ካሉ ለሚመለከተው ክፍል ፈጠን ብሎ ማሳወቅ፣ ለምሳሌ፡ ሞተር ሽታ (ጭስ) ሲፈጥር፣ የተሳጠ ኤሌክትሪክ ሽቦ ሲኖር ወዘታ...
- የምንተኩስበትን ካውያ በጨርቅ ላይ አስቀምጦ አለመተው፣
- የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ መስጫ ሳጥን ሊኖር ይገባል፣
- ሥራ ቦታችን ውስጥ የእሳት ማጥፊያ ሲኖረን ይገባል፣
- ሥራችንን ስናጠናቅቅ ሶኬት መንቀል፣ መብራት ማጥፋት ይኖርብናል
- ዘወትር ከሥራ በኋላ ማሽኖቻችንን በመሸፈን ክፍላችንን ማጽዳት፣
- በቂ ብርሃንና አየር ያለበት ክፍል ውስጥ መሥራት፣

## 1.2.2. የ ማልጥን ቃቄ

- በሥራ ስዓት የሥራ ልብስ ሽርፕ (ንዋን) መልበስ፣
- የምንሰብሰው ሽርጥ (ንዋን) በልካችን የተዘጋጀ መሆን አለበት፣
- የሥራ ልብሳችንን በአማባቡ መቆለፍ፣
- ለሥራ የምንጠቀምበትን ስፒል ወይም መርፌ በአፍ አለመያዝ እንደዚሁም አለመዋዋስ፣
- በሥራ ወቅት ረዥም ጫጣ አድርጕ መሥራት የተከለከለ ነው፣
- በሥራ ሰዓት ፀጉርን መሸፈን አስፈላጊ ነው።