## **CODI L6b PREVI**

```
#include <xc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "config.h"
#include "GLCD.h"
#include <math.h>
#define _XTAL_FREQ 8000000
/*
Aquest termometre té la capacitat de marcar -55 graus celcsius fins a 400 graus celsius.
Entre cada petita barra negra la diferencia es de 18 graus, i llavors, per veure el progres
de la barra cal augmentar en 9 graus la temperatura (ja que hi ha un espai entre barra negra
i barra negra)
*/
char buff[15]; //amb 15 caràcters tenim espai suficient
char prev[3] = {0, 0, 0}; //serviran per indicar l'estat previ de RC6 i RC7 i RC0 respectivament, char
ja serveix perquè només serà 1 o 0
char duty = 66; //indica el percentatge de duty que es vol, char perquè el valor només arribarà
fins a 100, no cal més
char duty_prev = -1; //indica el duty abans d'haver ser modificat
int segons = 10;
int decimes = 0;
int num0 = 0;
int temp;
int prev_temp;
int puja o baixa = 0;
float beta = 4050;
float A = 0.0059257;
```

```
float R2 = 4751;
float VCC = 5;
char first = 1; //Servirà per dibuixar la barra per primer cop
char estat = 0;
char prev_estat = -1;
char* red = "Ready";
char* run = "Run ";
char* sto = "Stop! ";
//
         PSI = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
int press2bit[101] = {63, 63, 62, 62, 61, 61, 60, 60, 59, 59,
//
             10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                   58, 58, 57, 57, 56, 56, 55, 55, 54, 54,
//
             20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
                   53, 53, 52, 52, 51, 51, 50, 50, 49, 49,
//
             30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
                   48, 48, 47, 47, 46, 46, 45, 45, 44, 44,
//
                   40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
                   43, 43, 42, 42, 41, 41, 40, 40, 39, 39,
//
             50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
                   38, 38, 37, 37, 36, 36, 35, 35, 34, 34,
             60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
//
                   33, 33, 32, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29,
             70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
//
                   28, 28, 27, 27, 26, 26, 25, 25, 24, 24,
//
             80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
                   23, 23, 22, 22, 21, 21, 20, 20, 19, 19,
             90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
//
                   18, 18, 17, 17, 16, 16, 15, 15, 14, 14,
```

```
//
              100
             13};
void writeTxt(byte page, byte y, char * s) {
 int i=0;
 while (*s!='\n' && *s!='\0')
 {
   putchGLCD(page, y+i, *(s++));
   i++;
 };
}
void dibuixar_barra(char y, char x) { //en el dibuix, entre cada barreta la diferència és de 4 psi, i
les barres grans marquen: 0, 20, 40, 60, 80, 100
 //nivell 0
 writeByte(y, x, 0x80);
 writeByte(y, x+1, 0x80);
 writeByte(y, x+2, 0xAA);
 writeByte(y, x+3, 0xAA);
 writeByte(y, x+4, 0x1F);
 writeByte(y, x+5, 0x20);
 writeByte(y, x+6, 0x40);
 for (int i = 7; i < 21; ++i) writeByte(y, x+i, 0x80);
 writeByte(y, x+21, 0x40);
 writeByte(y, x+22, 0x20);
 writeByte(y, x+23, 0x1F);
 //nivell 1
 writeByte(y-1, x, 0x20);
 writeByte(y-1, x+1, 0x20);
 writeByte(y-1, x+2, 0xAA);
```

```
writeByte(y-1, x+3, 0xAA);
writeByte(y-1, x+4, 0xFF);
writeByte(y-1, x+23, 0xFF);
//nivell 2
writeByte(y-2, x, 0x08);
writeByte(y-2, x+1, 0x08);
writeByte(y-2, x+2, 0xAA);
writeByte(y-2, x+3, 0xAA);
writeByte(y-2, x+4, 0xFF);
writeByte(y-2, x+23, 0xFF);
//nivell 3
writeByte(y-3, x, 0x02);
writeByte(y-3, x+1, 0x02);
writeByte(y-3, x+2, 0xAA);
writeByte(y-3, x+3, 0xAA);
writeByte(y-3, x+4, 0xFF);
writeByte(y-3, x+23, 0xFF);
//nivell 4
writeByte(y-4, x+2, 0xAA);
writeByte(y-4, x+3, 0xAA);
writeByte(y-4, x+4, 0xFF);
writeByte(y-4, x+23, 0xFF);
//nivell 5
writeByte(y-5, x, 0x80);
writeByte(y-5, x+1, 0x80);
writeByte(y-5, x+2, 0xAA);
writeByte(y-5, x+3, 0xAA);
```

```
writeByte(y-5, x+4, 0xFF);
writeByte(y-5, x+23, 0xFF);
//nivell 6
writeByte(y-6, x, 0x20);
writeByte(y-6, x+1, 0x20);
writeByte(y-6, x+2, 0xA0);
writeByte(y-6, x+3, 0xA0);
writeByte(y-6, x+5, 0x80);
writeByte(y-6, x+6, 0x40);
for (int i = 7; i < 21; ++i) writeByte(y-6, x+i, 0x20);
writeByte(y-6, x+21, 0x40);
writeByte(y-6, x+22, 0x80);
//omplir barra inicialment
int ref = (int)(((float)(temp + 55) / 455) * 100); //passar d'un valor entre [-55, 400] a [0, 100]
int aux = press2bit[ref] -1;
for (int i = 63; i != aux; --i) {
 if (i == 63 \mid \mid i == 12) {} // ja està dibuixat, no cal fer res
 else if (i == 13 || i == 62) { //part de la forma irregular
       for (int j = 7; j < 21; ++j) SetDot(i, x+j);
 }
 else if (i == 14 | | i == 61) { //part de la forma irregular
       SetDot(i,x+6);
       SetDot(i,x+21);
       for (int j = 7; j < 21; ++j) SetDot(i, x+j);
 }
 else for (int j = 4; j < 23; ++j) SetDot(i, x+j); //tota la resta del mig
}
```

```
}
void tic() {
 decimes -= 1;
 if (decimes == -1) {
   decimes = 9;
   --segons;
 }
 if (segons == -1) {
   segons = 0;
 }
}
void interrupt service_routine_HighP (){
 if (TMR0IE && TMR0IF) {
   INTCONbits.TMR0IF = 0; //baixem el flag
   TMR0H = 0x3C; //reiniciem registres per tornar a fer 0.1 seg
   TMROL = 0xAF;
   tic();
 }
 if (PIR1bits.ADIF && PIE1bits.ADIE) { //ENTRA QUAN ACABA CONVERSIO
        num0 = (ADRESH << 8) + ADRESL;
        PIR1bits.ADIF = 0;
 }
}
int calcular_temp(int num0) {
```

```
float Vout = (num0 * VCC) / 1023.0;
 float C = R2 / A;
 float InValue = log(C * (VCC - Vout) / Vout);
 return (beta / InValue) - 273.15;
}
unsigned int adjustPWM(float temperature, unsigned int pwmSelected) {
  int pwmCorrected = pwmSelected + 0.4 * (25.0 - temperature);
  if (pwmCorrected > 100) pwmCorrected = 100;
  if (pwmCorrected < 0) pwmCorrected = 0;
  return pwmCorrected;
}
void canviar_prog(char x) {
 int ref = (int)(((float)(temp + 55) / 455) * 100);
 int y = press2bit[ref]; //ens donarà la y corresponent del GLCD y:[0,63]
 //pujar
 if (puja_o_baixa == 9) {
   puja_o_baixa = 0;
   if (y == 63 \mid | y == 12) \{\} // ja està dibuixat, no cal fer res
   else if (y == 13 \mid | y == 62) \{ //part de la forma irregular \}
         for (int j = 7; j < 21; ++j) SetDot(y, x+j);
   }
   else if (y == 14 \mid | y == 61) \{ //part de la forma irregular \}
         SetDot(y,x+6);
         SetDot(y,x+21);
         for (int j = 7; j < 21; ++j) SetDot(y, x+j);
   }
```

}

```
else for (int j = 4; j < 23; ++j) SetDot(y, x+j); //tota la resta del mig
 }
 //baixar
 else if (puja_o_baixa == -9) {
   puja_o_baixa = 0;
   if (y == 14) {} //no cal esborrar perquè sinó treuria el sostre
   else if (y == 63 \mid | y == 15) \{ //part de la forma irregular \}
         for (int j = 7; j < 21; ++j) ClearDot(y-1, x+j);
   }
   else if (y == 62 \mid | y == 16) \{ //part de la forma irregular \}
         ClearDot(y-1,x+6);
         ClearDot(y-1,x+21);
         for (int j = 7; j < 21; ++j) ClearDot(y-1, x+j);
   }
   else for (int j = 5; j < 23; ++j) ClearDot(y-1, x+j); //tota la resta del mig
 }
void updateGLCD() {
 if (prev_temp < temp) ++puja_o_baixa;</pre>
 else if (prev_temp > temp) --puja_o_baixa;
 prev_temp = temp;
 temp = calcular_temp(num0);
 sprintf(buff, "Temperatura: %d ", temp);
 writeTxt(7, 0, buff);
```

```
sprintf(buff, "Duty:", duty);
writeTxt(0, 7, buff);
int PWM = adjustPWM(temp, duty);
sprintf(buff, "%d%% ", PWM);
writeTxt(2, 7, buff);
//configurar el duty cycle
if (duty_prev != duty) {
 float valor_float = ((float)duty/100.0) * (PR2+1) * 4;
 int valor = (int)valor_float;
 CCPR3L = valor >> 2; //part alta del duty cycle
 CCP3CONbits.DC3B = valor & 0b11; //part baixa
}
if (prev_estat != estat) {
 if (estat == 0) {
       writeTxt(0, 0, red); //ready
       sprintf(buff, "10.0"); //resetegem
       writeTxt(2, 0, buff);
 }
 else if (estat == 1) {
       CCP3CONbits.CCP3M = 0b1100; //diem que funcioni per el PWM
       TMROON = 1; // toca encendre el cronometre
       TMR0IE = 1;
       sprintf(buff, "0%d.%d ", segons, decimes); //actualitzem cronòmetre
       writeTxt(2, 0, buff);
       if (estat != prev_estat) { //si just canvia d'estat es posa running, sino no cal
        writeTxt(0, 0, run);
       }
```

}

}

```
if (segons == 0 && decimes == 0) {
          TMROON = 0;
          estat = 2;
        }
   }
   else { //estat == 2
        CCP3CONbits.CCP3M = 0b0000; //diem que no funcioni per el PWM
        TMROON = 0; // toca apagar el cronometre
        writeTxt(0, 0, sto);
        segons = 10; //resetegem
        decimes = 0;
   }
 }
 if (first) {
   dibuixar_barra(7, 95); //barra a posició y = 7 i x = 95
   first = 0;
 }
 //pujar o baixar la barra
 if (prev_temp != temp) canviar_prog(95);
void actualitzar_flancs() {
 prev[0] = PORTCbits.RC6; //RC6
 prev[1] = PORTCbits.RC7; //RC7
 prev[2] = PORTCbits.RCO; //RCO
```

```
void config_PIC() {
 ANSELA=0x00;
 ANSELB=0x00;
 ANSELC=0x00;
 ANSELD=0x00;
 ANSELEbits.ANSE0 = 0;
 ANSELEbits.ANSE1 = 1; //analogic
 TRISD=0x00;
 TRISB=0x00;
 TRISC=0xC1; //RC7 i RC6 i RC0 són inputs
 TRISEbits.TRISE0 = 0; //output per a el PWM
 TRISEbits.TRISE1 = 1; //input per a el RE1
 PORTD=0x00;
 PORTB=0x00;
 PORTC=0x00;
 //configuració interrupcions
 RCONbits.IPEN = 1;
 INTCONbits.GIEL = 1;
 INTCONbits.GIEH = 1; //activem interrupcions alta prioritat
 INTCONbits.TMR0IF = 0; //flag a 0
 INTCON2bits.TMR0IP = 1; //alta prioritat
 PIE1bits.ADIE = 1; //activem el ADIE
 PIR1bits.ADIF = 0; //flag a 0
 IPR1bits.ADIP = 1; //perquè sigui alta prioritat
 //configurar el PWM
 CCPTMRSObits.C3TSEL = 0; //seleccionem el timer2 pel cpp3
```

```
//configurar TMR0
 T08BIT = 0; //16 bits pel TMR0
 TOCS = 0; //Fosc/4
 PSA = 0; //amb preescalar
 TOCONbits.TOPS = 0b001; // PRE = 4
 TMR0H = 0x3C; //posem TMR0 amb valor adequat
 TMROL = 0xAF;
 //configurar TMR2
 T2CONbits.T2CKPS = 0b10; //preescaler de 16, perquè el valor ha d'estar entre 0 i 255
 PR2 = 124; // periode del PWM (1000Hz amb 8Mhz, que es 1ms, el que volem)
 T2CONbits.TMR2ON = 1; //activem el TMR2
 //configurar converter
 ADCON0 = 0x19; //seleccionem el canal AN6 (CHS3:CHS0 = 00110), AD encés (ADON = 1)
 ADCON1 = 0x00; //referencia VDD y VSS
 ADCON2 = 0xA9; //ADFM=1 (justificació a la dreta), ACQT = 101 (12 Tad), ADCS = 001 (Fosc/8)
}
void main(void) {
 config_PIC();
 ADCON0bits.GO = 1;
 GLCDinit();
                        //Inicialitzem la pantalla
 clearGLCD(0,7,0,127); //Esborrem pantalla
 setStartLine(0);
                    //Definim linia d'inici
 while (1) {
   if (ADCON0bits.GO == 0) ADCON0bits.GO = 1;
   if (prev[0] == 1 && PORTCbits.RC6 == 0) { //suma el duty a flanc de baixada
        if (duty == 100) {}
```

}

```
else {
        duty_prev = duty;
        ++duty;
       }
 }
 if (prev[1] == 1 && PORTCbits.RC7 == 0) { //resta el duty a flanc de baixada
       if (duty == 0) {}
       else {
        duty_prev = duty;
        --duty;
       }
 }
 if (prev[2] == 1 && PORTCbits.RC0 == 0) { //canvi l'estat del cronometre
       prev_estat = estat;
       ++estat;
       if (estat == 3) estat = 0;
 }
 if (duty != duty_prev || prev_estat != estat) updateGLCD();
 actualitzar_flancs();
 __delay_ms(75);
}
```