


# AVR 10회차

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 11. 20 김인겸




- TWINT flag가 set되는 조건!!

The TWINT flag is set in the following situations:

- After the TWI has transmitted a START/REPEATED START condition.
- After the TWI has transmitted SLA+R/W.
- After the TWI has transmitted an address byte.
- After the TWI has lost arbitration.
- After the TWI has been addressed by own slave address or general call.
- After the TWI has received a data byte.
- After a STOP or REPEATED START has been received while still addressed as a slave.
- When a bus error has occurred due to an illegal START or STOP condition.





1~4단계를 수행할 때 TWCR을 다음과 같이 설정하고 TWSR을 표와같이 체크한다

**TWCR** SART: value

**TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN TWIE** X Χ 1 1 0 1 0 Χ

**TWCR** SLA + W:

TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
1	Х	0	0	X	1	0	Х

**TWCR** DATA:

value

TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
1	X	0	0	X	1	0	Х


**TWCR** STOP: value

TWINT	TWEA	TWSTA	_
1	X	0	

TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
1	Х	0	1	X	1	0	X

	TWSR	조건
	0x08	START condition
From monton to alone	0x10	Repeated SART condition
From master to slave	0x18	SLA_W transmitted : receive ACK
From slave to master	0x28	DATA byte transmitted : receive ACK

2) 마스터 읽기(MR) 모드 : 다음과 같이 4단계, 혹은 5단계로 구분해보자




여러 바이트의 데이터를 수신받은 후 마지막에는 NACK신호를 전송한다

읽기 모드일때도 TWCR은 방금 전의 그림을 따르고 TWSR을 표와같이 체크해준다.

TWSR	조건
0x08	START condition
0x10	Repeated SART condition
0x40	SLA+R has been transmitted; ACK has been received
0x50	Data byte has been received; ACK has been returned
0x58	Data byte has been received; NOT ACK has been returned

	From	master	to	slave
--	------	--------	----	-------



ᅲᄀᆝᇫᆀᄗᄀᆝ

**TWSR** 

#### TWSR – TWI Status Register

Bit	7	6	5	4	3	2	쓰리스	스케일러
(0xB9)	TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
Initial Value	1	1	1	1	1	0	0	0

TWPS1	TWPS0	Prescaler Value
0	0	1
0	1	4
1	0	16
1	1	64

이 5개의 비트로 상태를 계속해서 체크함. 읽기 전용.

uint8\_t twi\_status = TWSR & 0xF8;



#### TWBR - TWI Bit Rate Register

Bit	7	6	5	. 4	3	2	1	0		
(0xB8)	TWBR7	TWBR6	TWBR5	TWBR4	TWBR3	TWBR2	TWBR1	TWBR0	TWBR	
Read/Write	R/W	•	CPU Clock frequency							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	SCL frequency =	
									1	$16 + 2(TWBR) \times (PrescalerValue)$

#### TWDR - TWI Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0xBB)	TWD7	TWD6	TWD5	TWD4	TWD3	TWD2	TWD1	TWD0	TWDR
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	1	1	1	1	1	1	1	1	

#### TWAR - TWI (Slave) Address Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	슬레이브로 쓰일 때
(0xBA)	TWA6	TWA5	TWA4	TWA3	TWA2	TWA1	TWA0	TWGCE	TWAR 제조단계에서 이미
Read/Write	R/W	가 보면 내 에 다 하다 만들어진 주소							
Initial Value	1	1	1	1	1	1	1	0	건글의건 구조

#### TWAMR - TWI (Slave) Address Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0xBD)	TWAM[6:0]							-	TWAMR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	



#### **TECHNICAL DATA**

Sensor Performances (V <sub>DD</sub> = 3 V)									
Pressure	Min	Тур	Max	Unit					
Range	10		1200	mbar					
ADC		24		bit					
Resolution (1)		/ 0.042 / .018 / 0.0	-	mbar					
Accuracy 25°C, 750 mbar	-1.5		+1.5	mbar					
Error band, -20°C to +85°C, 450 to 1100 mbar (2)	-2.5		+2.5	mbar					
Response time (1)	0.5 /	1.1 / 2.1 8.22	/ 4.1 /	ms					
Long term stability		±1		mbar/yr					
Temperature	Min	Тур	Max	Unit					
Range	-40		+85	°C					
Resolution		<0.01		°C					
Accuracy	-0.8		+0.8	°C					
Notes: (1) Oversampling Ratio: (2) With autozero at one			2048 / 4	1096					

- 오버샘플링 : 샘플링 할 수 있는 최고의 샘플링 주파수로 신호를 샘플링하는 과정.
- OSR↑ -> 분해능↑, 변환 시간↑, 공급전류↑


분해능(비트) 분해능(mbar)

#### **SPECIFICATIONS**

- · High resolution module, 10 cm
- Fast conversion down to 1 ms
- Low power, 1 μA (standby < 0.15 μA)</li>
- QFN package 5.0 x 3.0 x 1.0 mm<sup>3</sup>
- Supply voltage 1.8 to 3.6 V
- Integrated digital pressure sensor (24 bit ΔΣ ADC)
- Operating range: 10 to 1200 mbar, -40 to +85 °C
- I<sup>2</sup>C and SPI interface up to 20 MHz
- No external components (Internal oscillator)
- Excellent long-term stability



#### **FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM**



- VDD : 입력 전압(3V)

- PS핀 : SPI, I2C모드 선택

Pin PS	Mode	Pins used	
High	I <sup>2</sup> C	SDA	
Low	SPI	SDI, SDO, CSB	

 CSB핀: 센서의 주소는 111011Cx. C가 1일때 0x77, 0일때 0x76을 의미한다. 센서에 여러 MCU가 붙었을 때 CSB값에 따라서 MCU를 선택할 수 있다.

- SDA : 데이터선

- SCLK : 클럭선

- GND: 그라운드

- SDI,SDO은 SPI통신일 때 사용됨.

PROM(읽기전용): 온도와 압력을 실제 값으로 보정하기 위한 6가지(16bit)의 값이 들어있음.

D1,D2는 센서에서 측정된 값(24bit)을 디지털로 반환한 값으로 보정되지 않음.

따라서 D1,D2의 값과 6가지 보정계수를 이용하여 계산식을 세움으로써 실제 온도와 압력을 구할 수 있다.

Variable	Description   Equation
C1	Pressure sensitivity   SENS <sub>T1</sub>
C2	Pressure offset   OFF <sub>T1</sub>
СЗ	Temperature coefficient of pressure sensitivity   TCS
C4	Temperature coefficient of pressure offset   TCO
C5	Reference temperature   T <sub>REF</sub>
C6	Temperature coefficient of the temperature   TEMPSENS



D1	Digital pressure value	unsigned int 32
D2	Digital temperature value	unsigned int 32

### COMMANDS 다섯 가지 명령만 익히면 됨

The MS5611-01BA has only five basic commands:

- 1. Reset
- 2. Read PROM (128 bit of calibration words)
- 3. D1 conversion
- 4. D2 conversion
- 5. Read ADC result (24 bit pressure / temperature)

	Com	mand l	oyte						hex value
Bit number	0	1	2	3	4	5	6	7	
Bit name	PR M	COV	-	Тур	Ad2/ Os2	Ad1/ Os1	Ad0/ Os0	Stop	
Command									
Reset	0	0	0	1	1	1	1	0	0x1E
Convert D1 (OSR=256)	0	1	0	0	0	0	0	0	0x40
Convert D1 (OSR=512)	0	1	0	0	0	0	1	0	0x42
Convert D1 (OSR=1024)	0	1	0	0	0	1	0	0	0x44
Convert D1 (OSR=2048)	0	1	0	0	0	1	1	0	0x46
Convert D1 (OSR=4096)	0	1	0	0	1	0	0	0	0x48
Convert D2 (OSR=256)	0	1	0	1	0	0	0	0	0x50
Convert D2 (OSR=512)	0	1	0	1	0	0	1	0	0x52
Convert D2 (OSR=1024)	0	1	0	1	0	1	0	0	0x54
Convert D2 (OSR=2048)	0	1	0	1	0	1	1	0	0x56
Convert D2 (OSR=4096)	0	1	0	1	1	0	0	0	0x58
ADC Read	0	0	0	0	0	0	0	0	0x00
PROM Read	1	0	1	0	Ad2	Ad1	Ad0	0	0xA0 to 0xAE

D1(압력)을 오버샘플링비율 4096으로 Convert하겠다는 뜻

포기하면 얻는 건 아무것도 없다.

#### 1. 리셋 명령

 1 1 1 0 1 1 CSB 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

 Device Address
 Command

 S Device Address
 W A Cmd byte
 A P

 From Master
 S = Start Condition
 W = Write
 A = Acknowledge

 From Slave
 P = Stop Condition
 R = Read
 N = Not Acknowledge

Figure 10: I<sup>2</sup>C Reset Command

#### 쓰기모드 1번만 실행시킴

#### 2. PROM Read 명령




Figure 11: I<sup>2</sup>C Command to read memory address= 011 (Coefficient 3)




Figure 12: I<sup>2</sup>C answer from MS5611-01BA

쓰기모드 1번, 읽기모드 1번 실행시킴. PROM에 있는 보정계수는 16bit이므로 데이터를 8비트씩 두 번 받음.

#### 3. Convert 명령




Figure 14: I<sup>2</sup>C ADC read sequence




Figure 15: I<sup>2</sup>C answer from MS5611-01BA




# EEPROM 특징

ATmega328p는 1KByte의 EEPROM을 가짐. EEPROM은 읽고 쓸 수 있는 비휘발성 메모리. SRAM에 비해 접근 시간이 느림. 100,000번 쓰기 가능.



### EEPROM 레지스터



EECR – The EEPROM Control Register

인터럽트

이내에 EEPE를 set해야 데이터를 쓸 수 있음.

쓰기 이전에 set되어야 됨.

set된 후에 4클록 이후 자동으로 clear되므로 4클록

enable 2 Bit 7 6 3 1 0 **EERIE** 0x1F (0x3F) **EEMPE EECR** EEPM1 EEPM0 **EEPE EERE** D/MD/\/\ R/W Read/Write R R R/W R/W R/W Initial Value 0 0 X X 0 0 Χ 0 모드 설정 읽기 쓰기

프로그래밍 시간이 느린 것을 확인할 수 있다

EEPM1	EEPM0	Programming Time	Operation
0	0	3.4ms	Erase and write in one operation (atomic operation)
0	1	1.8ms	Erase only
1	0	1.8ms	Write only
1	1	_	Reserved for future use



### EEPROM 접근 과정

Wait until EEPE becomes zero.

- EEPROM은 CPU가 플래시 메모리에 쓰는 동안
- 2. Wait until SELFPRGEN in SPMCSR becomes zero. 프로그래밍 할 수 없으므로 이 비트를 체크 해야됨
- Write new EEPROM address to EEAR (optional).
- Write new EEPROM data to EEDR (optional).
- 5. Write a logical one to the EEMPE bit while writing a zero to EEPE in EECR.
- Within four clock cycles after setting EEMPE, write a logical one to EEPE.
- 6단계: EEPROM이 기록되면 CPU는 다음 명령이 실행되기 전에 2 클럭 사이클 동안 정지.
- +) EEPROM을 읽으면 CPU는 다음 명령이 실행되기 전에 4 클럭 사이클 동안 정지.
- \* 5~6단계 사이에서 인터럽트 발생 시 4사이클 이내에 EEPE를 set할 수 없으므로 EEPROM에 데이터가 쓰이지 않음. 따라서 SREG는 clear해주는 것이 좋음.

#### SPMCSR – Store Program Memory Control and Status Register

The store program memory control and status register contains the control bits needed to control the program memory operations.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x37 (0x57)	SPMIE	RWWSB	-	RWWSRE	BLBSET	PGWRT	PGERS	SELFPRGEN	SPMCSR
Read/Write	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

플래쉬 메모리에 데이터를 지우거나 쓰는 중에는 이 비트가 set되고 그렇지 않으면 clear됨. 따라서 EEPROM에 데이터를 쓰거나 읽을 때 이 비트가 clear되었는지 확인해야함.




## EEPROM 예제

```
void EEPROM write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
        /* Wait for completion of previous write */
        while (EECR & (1<<EEPE))
        /* Set up address and Data Registers */
        EEAR = uiAddress;
        EEDR = ucData;
        /* Write logical one to EEMPE */
        EECR \mid = (1 << EEMPE);
        /* Start eeprom write by setting EEPE */
        EECR \mid = (1 << EEPE);
unsigned char EEPROM read (unsigned int uiAddress)
       /* Wait for completion of previous write */
       while (EECR & (1<<EEPE))
       /* Set up address register */
       EEAR = uiAddress:
       /* Start eeprom read by writing EERE */
       EECR \mid = (1 << EERE);
       /* Return data from Data Register */
       return EEDR;
```

전역 인터럽트 비활성화 되어 있고 플래쉬 프로그램 쓰기 과정은 없다고 가정

### **EEPROM** with TWI

### Combining Several TWI Modes to Access a Serial EEPROM



TWI방식을 이용하여 다른 센서의 EEPROM에 있는 데이터를 읽어올 수 있다

### 와치독 타이머


시스템이 정상적인 동작을 수행하지 않을 때(무한 루프에 빠지거나 정지하는 경우) 시스템을 리셋시키기 위해서 사용됨.

와치독 타이머를 잘못 설정하면 시스템이 비정상적인 리셋을 반복할 수 있으므로 사용할 때 주의해야한다!

- Clocked from separate on-chip oscillator
- 3 operating modes 세가지 모드!!
  - Interrupt
  - System reset
  - Interrupt and system reset
- Selectable time-out period from 16ms to 8s 16ms ~ 8s 주기의 타이머를 설정할 수 있다
- Possible hardware fuse watchdog always on (WDTON) for fail-safe mode



## 와치독 타이머



Reset이랑 Interrupt를 같이 쓸 경우 인터럽트가 먼저 발생하고 그 다음에 리셋이 수행된다.



## 와치독 타이머

#### MCUSR - MCU Status Register

The MCU status register provides information on which reset source caused an MCU reset.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x35 (0x55)	-	-	-	-	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCL
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0		See Bit D	escription		

와치독 리셋이 발생되면 wsr Flag가 Set됨

▶ 주기를 변경하고 분주비(표 참고) : 타이머 주기를 싶을 때 사용함 WDTCSR – Watchdog Timer Control Register 설정할 수 있다 인터럽트Flag Bit 4 6 0 3 WDIF **WDIE** WDP3 **WDCE** WDE WDP2 WDP1 WDP0 WDTCSR (0x60)Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W **Initial Value** 0 0 0 Χ 0 0 0 0

모드 설정 리셋 인터럽트

- · · · · ·			
WDE	WDIE	Mode	Action on Time-out
0	0	Stopped	None
0	1	Interrupt mode	Interrupt
1	0	System reset mode	Reset
1	1	Interrupt and system reset mode	Interrupt, then go to system reset mode
x	X	System reset mode	Reset
	0 0 1	0 0 0 1 1 0 1 1	0 0 Stopped 0 1 Interrupt mode 1 0 System reset mode 1 1 Interrupt and system reset mode

하이 퓨즈 비트에서 설정할 수 있음.

