

# Программирование микроконтроллеров STM32

Порты вводы-вывода. Внутреннее устройство и режимы работы


# Светодиод и индикатор






#### Распиновка

- GPIOA
- GPIOB
- GPIOC
- GPIOD
- GPIOE
- GPIOF




# Цифровой выход




#### Цифровой выход. Основные LL функции

- LL\_GPIO\_SetPinMode (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> MODER
  - Режим = LL\_GPIO\_MODE\_OUTPUT
  - Только один пин!
- LL\_GPIO\_SetPinOutputType (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> OTYPER
  - Режим = LL\_GPIO\_OUTPUT\_PUSHPULL
  - Режим = LL GPIO OUTPUT OPENDRAIN
  - о Только один пин!
- LL\_GPIO\_WriteOutputPort (GPIOx, Выходное значение) -> ODR
- LL\_GPIO\_SetOutputPin (GPIOx, биты пинов) -> BSRR
  - Можно несколько пинов!
- LL\_GPIO\_ResetOutputPin (GPIOx, биты пинов) -> BRR
  - Можно несколько пинов!

# Цифровой вход. Триггер Шмидта



# Цифровой вход





### Цифровой вход. Основные LL функции

- LL\_GPIO\_SetPinMode (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> MODER
  - Режим = LL\_GPIO\_MODE\_INPUT
  - Только один пин!
- LL\_GPIO\_SetPinPull (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> PUPDR
  - Режим = LL GPIO PULL UP
  - Режим = LL GPIO PULL DOWN
  - Режим = LL GPIO PULL NO
  - о Только один пин!
- LL\_GPIO\_ReadInputPort (GPIOx) -> IDR
- LL\_GPIO\_IsInputPinSet (GPIOx, биты пинов) -> IDR


В даташите на семейство STM32F051 электрические параметры пинов

# Дребезг контактов





#### Альтернативный режим




### Альт. режим. Основные LL функции

- LL\_GPIO\_SetPinMode (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> MODER
  - Режим = LL\_GPIO\_MODE\_ALTERNATE
  - Только один пин!
- LL\_GPIO\_SetPinPull (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> PUPDR
- LL\_GPIO\_SetPinOutputType (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> OTYPER
- LL\_GPIO\_SetAFPin\_0\_7 (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> AFR[0]
  - Режим = LL\_GPIO\_AF\_(1..7)
  - о Только один пин!
- LL\_GPIO\_SetAFPin\_8\_15 (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> AFR[1]
  - Режим = LL\_GPIO\_AF\_(1..7)
  - Только один пин!

# Таблица альтернативных режимов

GPIO_AF_0	WKUP, EVENTOUT, TIM15, SPI1, TIM17,MCO, SWDAT, SWCLK, TIM14, BOOT,USART1, CEC, IR_OUT, SPI2
GPIO_AF_1	USART2, CEC, TIM3, USART1, USART2,EVENTOUT, I2C1, I2C2, TIM15
GPIO_AF_2	TIM2, TIM1, EVENTOUT, TIM16, TIM17
GPIO_AF_3	TS, I2C1, TIM15, EVENTOUT
GPIO_AF_4	TIM14
GPIO_AF_5	TIM16, TIM17
GPIO_AF_6	EVENTOUT
GPIO_AF_7	COMP1 OUT, COMP2 OUT

### Аналоговый вход




#### Аналоговый вход. Основные LL функции

- LL\_GPIO\_SetPinMode (GPIOx, LL\_GPIO\_PIN\_x, Режим) -> MODER
  - Режим = LL\_GPIO\_MODE\_ANALOG
  - Только один пин!


#### Пример. Нех счетчик от кнопки от 0 до 15


- Кнопка -> GPIOA PIN0
- Два светодиода -> GPIOC PIN8,9
- Семисегментный индикатор
  - GPIOB: PIN0 -> A ... PIN6 -> G
  - GPIOB: PIN7 -> Общий плюс/минус



#### Устранение дребезга. Алгоритм

TURN\_ON\_CONTACT\_DEBOUNCER





#### Репозиторий

https://github.com/edosedgar/stm32f0\_ARM