

1. 电路板下边排针插孔位置可根据排线便捷要求,进行细 微调节,其余孔洞尺寸务必按照图示要求绘制;

2.图示中标注通孔的圆孔不需要焊盘。