

牛艾科技

DHT11温湿度传感器

Python base program

目录Contents

第一部分 OHT11介绍

第二部分 ◇ 程序分析

第三部分 ◇ 结果展示

工作电压范围: 3.3V-5.5V

工作电流: 平均0.5mA


输出: 单总线数字信号

测量范围:湿度20~90%RH,温

度0~50℃

精度:湿度±5%,温度±2℃

分辨率:湿度1%,温度1℃



DHT11数字湿温度传感器采用单总线数据格式。单个数据引脚端口完成输入输出双向传输。其数据包由5Byte(40Bit)组成。数据分小数部分和整数部分,一次完整的数据传输为40bit,高位先出。

DHT11的数据格式为: 8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit湿度小数数据+8bit粒验和。

其中校验和数据为前四个字节相加。

传感器数据输出的是未编码的二进制数据。数据(湿度、温度、整数、小数)之间应该分开处理。

传感器数据输出的是未编码的二进制数据。数据(湿度、温度、整数、小数) 之间应该分开处理。例如,某次从DHT11读到的数据如图所示:

byte4	byte3	byte2	byte1	byte0
00101101	00000000	00011100	00000000	<u>01001001</u>
整数	小数	整数	小数	校验和
湿度		温度		校验和


由以上数据就可得到湿度和温度的值, 计算方法:

湿度= byte4. byte3=45.0 (%RH)

温度= byte2 . byte1=28.0 (°C)


校验= byte4+ byte3+ byte2+ byte1=73(校验正确)

数据发送流程:




首先主机发送开始信号,即:拉低数据线,保持t1(至少18ms)时间,然后拉高数据线t2(20~40us)时间,然后读取DHT11的响应,正常的话,DHT11会拉低数据线,保持t3(40~50us)时间,作为响应信号,然后DHT11拉高数据线,保持t4(40~50us)时间后,开始输出数据。

DHT11输出数字'0'的时序如图



DHT11输出数字'1'的时序如图




程序分析

引脚初始化

```
def __init__(self,pin_):
    self.PinName=pin_
    time.sleep(1)
    self.N1 = Pin(pin_, Pin.OUT_PP)
    pyb.delay(10)
```

程序分析

复位



N1 = Pin(self.PinName, Pin.OUT_PP)

N1. low()

time. $sleep_ms(20)$


N1. high()

time.sleep_us(30)

拉低数据线,保持t1(至少18ms)时间,然后拉高数据线t2(20~40us)时间

程序分析

等待回应



结果展示

```
zxf@ubuntu:/media/zxf/PYBFLASH1$ sudo python pyboard.py test1.py
[sudo] zxf 的密码:
Sensor is working
temperature is 28 wet is 68 %
Sensor is working
temperature is 28 wet is 58 %
Sensor is working
temperature is 28 wet is 58 %
Sensor is working
temperature is 28 wet is 58 %
Sensor is working
temperature is 28 wet is 58 %
^[^ASensor is working
temperature is 28 wet is 58 %
```



将温湿度变化在LCD显示屏中显示出来



