


FLOW CHECK PART DOUBLE TAPE EMBLEM 3D (BJM-F173/4B-00)




No. Dokumen	QC-KRW-F-0005
Tgl. Terbit	03/02/2025
Revisi ke	-
Tgl. Revisi	-
Halaman	1/1

FC-YIMM-001



Note : Lakukan pengecekan part mengikuti urutan Flow Check pada gambar

- * DOUBLE TAPE TERPASANG DENGAN PRESISI
- * DOUBLE TAPE TIDAK AMBLAS
- * CUTTING GATE TERPOTONG RAPI TIDAK UNDER/OVER CUTTING
- * DOUBLE TAPE TIDAK OVER

Tanggal	Dibuat	Dicheck	Diketahui
03/02/2025			
	Cherley A	Arief H	Iwan S
	Staff QC	Spv. QC	Asst. Mngr QC

	PART CRITICAL CHECK POINT		No. Dokumen	QC-KRW-F-0004
			Tgl. Terbit	25/09/2015
			Revisi Ke	3
			Tgl. Revisi	30/09/2020
			Halaman	1/1

QC-KRW-YIMM-057/ 1

CUSTOMER		PT. YIMM		DISTRIBUSI	OQC DOUBLE TAPE
PART NAME		EMBLEM 3D		WEIGHT	-
PART CODE		BJM-F173/4B-00 (PLATING)		CAVITY NUMBERS	RH - LH
MATERIAL		-		MACHINE TONS	
No	SIZE	TOLERANSI	EQUIPMENT TEST	MASTER SAMPLE SIZE	REMARKS
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

VISUAL

- | | |
|--|---|
| A. PART VS DOUBLE TAPE TERPASANG DENGAN PRESISI | G. DOUBLE TAPE VS PART HARUS SAMA (R / L) |
| B. DOUBLE TAPE TIDAK AMBLAS | H. APPEARANCE SESUAI STANDAR LIMIT |
| C. CUTTING GATE PART TERPOTONG RAPI / TIDAK OVER CUTTING | I. PASTIKAN DOUBLE TAPE MEREKAT KE PART |
| D. DOUBLE TAPE TIDAK OVER | |
| E. CHECK QUANTITY & LABEL SESUAI STANDAR | |
| F. PEMBERIAN MARKING PADA AREA DOUBLE TAPE | |

SKETCH



A, B, C, D, H



F, G, I



E



REVISION ADDITIONAL POINT CHECK : 03/02/2025

ISSUE DATE	PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
31 MARET 2022			
	CHERLEY AGUSTINI	ARIEF HIDAYAT	IWAN SETIAWAN
	Staff QC	Spv QC (Inproses & Outgoing)	Asst. Manager Quality

Bila ada ketidaksesuaian dalam Quantity besar, laporkan segera kepada pimpinan kerja.