







Nota: La carcasa del conector USB forma parte del PCB, por ello es necesario soldarlo correctamente.

Autor: Suky PicKit2 Clone 5V/3.3V

http://www.infopic.comlu.com